

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.02.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED] Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED]. Die Bearbeitung verzögerte sich aus folgendem Grund: Besichtigung vorher nicht möglich

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	FIN A23080
Tag der Erstzulassung	18.07.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2021
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	92A / Cayenne Diesel Tiptronic S

HSN / TSN	0583 / AEQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP1ZZZ92ZDLA23080
Radstand	2895
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Tiefschwarz-Metallic (C9X)
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	180 kW / 2967 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	155.147

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	295 / 35 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport 3 N1	S / O	5 mm
rechts	295 / 35 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport 3 N1	S / O	5 mm
2 links	295 / 35 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport 3 N1	S / O	5 mm
rechts	295 / 35 R 21 107 Y	Michelin / Latitude Sport 3 N1	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Curtain-Airbags, Airbag: Seitenairbag vorne, Armauflage Mittelkonsole hochklappbar, längsverschiebbar, Ausziehbare, flexible Laderaumabdeckung, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel, elektrisch verstell-, beheizbar und anklappbar, Bergabfahrhilfe (Porsche Hill Control, PHC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte (LED), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management (PSM), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Getriebe: 8-Gang Tiptronic S inkl. Auto Start-Stop-Funktion, Heckklappe mit integriertem Heckspoiler, Heckscheibenheizung mit "Auto-Off" Funktion, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschdüse, ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze, Innenraumbeleuchtungskonzept, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit hochauflösendem 4,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm, Kopfstützen vorne und hinten (5), Lackierung: Uni, Lederausstattung in Serienfarben, Leichtmetallräder 18", Cayenne Rad, Lenkrad: Sportlenkrad manuell höhen- und längsverstellbar, Lenkradkranz Glattleder, Nebelscheinwerfer, Paket: Interieur-Paket schwarz Hochglanz, Paket: Nichtraucher, Porsche Traction Management (PTM), Radio: Audiosystem CDR, Regensensor, Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Roll-over-Sensierung, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt-Automatikgurte, Sitze: Fondsitze mit getrennt klappbarer Sitzbank (40/20/40), Sitze: Komfortsitze (vorne) mit elektrischer 8 Wege-Verstellung, Steckdosen (12 V), Tagfahrlicht, Tempomat, Vorrüstung für Anhängenzugvorrichtungen, Wegfahrsperrung mit Diebstahlwarnanlage, Wärmeschutzglas getönt mit Graukeil in der Windschutzscheibe, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Autom. abblend. Außen- und Innenspiegel i.V.m. Fahrermemory/Komfort-Memory/ Sp.sitzen m.Komf.M.Pak., Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer inkl.Porsche Dynamic Light System (PDLS), Geräusch- und Wärmeschutzverglasung, Heckklappe automatisch, Klimaautomatik 4-Zonen, Kraftstofftank 100L, Lackierung: Metallic, Leichtmetallräder 21",Cayenne SportEdition Rad mit Radhausverbreiterung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung inkl. Porsche Active Suspension Management, Modellbezeichnung, Entfall, Paket: Exterieur-Paket schwarz Hochglanz, Paket: Komfort Memory (14 Wege), Paket: Licht-Komfort-Paket i.V.m. Fahrermemory/Komfort-Memory/adap.Sportsitze m.Komfort-Memory-Paket, Panorama Dachsystem, Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul, Porsche Rear Seat Entertainment, Radiozubehör: BOSE Surround Sound System, Radiozubehör: Universelle Audio-Schnittstelle (AUX) für CDR, Rückfahrkamera inkl. ParkAssistent vorne und hinten, Servolenkung Plus, Sitze: Sitzheizung vorn und hinten, Standheizung, TV-Tuner, Telefon: Telefonmodul, Vorrüstung Porsche Rear Seat Entertainment

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU fällig, erneuern; Inspektion nichtnachgewiesen, erneuern; Reifen Standschäden, erneuern; Bremsscheiben Korrodiert, erneuern; Stossfänger hinten eingedellt, instandsetzen.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage



Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Innenraum hinten



Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Laderaum



Bild 8 : Stoßfänger hinten eingedellt