

# Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen  
BE-0723-075

Vom  
11.07.2023

Hersteller  
Porsche 

Modell  
Panamera (970) Lim.

Auftraggeber

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung

Marktwert  
46.499,84 €  
differenzbesteuert

Stichtag  
06.07.2023

Sachverständiger

**Thomas Köhler**

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

KFZ-Sachverständigenbüro-KÖHLER - Wiesenau 37 - 61137 Schöneck/Büdesheim

Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung  
Kaiser Straße 16-18  
63065 Offenbach am Main

Schöneck/Büdesheim, 11.07.2023

**AKTE DR II 543/23**

Aktenzeichen

BE-0723-075

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Amtsgericht Offenbach OGV Dana Jung Kaiser Straße 16-18 63065 Offenbach am Main 
<b>Besichtigung</b>	Besichtigung bei Datum Ort  Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Abschleppdienst Offenbach ADAC 06.07.2023 - 09:30 Uhr Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main  Thomas Köhler Sachverständiger, Auftraggeber eingeschränkt (Verschmutzung)
<b>Auftrag</b>	Datum Erteilt durch Beauftragung	06.07.2023 Auftraggeber persönlich

## Fahrzeugdaten

### Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	AKTE DR II 543/23
Hersteller	Porsche
Modell/Haupttyp	Panamera (970) Lim.
Untertyp	Panamera Diesel
Baujahr	2015
Erstzulassung	16.03.2015
Letzte Zulassung	07.05.2021
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WP0ZZZ97ZFL026987
Schlüssel-Nr.	0583AGW
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung/Hubraum	221 KW / 2.967 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 6)

### Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut / verunreinigt
Lackzustand	gut
Lack	Weiss (C9A) Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Nein
Laufleistung abgelesen	80.242 km
Nächste HU	05.2023


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

### Reifen hinten rechts

Dimension	295/35 R 20 105 V
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Continental
Art	Winter



### Reifen vorne links

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

### Reifen hinten links

Dimension	295/35 R 20 105 V
Profiltiefe	4.5 mm
Hersteller	Continental
Art	Winter

### Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Reparaturkit
-----	--------------

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Des Weiteren wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Befund ohne Auffälligkeiten.

## Nicht reparierte Vorschäden

Hauptuntersuchung - fällig seit 05/23 - durchführen - **Abzug 150 EUR**

Sommerreifen - lagen nicht vor / Fehlteile - Neubeschaffung - **Abzug 1150 EUR**

## Nachschäden


Nach aktueller Erkenntnis sind keine weiteren Schäden zu erwarten.

## Schadenbeschreibung

Stoßfänger-Ecke hinten rechts - gerissen und verformt - erneuern - **Abzug 2250 EUR**

Rücklicht hinten rechts - gebrochen - erneuern - **Abzug 450 EUR**

## Anstoß-/Schadenbereich



## Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 24 Seiten
- 38 Fotos

Schöneck/Büdesheim, den 11.07.2023

Der Sachverständige

Thomas Köhler

Kraftfahrzeug - Techniker - Meister (HWK Wiesbaden)

## Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16




Foto 17

**Wartungsnachweis** (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

<input checked="" type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Motorölwechsel am <u>30.1.17</u> Auftrag Nr. <u>435683</u> bei km <u>30815</u> gegen Berechnung ausgeführt.	<b>PORSCHE</b> H. u. W. Sportwagen GmbH Manchingener Straße 106, Tel 08 41 / 99 36 89-0 85053 INGOLSTADT	<input type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input type="checkbox"/> Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel
<input type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input type="checkbox"/> Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.		<input type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input type="checkbox"/> Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel
<input type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input type="checkbox"/> Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.		<input type="checkbox"/> Zwischenwartung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input type="checkbox"/> Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel

14

Foto 18

**Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel**  
Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am <u>30.1.17</u> Auftrag Nr. <u>435683</u> bei km <u>30815</u> gegen Berechnung ausgeführt.	<b>PORSCHE</b> H. u. W. Sportwagen GmbH Manchingener Straße 106, Tel 08 41 / 99 36 89-0 85053 INGOLSTADT	<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel
<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am <u>26.03.2018.</u> Auftrag Nr. _____ bei km <u>50.908.</u> gegen Berechnung ausgeführt.	PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL PORSCHE 594000 PORSCHE MISOARA	<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel
<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.		<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b> am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	Stempel	Stempel

18

Foto 19

**Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie**  
Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren	Zustandsbericht nach 4 Jahren
erstellt am <u>30.1.17</u>	erstellt am _____
bei km <u>30819</u>	bei km _____
 <b>PORSCHE</b> H. u. W. Sportwagen GmbH Manginger Straße 100, Tel 08 41 / 99 36 89-0 85053 INGOLSTADT	Stempel
Stempel	Stempel
Zustandsbericht nach 6 Jahren	Zustandsbericht nach 8 Jahren
erstellt am _____	erstellt am _____
bei km _____	bei km _____
Stempel	Stempel
Zustandsbericht nach 10 Jahren	
erstellt am _____	
bei km _____	
Stempel	

20



Foto 20

152215

**EG-Übereinstimmungsbescheinigung**  
gültig für vollständige Fahrzeuge  
Der Unterzeichner Heinz Aley (Unter Produktionssteuerung) bestätigt hiermit dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: **PORSCHE**

0.2. Typ: **970**  
Variante: **GS12**  
Version: **03**

0.2.1. Handelsbezeichnung: **Panamera Diesel**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:  
**Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1,  
70435 Stuttgart**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:  
**An der rechten B-Säule**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
**Unter dem rechten Vordersitz**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
**WP0ZZZ97ZFL026987**

mit dem in der am **31.03.2016** erteilten Genehmigung **e15x2007/46x070x10** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische Einheiten** für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart-Zuffenhausen **05.03.2015** (Datum)  
(Ort) (Unterschrift)



Seite 1

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



1 Schadenbereich Übersicht

Foto 37



Foto 38

