

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Staatsanwaltschaft Stade
Archivstraße 7
21682 Stade

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lennart Wienrich
Tel. direkt 040 756096-35

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **5HD1YLKC9JC061120**

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Stade, Archivstraße 7, 21682 Stade
Ihr Auftrag vom 31.01.2024, per e-Mail
Besichtigung 07.02.2024 um 12:00
 Meyer & Walts GmbH, Molkenstäh 15, 21279 Hollenstedt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.974,79 EUR	19.010,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.02.2024 um 12:00 Uhr durch Herrn Lennart Wienrich bei Meyer & Walts GmbH, Molkenstäh 15, 21279 Hollenstedt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt.

Das Fahrzeug konnte nicht gestartet werden.

Laut Auftraggeber soll sich ein zweiter zusätzlicher Funk- Zündschlüssel bei der Staatsanwaltschaft befinden.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.07.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	02.06.2022 stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2020
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	Harley-Davidson
Typ / Verkaufsbezeichnung	SOFTAIL FXB/L/F/D / FLS/D/F/H (2018->)
HSN / TSN	1008 / ADX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5HD1YLKC9JC061120
Farbe	Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	2
Leistung / Hubraum	69 kW / 1868 cm ³
Schadstoffklasse	EURO4; L3e; >=130km/h; PI
Felgen	Gussfelge
Km-Stand abgelesen	561

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	150 / 80 B 16 71 H	Dunlop / Harley Davidson	S/O	5 mm
2 hinten	180 / 70 B 16 77 H	Dunlop / Harley Davidson	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Ausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Fußrastenanlage vorverlegt, Kategorie: Motorrad, KessTech Abgasanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig, erneuern; HU abgelaufen, erneuern; Fahrzeug konnte nicht gestartet werden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fussraste rechts zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Lennart Wienrich

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Diagonale vorne rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Seitenansicht rechts



Bild 8 : Seitenansicht links