

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.08.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.08.2024 um 10:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Autohaus Autohaus Gotthard GmbH, Hauptstr. 22, 21717 Fredenbeck, im Beisein von Herr Gotthard.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 160 µm bis 185 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	28.04.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	392C / 335i
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	0005 / AHK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAWL71050P [REDACTED]
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe (Hersteller)	Spacegrau Metallic
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	225 kW / 2979 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	285.520

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 ZR 17 94 Y	Kumho / Ecsta PS71	S/O	5 mm
rechts	225 / 45 ZR 17 94 Y	Kumho / Ecsta PS71	S/O	5 mm
2 links	255 / 40 ZR 17 94 Y	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S/O	5 mm
rechts	255 / 40 ZR 17 94 Y	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Aktivlenkung inkl. Servotronic, Anhängerkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn mit klappbarem Ablagefach, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, zweistufig, abhängig von Bremskraft, Check-Control, Drehzahlmesser, Durchladeöffnung mit integriertem Transportsack, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterten Funktionen, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit selbst aufladendem Schlüssel, Getriebe: 6-Gang-Automatik Getriebe mit Steptronic (Schrittschaltung), Grundausrüstung "3er cabrio", Grundausrüstung Sicherheitsausrüstung "3er cabrio", Hardtop versenkbar, Heckklappenentriegelung mit Funkschlüssel, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Interieurleisten: Titan hell, Klimaanlage, Kopfstützen vorn und hinten, Lackierung: Metallic, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: M Sport-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Mittelarmlehne im Fond, Modellschriftzug-Entfall, Navigationssystem "Professional" in Verbindung mit Comfort Paket, Nebelscheinwerfer, Paket: Außenspiegel, Paket: Comfort, Paket: Innenlicht, Paket: Innovationspaket, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten in Verbindung mit Comfort Paket, Personal Profile, Polsterung: Leder Dakota, Polsterung: Stoff Fluid, Radio: Business CD, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Radiozubehör: USB-Audio-Schnittstelle, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 188 mit Mischbereifung, Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige (RPA), Scheibenwaschdüsen vorne beheizt, Servolenkung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch horizontal und vertikal verstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, mit großem Ablagefach mit Netz in Gepäckraumtrennwand, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Start-/Stop-Knopf, Stoßfänger in Wagenfarbe, Verglasung: Klimakomfort-Frontscheibe in Verbindung mit Comfortpaket, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert, Windschutz, Xenon-Licht inkl. Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 08.05.2019 bei Kilometerstand 172.409.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Zusatzschlüssel fehlt, erneuern; HU/AU fällig / kein Nachweis, erneuern; Inspektions-Service fällig / kein Nachweis, erneuern; Seitenverkleidung rechts verschürft, erneuern; Seitenverkleidung links verschürft, erneuern; Mehrere Kofferraumverkleidungen einbauen, instandsetzen; Felge vorn rechts verschürft, smart repair; Felge vorn links verschürft, smart repair; Starterbatterie def., erneuern; Lenkrad abgenutzt, erneuern; Motorhaube Steinschlagschäden und Dellen, lackieren mit Lackaufbau; Luftgitter vorn gebrochen, erneuern. Stoßfängerverkleidung vorn rechts unten abgeschürft, smart repair. Fehlermeldungen im Display / Fehlersuche, instandsetzen.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Dach Delle, drücken; Seitenwand hinten rechts Delle, drücken.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links