



180

## Fahrzeugbeschreibung

über ein von der StA Braunschweig eingezogenes Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Braunschweig, 09.06.2022		
Abholungsort	Braunschweig		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	<b>Staatsanwaltschaft Braunschweig</b>		
Vorbesitzer	intern -	extern	5
amtliches Kennzeichen	<b>Ex. BS IT3456</b>	Tag der ersten Zulassung	<b>24.05.2005</b>
Hersteller	<b>DaimlerChrysler</b>	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : <b>0999</b>
Typ	<b>169 (A170 A-Klasse)</b>		Ziff. 2.2 : <b>302</b>
Fahrzeug-Ident-Nr.	<b>WDD1690321J063282</b>		Ziff. 14 : <b>Euro 4</b>
Fahrzeug-Art / Aufbau	<b>Pkw geschlossen</b>		Ziff. 14.1: <b>0462</b>
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input checked="" type="checkbox"/>	Diesel <input type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>	Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	<b>1699</b>	Leistung (KW)	<b>85</b>
Getriebeart	Schaltung <input checked="" type="checkbox"/>	Automatik <input type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	<b>5</b>	Farbe außen:	<b>Silbergrau</b>
Anzahl der Türen / Schiebetüren	<b>5 / -</b>	Farbe innen:	<b>Schwarzgrau</b>
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	<b>1</b>		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	<b>153.976</b>	Nächste Hauptuntersuchung	<b>Ohne</b>
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller /	VA <b>Bridgestone</b>	Woche	Jahr
Herstellungsdatum:	HA <b>Bridgestone</b>		
Reifengröße	<b>185/65R15</b>		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links <b>3</b>		rechts <b>3</b>
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links <b>3</b>	links innen	rechts: <b>3</b> rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ersatzrad <input type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. <b>1.</b>	2. <b>2.</b>	3. <b>3.</b> 4. <b>4.</b>
Profiltiefe (mm)	1. <b>1.</b>	2. <b>2.</b>	3. <b>3.</b> 4. <b>4.</b>

181

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten

Ausstattung:

- Fahrzeug hat lange Standzeit > 1 Jahr; Fahrzeugbatterie defekt, springt mit Starhilfe an. Starker Kraftstoffgeruch im Bereich der rechten Fahrzeughälfte, Kraftstoffaustritt zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht feststellbar
- Fahrzeug außen verschmutzt, partiell Grünspan am Fahrzeug. Fahrzeug innen verschmutzt und über normalen Gebrauch hinausgehende stärkere Nutzungsspuren. Stockflecken auf Polstern und Teppichen, Schimmelbewuchs auf den Gurten.
- Klimaanlage ohne Funktion und nach Einschalten mit Geräusentwicklung im Bereich des Klimakompressor
- Diverse Anstoßstellen, Kratzer und Dellen am Fahrzeug; korrodierende Steinschläge im Frontbereich
- Fahrzeug weist schlecht ausgeführte Lackausbesserungen (Anlackierungen) auf.
- Kupplung schließt sehr spät (Ursachen kann sein durch Verschleiß an Kupplungsscheibe, Druckplatte defekt, etc.), schlechtes Anfahrverhalten
- Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts Gehäuse beschädigt
- Alle Reifen verschlissen (knapp über 1,6 mm Profiltiefe); zwei Felgen stark beschädigt (eingedrücktes Felgenhorn)
- Korrosionsschäden: partiell am Unterboden, Schweller links und rechts hinten, Tank, Achsbauteile vorn und hinten, Achs-/Geräteträger vorn
- Motor leicht Ölfeucht; Nicht Scheckheftgepflegt; letzter Ölwechsel laut Zettel im Motorraum vor über zwei Jahren
- Alle Bremsscheiben stark korrodiert durch Standzeit
- Mangels Zugang zu Informationen vom letzten Besitzer konnten keine Informationen zur Fahrzeughistorie (z.B. Austauschmotor/-Getriebe, etc.) eingeholt werden.

Unfallschaden: ja  nein  In der Vergangenheit instandgesetzt

wenn ja, welche Schäden:

- Fahrzeug hat 5 Vorbesitzer.

Mangels Zugang zu Informationen vom letzten Besitzer konnten keine Informationen zu Unfällen in der Historie eingeholt werden.

Augenscheinlich wurden bei der Besichtigung Anlackierungen/Lackausbesserungen festgestellt.