

KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT

Vorgangsart	Kurzgutachten und Zustandsbericht
Auftraggeber	HGV.in Martina Besel
Amtliches Kennzeichen	
Besichtigungsdatum	05.02.2025
Besichtigungsort	
Besichtigt durch	

Zusammenfassung der Ergebnisse

Fahrzeugwert (steuerneutral)	4.400,00 €
Reparaturkosten / Minderwert	3.710,00 €
Fahrzeugwert nach Abzug der Reparaturkosten	690,00 €

KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Fahrzeug zur Personenbeförderung bis 8 Sitzplätze
Aufbauart	Kabrio-Limousine
Fabrikat	Renault
Typ/Untertyp	Megane III CB (E95)
Fahrzeug-Ident-Nummer	
KBA-Nummer	3333/AWD
Motorart	Otto
Abgascode	Euro 5
Bereifung	VL/VR 2,5 mm Hankook Icebear W440 205/55 R16 IDOT 2010 HL/HR 3,0 mm Hankook Icebear W440 205/55 R16 IDOT 2010
Anzahl Achsen	2
Baujahr	2010
Erstzulassung	26.01.2011
Letzte Zulassung	unbekannt
Nächste HU	1/21 (abgelaufen)
Laufleistung nach Angaben	48875
Allgemeinzustand	mangelhaft
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit, keine Spannungsversorgung vorhanden
Ausstattung	Motortyp: H4J Getriebe: TL4 CUI-Leder VLCUIR 096 kW PROJAB Webasto Standheizung
Die Aufgeführte Fahrzeugausstattung / Sonderausstattung ist nur ein Auszug und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.	
Vorschäden repariert	Vorschäden am Fahrzeug sind augenscheinlich nicht erkennbar. Bei der Lackschichtdickenmessung wurde bei acht Messungen an diversen Bauteilen eine Lackschichtdicke von 118 – 133 µm festgestellt.
Vorschäden unrepariert	siehe Auflistung

FIN überprüft – Typenschild

Die Fahrzeug-Identitäts-Nummer wurde auf Übereinstimmung mit der Einschlagnummer auf dem Typenschild überprüft

KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT

Auftrag

Auftragsgemäß wurde das vorstehend beschriebene Fahrzeug besichtigt, um den Marktwert des Fahrzeuges zu ermitteln und den aktuellen Zustand widerzuspiegeln

Bezeichnung der Schäden bzw. Minderwertes aus Reparaturkosten

- HU/AU durchführen
 - Überfälligen Kundendienst durchführen
 - Neue Starterbatterie
 - Bremsanlage VA und HA auf Grund von Standschäden erneuern
 - 4 neue Reifen auf Grund hohen Alters
 - Außen- und Innenreinigung auf Grund starker Verschmutzung durchführen
 - Verdeck instand setzen (öffnet nicht vollständig)
 - Heckleuchte links feuch:
- ➔ Gesamtsumme: 3.710,00 €

Fahrzeugwert (steuerneutral)

4.400,00 €

Der Fahrzeugwert zum Stichtag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse (unbekannt), sowie aller wertbildenden Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage 4.400,00 €

Auf dem örtlichen Händlermarkt sind dem Fahrzeug vergleichbare Kfz nicht erhältlich. Der ermittelte Fahrzeugwert ist dem Privatmarkt entnommen. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen (brutto = netto).

Lichtbilder

Die zur Beweissicherung angefertigten Lichtbilder sind dem Originalgutachten beigefügt. Der Unterzeichner versichert an den Fotodateien keine Änderungen vorgenommen zu haben. Ausgenommen hiervon sind Nachbesserungen im Bereich der Helligkeits-/Kontrasteinstellungen.

KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT



KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT



KURZGUTACHTEN und ZUSTANDSBERICHT

