

Gutachten -Nr. 24H2977GJ

Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH | Am Weidenbach 12 | 51491 Overath

Sonja Hauswirth
Obergerichtsvollzieherin
Odenthaler Str. 157
51465 Bergisch Gladbach

Dipl.-Ing. SwenNiedecker *1) *2) *4) *5)
Dipl.-Ing. GertJaumann *1) *2) *4)
Dipl.-Ing. EricPanske *1) *3) *4) *5)
Dipl.-Ing. FrankRottländer *1) *3) *4) *5)
Dipl.-Ing. StefanHeinrichs *2) *4)
Dipl.-Ing. JörnHerweg *4) *6)
FrankReucher Kfz.-Techniker-Meister
Dipl.-Ing. JochenGass *4)
Dipl.-Ing. StefanMaxeiner *4)
B.Eng. StefanReifenrath *4)
B.Eng. JanTobiasFischer *4) *6)
B.Eng. JohannesJaumann *4)
B.Eng. SebastianZahr *4) *6)
B.Eng. DennisNeumann *4) *6)
B.Eng. EricKarst *4) *6)
B.Eng. AndreRadtke *4)
B.Eng. MichaelVolkart *4)
B.Sc. PatrykFilipowicz *4)

*1) Geschäftsführer

*2) von der IHK zu Köln öffentlich bestellt und
vereidigt für Kfz.-Schäden und -bewertungen

*3) IfS zertifiziert

*4) Prüfingenieur gem. Par. 19 (3), 29 StVZO

*5) Vertragssachverständiger des ADAC

*6) Unterschriftsberechtigter des vom KBA
akkreditierten Technischen Dienstes

Amtsgericht Köln HRB 47361

Wertgutachten

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom
Besichtigung

OHNE

23.08.2024

26.08.2024 8:30 Uhr

Gesprächspartner
Besichtigt durch
Fahrzeughalter

Werkstattleiter

Dipl.-Ing. Gert Jaumann



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A4 Avant (8E) (11.2004->) / 2.5 TDI
KBA-Nummer	0588/805
Fahrzeug-Ident-Nummer	WAUZZZ8E15A517954 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Erste Zulassung	01.04.2005
Hubraum / Leistung	2.496 cm ³ / 120 kW
Motor	Motor 2,5 Ltr. - 120 kW V6 24V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / V-Motor
Abgascode	Euro 4
Türen / Sitze	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	4.586 / 1.772 / 1.427 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	287.338 km
Laufleistung geschätzt	287.338 km
Farbe	Quarzgrau Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich

Besichtigungszustand, -bedingungen, -hilfsmittel

nicht einsatzbereit, unzerlegt, Hebebühne vorhanden, Probefahrt/-lauf durchgeführt,
Lackschichtdickenmessung durchgeführt

Reparierte Vorschäden

rechte Fahrzeugseite mit erhöhter Lackschichtdicke

Nichtreparierte Vorschäden

Fahrzeug weist Unfallbeschädigungen im Frontbereich, an der linken Seite und am Unterboden auf
alle Räder sind mit Anstoßmarkierungen versehen
an dem gesamten Fahrzeug liegen Gebrauchsspuren und Lackschäden vor
(s. Fotoanlage)

Airbag u. ESP Kontrollleuchten signalisieren Funktionsstörungen
Motor mit Ölverlust

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Nexen	235/45 R17 97V N blue 4Season XL M+S
2	Nexen	235/45 R17 97V N blue 4Season XL M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Dachreling verchromt, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Multitronic, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Aktiv-Lautsprecher, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Elektronik-Paket, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Lenkrad (Sport/Leder-3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, LM-Felgen 7,5x17 (16-Speichen), Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik, Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona, Sitzheizung vorn, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Marktwert/Restwert

Bei der Marktwertermittlung wurde aufgrund der vorliegenden Unfallschäden und der festgestellten Gebrauchsspuren auf eine detaillierte Wertermittlung verzichtet.

Es wurde eine Unfall-Restwertermittlung durchgeführt.

Dabei handelt es sich um einen Endwert inklusive eventuell anfallender Umsatzsteueranteile.

Zum festgestellten Restwert für das Fahrzeug im Unfallzustand über

inkl. MwSt. EUR 228,00



228,00 EUR

Angebotsdatum: 28.08.2024

Angebotsgültigkeit: 18.09.2024

car.casion / 2408270850755

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Overath, 28.08.2024

Der Sachverständige
Dipl.-Ing. Gert Jaumann



Dieses Gutachten umfasst 19 Seiten inkl. 29 Fotos.

Anlagen: Honorarrechnung
Fotoanlage
Restwertgebote

Gutachtenversand: Gutachtenoriginal an Sonja Hauswirth



Bild: 1 Übersicht vorn rechts



2 Übersicht vorn links



Bild: 3 Übersicht hinten links



4 Übersicht hinten rechts





Bild: 5 Beschädigungen im Frontbereich



6 Motorhaube verdellt



Bild: 7 Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite







Bild: 9



10 Fahrertür deformiert



Bild: 11



12




Bild: 13



14 Stoßfänger und Kühlergrill beschädigt




Bild: 15 Ansicht Unterboden vorne - Aggregat mit Ölverlust



16 diverse Streifbeschädigungen am Unterboden hinten



Bild: 17 Rad vorne links



18 Rad vorne rechts



Bild: 19 Radhintenlinks





Bild: 21



22 Heckklappe mit Korrosionsansatz



Bild: 23 Motorraum - diverse Verkleidungen beschädigt



24 Heckklappenverkleidung beschädigt



Bild: 25 Innenraum



26 Kofferraum



Bild: 27 Instrumente mit Laufleistung Kontrollleuchten Airbag/ESP signalisieren Fehlfunktion



Bild: 28 Fahrzeugidentnummer




Bild: 29 Typenschild mit Fahrzeugidentnummer