

DEKRA Automobil GmbH
Wankelstr. 4, 32427 Minden

Frau
Gerichtsvollzieherin Morawietz
Herminenstraße 30
31675 Bückeberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Minden
Wankelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 / 83779-0
Fax 0571 / 29390
E-Mail minden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Torben Karsubke
Tel. direkt 0571 83779-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN TMAJ3812HHJ221478

Auftraggeber	Frau Gerichtsvollzieherin Morawietz, Herminenstraße 30, 31675 Bückeberg
Ihr Auftrag vom	19.12.2023, telefonisch durch Frau Morawietz
Besichtigung	20.12.2023 um 12:30

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		10.155,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Morawietz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.12.2023 um 12:30 Uhr durch Herrn Torben Karsubke
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	12.09.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.08.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	TLE / Tucson 1.6 Turbo 4WD DCT Style

Aufbauart	Geländewagen / SUV
HSN / TSN	1349 / ADU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJ3812HHJ221478
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	130 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	86.178

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 70 R 16 100 T	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	7 mm
rechts	215 / 70 R 16 100 T	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	7 mm
2 links	215 / 70 R 16 100 T	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	7 mm
rechts	215 / 70 R 16 100 T	Semperit / Speed-Grip 5	W / O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Alarmanlage, Allradantrieb, automatisch zuschaltend, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer mit hochauflösender 4,2" TFT-Anzeige, Dachreling, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 7-Gang DCT, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad beheizbar, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Optischer Unterfahrschutz hinten, Optischer Unterfahrschutz vorn, Paket: Fahrerassistenz, Paket: Sicht-Paket, Parkbremse elektronisch, Polster: Stoff, Radio-Navigationssystem, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Reifen-Reparatur-Set, Scheiben rundum getönt, Servolenkung mit Drive Mode, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorne, Statisches Abbiegelicht, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung, Leichtmetallräder DEZENT 16"

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Nächste Wartung am 10 / 2023 bei Kilometerstand 85.732.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe Steinschlag, erneuern; Tür vorne links, eingedellt, drücken; Tür vorne rechts, eingedellt, drücken;
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, smart repair; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Torben Karsubke
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Motorhaube Steinschlag



Bild 6 : Türkante Fahrertür angestoßen



Bild 7 : Frontscheibe Steinschlag im Sichtfeld



Bild 8 : Fahrertür mehrfach eingedellt



Bild 9 : Beifahrertür eingedellt