

Daniel Kimmling Talstr. 142A 55218 Ingelheim am Rhein Deutschland



Wertgutachten

Vorgang

1505923



Fahrzeug:

/ W1K1186141N102238





Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1505923

Auftrag vom: 04.07.2024 / 00:00 Uhr

Auftrag per: Telefon

Beauftragt durch: Gerichtsvollzieher

Bewertungsdatum: 10.07.2024

Wertzusammenfassung

Besteuerungart Wiederbeschaffungswert: steuerneutral Wiederbeschaffungswert: 32.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 04.07.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Besichtigungsadresse:

Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Daniel Kimmling

Talstr. 142A

55218 Ingelheim am Rhein

Fahrzeughalter:





66266 km

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen: FIN: W1K1186141N102238

HSN/TSN: 2222 / AGT Fahrzeugart: PKW (PKW) Aufbau: Kombi Hersteller: Mercedes-Benz Modell: Erstzulassung: 13.01.2020

CLA 220 d SB AMG Line (EURO 6d)

02.05.2022 Nächste HU Letztzulassung:

66266 km

(Hauptuntersuchung): 03.2025

Anzahl Türen: **Anzahl Vorbesitzer:** unbekannt 5 5/-/-Sitz-/Steh-/Liegeplätze: Emissionsgruppe: Euro 6d Leistung: 140.0 KW **Hubraum:** 1.950 ccm Frontantrieb Antriebsart: Diesel Antriebskonzept: Getriebeart: Automatik Laufleistung abgelesen: 66266 km

Farbe außen

Laufleistung geschätzt:

Farbe außen: Lackart: **DIGITALWEISS** uni (Multifunktions-Basislack)

Laufleistung angegeben:

METALLICLACK

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung: LEDER SCHWARZ/

ANTHRAZIT

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe: 4688 mm / 1830 mm / 1447 mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 2140,0 kg Leergewicht: 1585,0 kg Nutzlast: 555,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 8-Gang -Doppelkupplungsgetriebe DCT, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill Diamant-Optik, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller Wagenfarbe, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), USB-Anschluss im Fond





Sonderausstattung

Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung Vorbereitung, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Außenspiegel schwarz lackiert, Ausstattungs-Paket: Business, Ausstattungs-Paket: Energizing Plus, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Digitales Instrumenten-Display, Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten AMG, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Kamerasystem 360 Grad, Keyless Go Startanlage, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Keyless-Go-Paket, Klimaautomatik (Thermotronik), Kraftstofftank: vergrößert, Laderaum-Paket, Leder-Paket, LM-Felgen, LM-Felgen, LM-Felgen 7,5x19 (AMG, Vielspeichen, schwarz und glanzgedreht), Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Media-Display, Media-Display, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Multibeam LED, Multikontursitz-Paket, Navigation Basis-Paket, Navigation Premium-Paket, Navigationssystem: Festplattennavigation, Navigationssystem: Festplattennavigation, Night-Paket, Panorama-Schiebedach, Park-Paket mit 360° Kamera, PRE-SAFE-System, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung vorn, Sitzheizung vorn, Sitz-Komfort-Paket, Sound-System, Spiegel-Paket, Sportsitze vorn, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Surround-System Burmester, Touchpad (Mittelkonsole), Touchpad (Mittelkonsole), Vorrüstung Konnektivität-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	255/35 R 19,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	255/35 R 19,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	255/35 R 19,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	255/35 R 19,0	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt "Lackschichtdickenmessung/prüfung" aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage			
Fensterheber vorne rechts			
Fensterheber hinten rechts			
Radioanlage			
Funkschlüssel			





Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 04.07.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W1K1186141N102238 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteilsch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sachverstandiger für Schaden- und Wertgutachten

Mainz-Gonsenheim, den 10.07.2024

1. lado

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 8 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.



Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 8 Fotos

Dokumentennummer:

1505923

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer:

W1K1186141N102238



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts



Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Armaturenbrett







Bild 6: Innenraum vorne





Bild 7: Schlüssel/Borddokumente



Bild 8: montierte Räder