



Daniel Kimmling  
Talstr. 142A  
55218 Ingelheim am Rhein



### Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 700230016021 vom 31.10.2023  
Amtliches Kennzeichen:   
Auftrag vom: 09.10.2023  
Bewertungsdatum: 09.10.2023  
Auftraggeber: Daniel Kimmling  
Talstr. 142A - 55218 Ingelheim am Rhein  
Besichtigung: 09.10.2023 - 10:00 Uhr  
Hessisches Landeskriminalamt  
Hölderlinstr. 1-5 - 65187 Wiesbaden  
anwesend: der Auftraggeber  
besichtigt durch Unterzeichner

### Zusammenfassung

---

Wert am Markt 110.000,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen: [REDACTED]  
VIN: WP0ZZZ99ZLS255369  
Hersteller, Typ: PORSCHE, 911  
Verkaufsbezeichnung: 911 Carrera S Cabriolet PDK  
Erste Zulassung: 13.06.2019  
Letzte Zulassung / Vorbesitzer: 28.11.2019 / unbekannt  
Laufleistung abgelesen: 3812 km  
Laufleistung geschätzt: 3812 km  
Fahrzeugart / Aufbau: PKW / Cabrio  
Anzahl Türen / Sitzplätze: 2-türig / 4 Sitzplätze  
Motor: Otto G-KAT, 6-Zylinder, Boxer  
Hubraum / Leistung: 2981 ccm / 331 kW  
Nächste HU: 11.2020  
Farbe: Tiefschwarz-Metallic (C9X)  
KBA-Nummer: 0583.ALK  
Gewichte: Leergewicht: 1585 kg / zul. Gesamtgewicht: 2040 kg  
Maße: Länge: 4519 mm / Breite: 1852 mm / Höhe: 1299 mm  
Radstand: 2450 mm  
Abgascode: Euro 6d

### montierte Bereifung

| <i>Achse</i> | <i>Beschreibung</i>                 | <i>Profiltiefe, mm</i> |          |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
|              |                                     | <i>L</i>               | <i>R</i> |
| VA           | 245/35 ZR 20 - Pirelli, Sommer (o)  | 6,0                    | 6,0      |
| HA           | 305/35 R 20 Z - Pirelli, Sommer (o) | 6,0                    | 6,0      |

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag vor



## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WP0ZZZ99ZLS255369 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 09.10.2023 10:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch der Auftraggeber anwesend.

### Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.  
Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

#### *reparierte Vorschäden:*

Das oben benannte Fahrzeug weist im Frontbereich Motorhaube, Und Kotflügel rechts und links erhöhte Lackschichtdicken im Bereich von 200µ - 300µ auf.

#### *nicht reparierte Vorschäden:*

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

### Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.



Zur Besichtigung lagen nur die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und ein Fahrzeugschlüssel vor. Die Zulassungsbescheinigung Teil 2 sowie der Zweitschlüssel waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Der Unterboden konnte nicht in Augenschein genommen werden.  
Über die Technische Funktionsfähigkeit keine Aussage getroffen werden kann, da es konnte nur ein kurzer Probelauf durchgeführt werden konnte.

Weitere Schäden an Unterboden und/oder der Technik können nicht ausgeschlossen werden.  
Es verbleibt ein Prognoserisiko.



Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Mainz, den 31.10.2023

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 9 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber  
Daniel Kimmling  
Talstr. 142A - 55218 Ingelheim am Rhein



**Lichtbildanlage**

Wertgutachten:  
Fahrzeug-Kennzeichen:  
Fahrzeug-Ident.-Nr.:

700230016021  
  
WP0ZZZ99ZLS255369



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Bild 9**

Die Lichtbildanlage enthält 9 Bilder.