

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

OGVin Nicole Späth
Grasacker 1
27607 Geestland

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven
An der Feuerwache 2
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 / 92446-0
Fax 0471 / 92446-30
E-Mail
bremerhaven.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Manfred Brinkwirth
Tel. direkt 0471 92446-20

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN **JMBXNGA1WFZC22833**

Auftraggeber OGVin Nicole Späth, Grasacker 1, 27607 Geestland
Ihr Auftrag vom 18.12.2023, schriftlich durch Frau Späth
Besichtigung 19.12.2023 um 10:30
B. Toscani & Söhne Automobile GmbH, Debstedter Str. 89-91, 27607 Geestland

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	1.134,45 EUR	1.350,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Späth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.12.2023 um 10:30 Uhr durch Herrn Manfred Brinkwirth bei B. Toscani & Söhne Automobile GmbH, Debstedter Str. 89-91, 27607 Geestland, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	08.11.2016
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	MITSUBISHI (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	GA0 / ASX 1.6 ClearTec 2WD
HSN / TSN	7107 / ADJ

Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMBXNGA1WFZC22833
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	86 kW / 1590 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	138.279

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 70 R 16 100 T	Falken / Eurowinter HS449	W / O	1.6 mm
rechts	215 / 70 R 16 100 T	Falken / Eurowinter HS449	W / O	1.6 mm
2 links	215 / 70 R 16 100 T	Falken / Eurowinter HS449	W / O	3 mm
rechts	215 / 70 R 16 100 T	Falken / Eurowinter HS449	W / O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag Knieairbag Fahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seiten-Airbag, vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Automatisches Start-/Stopsystem AS&G, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar in Wagenfarbe (2), Befestigungshaken im Gepäckraum, Berganfahrhilfe (HSA), Bremsassistent, Cockpitverkleidung in Carbon-Optik, Coming-Home- /Welcome-Funktion, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch (4), Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung ASX., Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren äußeren Sitzplätzen, Instrumentierung mit LCD-Farbdisplay, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Kopfstützen vorne höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lenkrad, höhen- und tiefenverstellbar, MASC Mitsubishi Active Stability Control, MATC (Traktionskontrolle) abschaltbar, Mittelarmlehne vorn, Multi-Informationdisplay, Polster: Stoff, Radio mit CD-MP3-Player und 4 Lautsprechern, Radiozubehör: USB-Audioschnittstelle, Reifendruckkontrollsystem, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar (60:40), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik vorn höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Vordersitze neigungsverstellbar und längs verschiebbar, Stahlfelgen 6,5J x 16, Uhr - digital, Unterfahrschutz vorn, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU fällig; Stoßfänger hinten eingedrückt, erneuern (Bild 11); Stoßfänger vorne eingedrückt / Kühlerpaket durchgebogen, erneuern (Bild 5, 6, 7, 8); Inspektion fällig, erneuern; Fahrzeug sehr stark verschmutzt innen und außen, reinigen (Bild 9, 10, 13, 14); Seitenteil rechts, Dellen, drücken (Bild 12); Reifen nahe der Verschleißgrenze, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Manfred Brinkwirth
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorne eingedrückt / Kühlerpaket durchgebogen




Bild 6 : Stoßfänger vorne eingedrückt / Kühlerpaket durchgebogen




Bild 7 : Stoßfänger vorne eingedrückt / Kühlerpaket durchgebogen



Bild 8 : Stoßfänger vorne eingedrückt / Kühlerpaket durchgebogen



Bild 9 : Fahrzeug sehr stark verschmutzt innen und außen



Bild 10 : Fahrzeug sehr stark verschmutzt innen und außen



Bild 11 : Stoßfänger hinten eingedrückt



Bild 12 : Seitenteil rechts, Dellen



Bild 13 : Fahrzeug sehr stark verschmutzt innen und außen




Bild 14 : Fahrzeug sehr stark verschmutzt innen und außen