



Gutachten-Nr. 2208670

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Straßacker 20, 82418 Murnau

Herr
HGV P. Held
Griesstraße 10
82467 Garmisch-Partenkirchen

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachten-Nr. 2208670****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2024**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Unbekannt 82467 Garmisch-Partenkirchen
Auftrag vom / durch	16.05.2024 10:00 schriftlich Herrn HGV P. Held Griesstraße 10 82467 Garmisch-Partenkirchen
Besichtigungsdatum / Ort	07.06.2024 09:00 82496 Oberau 82496 Oberau
Anwesend bei Besichtigung	-

Ergebnis

Einkaufswert**500,00 EUR**

**Gutachten-Nr. 2208670****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2024**

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugidentnummer	KL650A001657
Fahrzeugart	KRAFTRAD O.LB. (25)
Fahrzeughersteller	KAWASAKI (J) (7103)
Typ	KL650A (000)
Verkaufsbezeichnung	KLR 650
Antriebsart	Otto
Emissionsklasse	- (-)
Leistung	31 kW
Hubraum	652 ccm
Farbe	rot uni
Erstzulassung	20.03.1987
Nächste HU	Mai 2025
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	178 kg
Laufleistung	42.777 km abgelesen 42.777 km angegeben

Bereifung

Vorne	90/90 21 54V Michelin 4,0 GO
Hinten	130/80 R17 65H Michelin 4,0 GO

Legende: GO = Geländereifen

Ausstattung	Zubehör siehe Fahrzeugbewertung
-------------	---------------------------------



Gutachten-Nr. 2208670

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt: Handbremshebel Vorderradbremse gebrochen, Batterie tiefentladen Motor konnte nicht gestartet werden, Drehzahlmessernadel abgebrochen.



Gutachten-Nr. 2208670

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Murnau, den 10.06.2024

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claus Peter Zink'.

Claus-Peter Zink

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2208670****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2024****F A H R Z E U G B E W E R T U N G**

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: GV HELD
82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 07.06.2024 /

AMTLICHES KENNZEICHEN:



ART / AUFBAU: KRAD / ENDURO

HERSTELLER: KAWASAKI
TYP: GELÄNDEMASCHINEN/ENDUROS
AUSFÜHRUNG: KLR 650
FAHRZEUG IDENT NR: KL650A001657

FARBE: ROT

MOTORART: BENZIN
HUBRAUM / LEISTUNG: 652 CCM / 31 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 1 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 20.03.1987 /
NÄCHSTE HU / AU: 05.2025 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 42.777 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER
V-ACHSE: 90/90 21 54V
H-ACHSE: 130/80 R 17 65H

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT

EUR****

500,00

WEILHEIM, OBERBAY , DEN 10.06.2024

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2208670

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

GEPÄCKTRÄGER; HALOGENSCHEINWERFER; RAD, SPEICHE; RÜCKSPIEGEL RECHTS;
STOßDÄMPFER VERSTELLBAR;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- BATTERIE TIEFENTLADEN
- DREHZAHLMESSERNADEL GEBROCHEN
- VORDERRADBREMSHEBEL GEBROCHEN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 90/90 R S
H-ACHSE: 120/90 R S

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 90/90 21 54V LI: (GO) 4.0 mm
H-ACHSE: 130/80 R 17 65H LI: (GO) 4.0 mm

GO=GELÄNDE-ORIGINAL

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2208670

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2024

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 10.06.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

EINKAUFSWERT

EUR****

500,00

WEILHEIM, OBERBAY , DEN 10.06.2024

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2208670




Bild 13



Bild 14