

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WDD2050641F587912

Besichtigung

08.10.2024 um 10:30 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		21.250,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2024

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Tag der Erstzulassung 29.05.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 06.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart Personenkraftwagen
Hersteller Mercedes-Benz

Duplikat

Typ / Verkaufsbezeichnung	C-Klasse Lim. (BM 205)(03.2014->) / AMG C 43 4Matic
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / GGG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2050641F587912
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	7F0
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	270 kW / 2996 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	61.988

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 95 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S / S	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 95 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S / S	6 mm
2 links	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S / S	6 mm
rechts	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 4	S / S	6 mm

S/ Sommer; /S Schaden;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz lackiert, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Design- und Ausstattungslinie Standard, Edelstahlpedale Sportdesign, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung, Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten AMG, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Infotainment-System: Mercedes me connect, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (AMG, 5-Speichen, schwarz, hochglänzend), Lenkrad (Sport Leder Nappa), Lenkrad mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellbezeichnung geändert (mit Code), Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT, Parameterlenkung, Reifen vorn/hinten: 225/45 R18 ..W / 245/40 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sicherheitsgurte designo, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Auspuffanlage, Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control), Sportsitze vorn, Standard Interieur, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Styling-Paket (AMG / Exterieur), Tempomat, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Duplikat

Sonderausstattung

Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad), Fahrassistenz-Paket: Spur, Navigationsmodul Garmin MAP Pilot, Park-Paket, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Touchpad (Mittelkonsole), Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Auftragsgemäß hat der Unterzeichner das Fahrzeug, soweit möglich auf Fahrtüchtigkeit, Funktionstüchtigkeit, Verkehrssicherheit und Fahrbereitschaft untersucht. Auf Grund der langen Standzeit sind die Bremsscheiben korrodiert und die Reifen deformiert. Die Fahrzeugbatterie war tiefenentladen, das Fahrzeug konnte also nur mit Starthilfe gestartet werden. Entsprechend liegen einige Fehler vor. Sobald der Motor abgestellt wurde, war kein zweiter Start aus eigener Kraft möglich. Des Weiteren ist die letzte Hauptuntersuchung nicht nachgewiesen.

Nach Auffassung des Unterzeichners können die o.g. Anforderungen demnach nicht bzw. lediglich bedingt bestätigt werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremse vorn und hinten korrodiert, erneuern (Bild 8, 10); Rücksitzbank - Befestigung mangelhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9); Spoiler vorne links deformiert, erneuern (Bild 11); Felge vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 12); Service - Umfänge prüfen - Mehrkosten möglich. HU/AU.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge vorne links verschrammt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.