

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	25.07.2024
Modell	VW 1200, Buggy,	Anzahl Halter	Unbekannt
Amtl. Kennzeichen		Fahrzeugart	Pkw
Vorgangsname	24-0959-1-PP	Farbe	gelb
Erstzulassung / HU	01.03.1961 / 05.2024	Zustand	normal
Laufleistung (abgelesen)	10.087 km	Unfallschaden	unbekannt
VIN	3646576		
Motorart	Benzin		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	165/80R15	87 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	225/70R15	100 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	10,0 /	10,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlereinkaufswert **4.000,00 EUR**

Händlerverkaufswert **5.950,00 EUR**

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 02.08.2024 zum 25.07.2024

Datenstand

08/2024

Bezeichnung 24-0959-1-PP
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr 3646576

Besichtigungsdatum 25.07.2024
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

Ausstattungen

Sonderausstattung

- > 15 Zoll Felgen
- > Frontstoßstange
- > GFK- Karosserie
- > Meyer´s Manx Beklebung
- > Motor 1.292ccm 25kW
- > Raid Lederlenkrad
- > Schalensitze
- > Schaltgetriebe
- > Überrollbügel

Bemerkungen

Bei der Fahrzeugwertermittlung fanden die kalkulierten Vorschäden / Beschädigungen entsprechend Berücksichtigung. Bei dem genannten Händlereinkaufswert (brutto) handelt es sich um konkrete Ankaufsgebote von Fahrzeughändlern unter Berücksichtigung der kalkulierten Schäden.

Karosserie nicht sach- und fachgerecht lackiert, GFK-Karosserie weist an diversen Stellen Lackbruch auf, Motor ölfleucht, Achsrohr rechts ölfleucht, Batterie entladen, Motor springt nicht an dreht aber, Stabilisator vorn scheuert am Vorderwagen.

Es wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden.



Bild 1: Übersicht



Bild 2: Übersicht



Bild 3: Übersicht



Bild 4: Übersicht



Bild 5: Übersicht



Bild 6: Fahrzeug Innenraum



Bild 7: Lackierung nicht sach- und fachgerecht



Bild 8: Lackierung nicht sach- und fachgerecht



Bild 9: Lackierung nicht sach- und fachgerecht



Bild 10: GFK-Karosserie / Lackbruch am Fahrzeugheck



Bild 11: GFK-Karosserie / Lackbruch im vorderen Bereich




Bild 12: Motor Ölfeucht




Bild 13: Achsrohr rechts undicht



Bild 14: Stabilisator vorn scheuert am Vorderwagen




Bild 15: Unterboden, Fahrzeug angehoben



Bild 16: Batterie entladen



Bild 17: Kilometerstand



Bild 18: Fahrzeugidentifikationsnummer