



Laug-Rumpel  
KFZ-Sachverständigenbüro  
Mainfranken

**TÜVNORD**

**Standorte:**

Nürnberger Str. 106  
97076 Würzburg

Schleehofstr. 24  
97209 Veitshöchheim

Rügshöfer Str. 28  
97447 Gerolzhofen

Laug-Rumpel GmbH \* Nürnberger Str. 106 \* 97076 Würzburg

Frau  
B. Seubert  
Gerichtsvollzieherin  
Marktplatz 4  
97222 Rimpar

W2024-1939

# Fahrzeugbewertung Nicht zugelassen

Auftrag vom / durch: 19.07.2024 Fahrzeughalter  
Besichtigungsdatum / -ort: 22.07.2024 Estenfeld  
Besichtigung durch Sachverständigen: Wolfgang Laug

Fahrzeughalter:





**Sachverständigen Feststellungen:**

- **Der KM-Stand wurde vom letzten Auftrag abgelesen.**
- **Fahrzeug stand seit über 6 Jahren im Freien.**
- **Verdeck beschädigt.**
- **Lackanrostungen rundum.**
- **Schimmel im Innenraum.**
- **Fahrzeug konnte nicht geöffnet werden.**
- **Ob der Motor funktioniert ist nicht bekannt.**
- **Die Karosserie ist verzogen.**

Ziel dieser Bewertung ist die Ermittlung des Händlerverkaufswertes.

Alle Angaben bezüglich des Zustandes beruhen auf die nicht optimale Besichtigung des Fahrzeuges durch den Sachverständigen.

Unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der Laufleistung, der Beschädigungen sowie der Vorschäden, wird das Fahrzeug auf einen Händlerverkaufswert auf Euro

**2.500,-- € brutto**

geschätzt.

Wolfgang Laug

Sachverständiger



Laug-Rumpel  
KFZ-Sachverständigenbüro  
Mainfranken

**TÜVNORD**



Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: Nicht zugelassen  
Fahrzeugart: PKW  
Aufbau: Cabrio  
Fabrikat: Porsche  
Typ / Untertyp: 996  
KBA-Nummer: 0583/000  
Fzg.Ident.-Nummer: WP0CA29901S653974  
Erstzulassung: 01.07.2001  
Letzte Zulassung: 06.03.2018

Motorart: Benzin  
Feinstaubplakette: keine  
Leistung in kw: 221  
Hubraum in ccm: 3387  
Laufleistung in km abgelesen: 103180  
Laufleistung in km geschätzt: 103180

Leermasse in kg: 1.310  
Gesamtmasse in kg: 1.795

Bereifung:	v.l.	6,0 mm	235/35 R 18 W
	v.r.	6,0 mm	235/35 R 18 W
	h.r.	7,0 mm	295/30 R 19 W
	h.l.	7,0 mm	295/30 R 19 W

Farbe / Lackart: Schwarz / uni

Bemerkungen: Der KM-Stand wurde vom letzten Auftrag abgelesen.  
Fahrzeug stand seit über 6 Jahren im Freien.  
Verdeck beschädigt.  
Lackanrostungen rundum.  
Schimmel im Innenraum.  
Fahrzeug konnte nicht geöffnet werden.  
Ob der Motor funktioniert ist nicht bekannt.



Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002





Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004





Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006





Bild Nr. 007



Bild Nr. 008







Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010





Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012





Laug-Rumpel  
KFZ-Sachverständigenbüro  
Mainfranken

**TÜVNORD**

Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014





Laug-Rumpel  
KFZ-Sachverständigenbüro  
Mainfranken

**TÜVNORD**

Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016





Laug-Rumpel  
KFZ-Sachverständigenbüro  
Mainfranken

**TÜVNORD**

Würzburg, 14.08.2024

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. W2024-1939**

Bild Nr. 017

