

Goldschmiedemeister
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger durch die Handwerkskammer für
München und Oberbayern

2.




Abb. Draufsicht, Bild 7




Abb. Rückseite, Bild 8

Eine Brosche mit Rautenförmigen Ornamenten mit darunterliegender dreieckiger Spitze und zwei rund facettierte Edelsteine im Cabochon-Schliff. Die Breite beträgt ca. 29,46 mm. Das Bruttogewicht beträgt 4,3 g.

2.1 Material

Brosche	$900/^{000} = 21,6$ Karat
Kugelverschluss	$750/^{000} = 18,0$ Karat
Nadel	$624/^{000} = 15,0$ Karat

2.2 Enthaltene Farbsteine

Die Brosche enthält zwei rund geschliffene Edelsteine im Cabochonschliff mit 2,4 und 2,8 mm Durchmesser. Der größere Edelstein ist stark beschädigt. Beide Edelsteine haben deutliche Einschlüsse. Aufgrund der Fassart – hinten geschlossen - , geringen Größe und Qualität wurde auf eine weitergehende Untersuchung zwischen Turmalin, Varietät Rubilith und Korund, Varietät Rubin verzichtet.

Goldschmiedemeister
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger durch die Handwerkskammer für
München und Oberbayern

2.3 Hinweis

Das Nadelscharnier ist defekt. Ein Edelstein ist defekt.

2.4 Wertermittlung

Der Verkehrswert der Brosche beträgt 290,-- Euro.
(in Worten: zweihundertneunzig Euro)

München, den 17.03.2025