

DEKRA Automobil GmbH
Max-Planck-Str. 5. 34253 Lohfelden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Max-Planck-Str. 5
34253 Lohfelden
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Martin Meyl
Tel. direkt 0561 9519-510

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN **WV2ZZZ2KZDX136780**

Eigen-Nr

V DR II 590/24

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

19.06.2024, schriftlich durch Herrn Bardt

Besichtigung

19.06.2024 um 15:30 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

ohne MwSt.

mit 19% MwSt.

Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelbar

1.870,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Bardt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.06.2024 um 15:30 Uhr durch Herrn Martin Meyl bei Firma [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Lackschichtdickenmessung aufgrund von der Fahrzeugfolierung nicht möglich!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag [REDACTED]
Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 04.06.2013
Zul.Besch. Teil I/Fz-Schein vom 17.10.2022

Untersuchungsdatum

Fälligkeit HU 10 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart Personenkraftwagen
Hersteller Volkswagen
Typ / Verkaufsberechnung Caddy Kasten/Kombi (2C)(08.2010->2015) / Caddy Maxi 1.6 TDI
Aufbauart JAKO-O Trendline
HSN / TSN Kombi
0603 / AVF

Fahrzeug-Ident.-Nr	WV2ZZZ2KZDX136780
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe / Farbe	Reflexsilber-metallic (A7W) / Fahrzeugfolierung in Gelb
Lackierung	8E, LA7W / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	75 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Einsatzart	Taxi
Km-Stand abgelesen	326.769

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 H	Atlas / Green 4S	A / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Atlas / Green 4S	A / O	3 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 H	Atlas / Green 4S	A / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Atlas / Green 4S	A / O	4 mm
Pannenset				

Alle Ganzjahres, 10 Original, 10 Ersatz

Serienausstattung

2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze), 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich), Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Bodenbelag hinten (Teppich), Bodenbelag vorn (Teppich), Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (253 mm x 10 mm), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Textil, Fzg. ohne Start/Stop-Anlage, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Longlife-Service, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nichtraucher-Paket, Radstand 3006 mm, Radvollabdeckungen / Radzierblenden, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür links, Schiebetür rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell JAKO-O, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x16, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Fahrzeugvollfolierung, Funkgerät CB Funk, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Metallic-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI KAT (CAYD), Scheibenwaschdüsen heizbar, Stoßfänger lackiert, Taxometer, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Taxi

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Karosseriekleid in mehreren Bereichen beschädigt (Anfahr/Unfall- und Gebrauchsschäden), instandsetzen; Innenraum verschmutzt, instandsetzen; Inspektion fällig, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Martin Meyl

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum hinten




Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Typenschild



Bild 7 : Fahrzeugidentnummer



Bild 8 : Diagonale vorn



Bild 9 : Diagonale hinten



Bild 10 : Motorraum



Bild 11 : Taxometer



Bild 12 : Innenraumansicht




Bild 13 : Heckdeckelverkleidung verschrammt




Bild 14 : Heckstoßfänger durchgestaucht



Bild 15 : Seitenstreifschaden rechts




Bild 16 : Seitenstreifschaden rechts



Bild 17 : Seitenstreifschaden rechts




Bild 18 : Fronttür links durchgestaucht




Bild 19 : Kotflügel vorn links verschrammt



Bild 20 : Verschmutzungen auf dem Armaturenbrett



Bild 21 : Funkgerät



Bild 22 : Im Fahrzeug befindliche Gegenstände



Bild 23 : Im Fahrzeug befindliche Gegenstände




Bild 24 : Im Fahrzeug befindliche Gegenstände




Bild 25 : Im Fahrzeug befindliche Gegenstände