



Gutachten-Nr. 3162563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.06.2024

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Niederkainaer Straße 11, 02625 Bautzen

Sicherstellungshalle

02625 Bautzen

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 3162563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.06.2024

Fahrzeugaewertung

Duplikat

| | |
|--------------------------|---|
| Fahrzeughalter | ohne |
| Auftrag vom / durch | 13.06.2024 10:00 telefonisch Staatsanwaltschaft Görlitz Obermarkt 22 02826 Görlitz |
| Besichtigungsdatum / Ort | 18.06.2024 Sicherstellungshalle 02625 Bautzen |

Ergebnis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Einkaufswert ohne MwSt. | 22.016,81 EUR |
| 19% MwSt. auf den Einkaufswert | 4.183,19 EUR |
| Einkaufswert mit 19% MwSt. | 26.200,00 EUR |



Technische Daten

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|
| Amtliches Kennzeichen | OHNE | | |
| Fahrzeugidentnummer | W1V44781513730421 | | |
| Fahrzeugart | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1) | | |
| Aufbaubeschreibung | Mehrzweckfahrzeug 5-türig (AF) | | |
| Fahrzeughersteller | Daimler (D) (1313) | | |
| Typ | 639/2 (ICB) | | |
| Verkaufsbezeichnung | V 250 d extralang 9G-TRONIC Avantgarde | | |
| Antriebsart | Diesel OBD | | |
| Leistung | 140 kW | | |
| Hubraum | 1950 ccm | | |
| Farbe | Obsidianschwarz metallic | | |
| Erstzulassung | 25.08.2021 | | |
| Letzte Zulassung | 02.02.2024 | | |
| Nächste HU | September 2021 | | |
| Anzahl Vorbesitzer | 0, Angabe laut Fahrzeughalter | | |
| Leermasse | 2.347 kg | | |
| Nutzlast | 753 kg | | |
| zulässige Gesamtmasse | 3.100 kg | | |
| Sitz- / Stehplätze | 7/- | | |
| Laufleistung | 144.587 km angegeben | | |
| Bemerkung | Reifen verkehrssicher | | |
| Bereifung | | | |
| Vorderachse | 225/55 R17 V | | |
| | Links 5,0 SO | | Rechts 5,0 SO |
| Hinterachse | 225/55 R17 V | | |
| | Links 5,0 SO | | Rechts 5,0 SO |
| | Legende: SO = Sommerreifen | | |
| Sonderzubehör | Anhängelast 2500 kg, Anhängelast 2500 kg, Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, Audiosystem Audio 20 mit Touchpad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung, Kraftstofftank: vergrößert, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Navigationsmodul Garmin MAP Pilot, PRE-SAFE-System, Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebetür links elektrisch, Schiebetür rechts elektrisch, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, Spiegel-Paket, Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach, Tankdeckel rot, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Vorbereitung Navigationssystem | | |

**Gutachten-Nr. 3162563**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 19.06.2024****Ausstattung****Garmin MAP Pilot**

Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Armlehnen Fahrgastraum, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Außentemperaturanzeige, Avantgarde, Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, BlueEfficiency-Paket, Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum, Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Direktlenkung mit variabler Lenkkräft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsgriff hinten, Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet), Einstiegsleuchten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Feststellbremse elektrisch, Feststeller Schiebetür (Aktiv), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Gurtstraffer, Haltegriffe im Fond, Handschuhfach abschließbar, Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr., Heckleuchten LED, Heckscheibe aufstellbar, Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Pollenfilter, Intelligent Light System LED, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserie/Aufbau: extra lang, Kindersicherung, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Kombiinstrument mit Farbdisplay, Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, LM-Felgen, LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserchner, Leuchtweitenregelung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kCDI KAT, PKW-Zulassung, PTC Heater, Partikelfilter, Radstand 3430 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System, Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert, Tagfahrlicht, Vlies-Batterie 92 Ah, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 3,10 t

Grundlage Fahrzeugdaten

Werkstattunterlagen als Kopie

**Gutachten-Nr. 3162563**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 19.06.2024****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.
Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren dabei die folgenden Fahrzeugteile betroffen:

- reparierter Heckschaden

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. An folgenden Bauteil wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Heckklappe

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- STOßFÄNGER HINTEN EINGEDRÜCKT UND VERFORMT
- STOßFÄNGER VORN EINGEDRÜCKT UND VERFORMT
- UNTERFAHRSCHUTZ RECHTS GEBROCHEN
- LICHTMASCHINE OHNE LADESTROM
- MOTORRAUM MIT MARDERBISSSPUREN
- SCHIEBETÜR LINKS MIT STEINSCHLÄGEN
- SCHIEBETÜR RECHTS EINGEDELTT
- SEITENTEIL RECHTS VERSCHRAMMT
- FELGE VORN RECHTS VERSCHÜRFT
- FRONTSCHIEBE STEINSCHLAG



Gutachten-Nr. 3162563

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 19.06.2024

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Anhängekupplung abnehmbar
- Bordwerkzeug
- Nächste Inspektion fällig
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit LM-Felgen

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Kundendienstheft

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Bautzen, den 19.06.2024

Der Sachverständige



Daniel Fechner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Gutachten-Nr. 3162563 | Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben | Datum: 19.06.2024 |
|------------------------------|---|--------------------------|

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: OHNE

AMTLICHES KENNZEICHEN: OHNE

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
 TYP: V-KLASSE
 AUSFÜHRUNG: V 250 D EXTRALANG 9G-TRONIC AVANTGARDE
 FAHRZEUG IDENT NR: W1V44781513730421

FARBE: OBSIDIANSCHWARZ METALLIC
 TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.950 CCM / 140 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T, E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 25.08.2021 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 144.587 KM ANGEGEBEN

| BEREIFUNG | MILLIMETER |
|------------------------|------------|
| V-ACHSE: 225/55 R 17 V | 5.0 5.0 |
| H-ACHSE: 225/55 R 17 V | 5.0 5.0 |

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------|
| EINKAUFSWERT OHNE MWST | EUR**** | 22.016,81 |
| 19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT | EUR**** | 4.183,19 |
| EINKAUFSWERT MIT 19% MWST | EUR**** | 26.200,00 |

BAUTZEN , DEN 19.06.2024

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 3162563**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 19.06.2024**

SERIEN - AUSSTATTUNG

ADAPTIVE BRAKE MIT TROCKENBREMSEN BEI NÄSSE UND BERGANFAHRHILFE; ABGASREINIGUNG SCR GENERATION 4; ABSCHLEPPÖSE VORNE/HINTEN EINSCHRAUBBAR; ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND; AIRBAG FÜR BEIFAHRENER; AIRBAG FÜR FAHRER; AIRBAG: THORAX-PELVIS-SIDEBAGS FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER; AIRBAG: WINDOWBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRENER; AMBIENTEBELEUCHTUNG; ARMLEHNEN AUßEN FÜR EINZELSITZE 2. FONDSITZREIHE; ARMLEHNEN FÜR BESTUHLUNG IM FAHRGASTRAUM; AUFLASTUNG AUF 3.100 KG ZGG; AUFMERKSAMKEITS-ASSISTENT ATTENTION ASSIST; AUSSTIEGSLEUCHTEN IN DEN SEITENTÜREN; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS BEHEIZT, VON INNEN ELEKTRISCH EINSTELLBAR; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BATTERIE: VLIESBATTERIE 12V / 92 AH; BELEUCHTUNG FÜR FUßRAUM VORNE; BELEUCHTUNG IM HALTEGRIFF FOND MIT LESESPOT; BERGANFAHRHILFE; BLUEEFFICIENCY-PAKET; BREMSASSISTENT BAS MIT BREMSKRAFTUNTERSTÜTZUNG BEI ERKANNTEN NOTBREMSUNGEN; DIESELPARTIKELFILTER; DIREKTLENKUNG; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHE; ELEKTRIK FÜR ANHÄNGERSTECKDOSE; ELEKTRONISCHES STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP); FAHRLICHT-ASSISTENT; FAHRWERK: AGILITY CONTROL FAHRWERK MIT SELEKTIVEM DÄMPFUNGSSYSTEM; FENSTER VORN LINKS, FEST IN SEITENWAND/SCHIEBETÜR; FENSTER VORN RECHTS, FEST IN SEITENWAND/SCHIEBETÜR; FENSTERHEBER ELEKTRISCH KOMFORT F/BF; FESTSTELLBREMSE ELEKTRISCH; GENERATOR 14 V / 250 A; GENERATORMANAGEMENT; GETRIEBE: AUTOMATIK 9-GANG, 9G-TRONIC; GURTWARNEINRICHTUNG FÜR FAHRERSITZ; HALTEGRIFF IN FOND; HANDSCHUHFACH ABSCHLIEßBAR UND BELEUCHTET; ISOFIX KINDERSITZBEFESTIGUNG IM FOND UND TOPTETHER-BEFESTIGUNGSPUNKTE AN RÜCKSEITE FONDLEHNE; INNENHIMMEL IN STOFF GRAU; KINDERSICHERUNG MECHANISCH IN DEN SCHIEBETÜREN; KLIMAAANLAGE TEMPOMATIC; KOMBIINSTRUMENT MIT FARBDISPLAY; KOMFORT-DACHBEDIENEINHEIT; KOMM.-MODUL MERCEDES ME CONNECT DIENSTE; KOPFSTÜTZEN VORN; LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM; LACKIERUNG: UNI; LEDERLENKRAD; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-LENKRAD MIT REISERECHNER; LENKSÄULE MECHANISCH EINSTELLBAR IN HÖHE UND LÄNGSRICHTUNG; LEUCHE KOFFERRAUM; MERCEDES-BENZ NOTRUFSYSTEM; MITTELKONSOLE MIT STAUFACH; NAVIGATION-ZUBEHÖR: VORRÜSTUNG FÜR NAVIGATION; PAKET: AERODYNAMIK; PANNENMANAGEMENT; POLSTER: LEDER LUGANO; RADIO-ZUBEHÖR: DIGITALES RADIO (DAB); RADIO: MBUX MULTIMEDIASYSTEM MID; REIFENLUFTDRUCKÜBERWACHUNG; RÄDER: 43,2 CM (17") LEICHTMETALLRÄDER 4FACH IM 5-SPEICHEN-DESIGN; RÄDER: KOMFORTBEREIFUNG; SCHEIBENBREMSE AN VA UND HA; SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR; SCHIEBETÜR LINKS; SCHIEBETÜR RECHTS; SCHRIFTZUG EINSTIEG "MERCEDES-BENZ" BELEUCHTET; SEITENWIND-ASSISTENT; SEPARAT ZU ÖFFNENDE HECKSCHEIBE; SERVOLENKUNG ELEKTRISCH; SICHERHEITSGURTE 3-PUNKT; SITZ: EINZELSITZ 1. FONDSITZREIHE LINKS; SITZ: EINZELSITZ 1. FONDSITZREIHE RECHTS; SITZ: EINZELSITZ 2. FONDSITZREIHE LINKS; SITZ: EINZELSITZ 2. FONDSITZREIHE RECHTS; SITZ: KOMFORT-BEIFAHRERSITZ; SITZ: KOMFORT-FAHRERSITZ; SITZE: SITZSCHIENENSYSTEM MIT SCHNELLVERRIEGELUNG; SONNENBLENDEN MIT KOSMETIKSPIEGEL UND KARTENHALTER, BELEUCHTET UND SEITLICH SCHWENKBAR; STECKDOSE 12 V; STECKDOSE 12 V KOFFERRAUM / LADERAUM; STOßFÄNGER UND ANBAUTEILE IN WAGENFARBE LACKIERT; TEMPOMAT UND VARIABLER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG SPEEDTRONIC; TEPPICHBODEN FÜR FAHRZEUGINNENRAUM VORNE; TEPPICHBODEN IM FOND; TOUCHPAD; UMFELDBELEUCHTUNG HECKKLAPPE; UNTERBODENVERKLEIDUNG, AERODYNAMISCH; VERBANDSTASCHE IN DER BEIFAHRERTÜR; VORRÜSTUNG REMOTE SERVICES PLUS; WARMLUFTKANAL ZUM FAHRGASTRAUM; WARNDREIECK; WARTUNGSINTERVALLANZEIGE "ASSYST"; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WÄRMEDÄMMENDES GLAS RUNDUM; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT INNENSCHALTER; ZIERELEMENTE DOPPELSTREIFENOPTIK; ZUHEIZER ELEKTRISCH IN FRONTANLAGE (PTC-ELEMENT); ZUSATZWÄRMETAUSCHER HINTEN;

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 3162563**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 19.06.2024**SONDER - ZUBEHÖR**

AKTIVER BREMS-ASSISTENT; ANHÄNGELAST 2500 KG; ANHÄNGERKUPPLUNG, KUGELKOPF ABNEHMBAR; COLORVERGLASUNG IM FOND, SCHWARZGLAS; EASY-PACK HECKKLAPPE ELEKTRISCH; EINFÜLLDECKEL DIESEL IN ROT; FAHRWERK: AGILITY CONTROL FAHRWERK MIT SELEKTIVEM DÄMPFUNGSSYSTEM IVM. AMG LINE; FERNLICHT-ASSISTENT PLUS; HEIZUNG FÜR SCHEIBENWASCHANLAGE; KLIMAAUTOMATIK TEMPOMATIC IM FOND; KOMFORT-ÖFFNUNG UND SCHLIEßUNG MIT IR-FUNKFERNBEDIENUNG; KRAFTSTOFFTANK MIT GRÖßEREM VOLUMEN 70 L; LACKIERUNG: METALLIC; MITTELKONSOLE MIT ROLLO; PRE-SAFE; PAKET: ASSISTENZ; PAKET: SPIEGEL-PAKET; RÄDER: 43,2 CM (17") LEICHTMETALLRÄDER 4FACH IM 5-SPEICHEN-DESIGN I.V.M. SPORT-PAKET EXTERIEUR; SCHIEBETÜR: ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG FÜR SCHIEBETÜR LINKS; SCHIEBETÜR: ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG FÜR SCHIEBETÜR RECHTS; SITZE: 3ER SITZBANK KOMFORT 2. REIHE; SITZHEIZUNG BEIFAHRENER; SITZHEIZUNG FAHRER; STECKDOSEN 12V FÜR DIE SITZREIHEN IM FOND RECHTS UND LINKS; ZIERELEMENTE DOPPELSTREIFENOPTIK IVM. AMG LINE;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- FELGE VORN RECHTS VERSCHÜRF
- FRONTSCHIEBE STEINSCHLAG
- HU / AU NACHWEIS FEHLT
- LICHTMASCHINE OHNE LADESTROM
- MOTORRAUM MIT MARDERBISSSPUREN
- SCHIEBETÜR LINKS MIT STEINSCHLÄGEN
- SCHIEBETÜR RECHTS EINGEDEL
- SEITENTEIL RECHTS VERSCHRAMMT
- SERVICE FÄLLIG
- STARTBATTERIE DEFECT TIEFENTLADEN
- STOßFÄNGER HINTEN EINGEDRÜCKT UND VERFORMT
- STOßFÄNGER VORN EINGEDRÜCKT UND VERFORMT
- UNTERFAHRSCHUTZ RECHTS GEBROCHEN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 V
 H-ACHSE: 225/55 R 17 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 V LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm
 H-ACHSE: 225/55 R 17 V LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE



Gutachten-Nr. 3162563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.06.2024

3. SITZBANK HINTEN FEHLT
HECKKLAPPE EINGEDELTT
MOTORHAUBE EINGEDELTT
REPARIERTER HECKSCHADEN

SYSTEM AUDATEX

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 18.06.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS



Gutachten-Nr. 3162563

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 19.06.2024

GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------|
| EINKAUFSWERT OHNE MWST | EUR**** | 22.016,81 |
| 19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT | EUR**** | 4.183,19 |
| EINKAUFSWERT MIT 19% MWST | EUR**** | 26.200,00 |

BAUTZEN , DEN 19.06.2024

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 1

Der Mercedes-Benz
V250 bei der
Besichtigung ...



Bild 2

... am 18.06.2024
in 02625 Bautzen

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 3

Sicht auf den Motorraum
(Marderschaden an den Dämmatten)




Bild 4

Innenraum vorn

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 5

Innenraum hinten
3.Sitzbank fehlt



Bild 6

Stoßfänger hinten
eingedrückt und
verformt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 7



Bild 8

Fondtür links
verschrammt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 9

Stoßfänger vorn
rechts eingedrückt
und verformt



Bild 10

Heckklappe links
eingedellt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 11

Unterfahrschutz
rechts gebrochen



Bild 12

Fondtür rechts
unterhalb
eingedeilt

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3162563



Bild 13

Seitenteil rechts
verschrammt