



PKW Frontansicht



PKW Seitenansicht



Diverse Kratzer an der Seitenwand



Diverse Roststellen und fehlender Griff an der Schiebetür



Weitere Kratzer und Roststellen + Hinterrad mit niedrigem Reifendruck



Rad mit niedrigem Reifendruck



Rückansicht PKW



Ansicht Anhängerkupplung u. herabhängende Kabel (?)



Seitenansicht PKW



Innenansicht Ladefläche



Detailansicht Ladefläche



Detailansicht Ladefläche




Detailansicht Ladefläche



Rückfenster - angesprüht



Rückfenster – foliert



Innenansicht Fahrerkabine



Lenkrad mit leichter Schimmelbildung



Ansicht Motorraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Motorraum



Seitenansicht PKW