

# Fahrzeugbewertung

vom 31.01.2025



Mercedes-Benz

C -Klasse Sportcoupe / C 180

WDB203 [REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 31.01.2025

## **G u t a c h t e n**

### **Betrifft**

Auftrag vom / durch  
Besichtigungsdatum  
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung  
30.08.2024 / Auftraggeber  
19.09.2024 12:30 Uhr  
Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden  
01239 Dresden  
Vertretungsperson von Auftraggeber

Anwesend

### **Zusammenfassung des Gutachtens:**

#### **Beurteilung**

**Zeitwert (differenzbesteuert)**

#### **Fahrzeugbewertung**

**EUR                    1,00**

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C -Klasse Sportcoupe / C 180
KBA-Nummer	0710/501
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDB203 [REDACTED] identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	26.10.2001 / 03.11.2021
Hubraum / Leistung	1.998 cm <sup>3</sup> / 95 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 5
Türen / Sitze	3 / 4
Länge / Breite / Höhe	4.343 / 1.728 / 1.401 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	235.911 km
Farbe	SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Lackzustand	mangelhaft
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Korrosion Seitenwand links + rechts
Bemerkung	Fahrzeug nicht fach- u. sachgerecht mittels Steinschlagschutzspray nachlackiert. Dementsprechend kann eine vorangegangene Nachlackierung nicht ausgeschlossen werden.

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Austone	205/45 R16 87W Fixlime SP-401
2	Austone	205/45 R16 87W Fixlime SP-401
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 0122

### Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	8
5,5	8

**Serienausstattung**

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn mit Fach, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 62 Ah, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Innenraumfilter: Staubfilter, Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Reifen 205/55 R16 ..H, Reiserechner, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sportsitze vorn, Stahlfelgen 7x16, Tempomat, Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

**Sonderausstattung**

Außenspiegel elektr. anklappbar, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik, Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermatic), Lautsprecher vorn und hinten, Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitzheizung vorn, Sport-Fahrwerk, Sport-Paket, Änderungsjahr mit Code 802

**Zusatzausstattung**

Multi-Media-System, Fahrzeug häandsich nachlackiert - Steinschlagschutz

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 30.08.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WDB203 [REDACTED] sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	478 µm
Kotflügel, vorn rechts	234 µm
Tür, vorn rechts	200 µm
Seitenwand, hinten rechts	205 µm
Heckklappe	181 µm
Seitenwand, hinten links	221 µm
Tür, vorn links	193 µm
Kotflügel, vorn links	221 µm
Dach	n.messbar µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / keine Probefahrt
- fahrzeugtypischer Korrosionsansatz Seitewand links + rechts
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Hinweis: Bastlerfahrzeug ggf. nur zur Ersatzteilgewinnung

**Zeitwert**

**EUR**

**1,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 30.01.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**1,00 EUR (differenzbesteuert)**

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

**Gutachtenfertigung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 36 Seiten inkl. 60 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 31.01.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 13 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 14 Detailansicht Multimediasystem (Zubehör)



Bild: 15 Ansicht wie vor im Detail



Bild: 16 Innenraum, hinten links



Bild: 17 Ansicht Panoramadach von innen



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 19 Innenraum, vorn rechts




Bild: 20 Innenraum, hinten rechts Detailansicht Rücksitzbank




Bild: 21 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 22 Ausweisung Kennschild



Bild: 23 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 24 Ausweisung Hinweis - Fehlermeldung Kombiinstrument



Bild: 25 Ausweisung Hinweis - Fehlermeldung Kombiinstrument




Bild: 26 Ansicht Kofferraum



Bild: 27 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 28 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 29 Ansicht Motorhaube im geöffneten Zustand.



Bild: 30 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 31 LM-Felgen schwarz angesprüht



Bild: 32 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 33 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 34 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 35 LM-Felge partiell beschädigt




Bild: 36 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 37 Ansicht Kotflügel rechts ....



Bild: 38 ... dieser ist großflächig korrodiert.



Bild: 39 Ansicht Hauptscheinwerfer, diese sind partiell "blind" bzw. matt.



Bild: 40 Einzeldarstellung Kotflügel rechts.



Bild: 41 Einzelansicht Seitenwand rechts unten, eine vorangeschrittene Korrosionsbildung ist vorhanden.



Bild: 42 Weiterführend ist der Radlaufbogen verrostet.



Bild: 43 Detailansicht in geänderter Perspektive.



Bild: 44 Detailansicht in geänderter Perspektive.



Bild: 45 Detailansicht Heckverkleidung mit PDC-Sensoren.



Bild: 46 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 47 Ansicht Seitenwand links ....



Bild: 48 ... diese ist ebenso an der Falzkante korrodiert.



Bild: 49 Weiterführend ist die Radlaufkante verrostet.



Bild: 50 Ansicht Kotflügel vorn links ...



Bild: 51 ... dieser ist sichtbar korrodiert.



Bild: 52 Weitere Detailansicht Kotflügel links



Bild: 53 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 54 Übersichtaufnahme Motorhaube



Bild: 55 Detailansicht Panoramadach.



Bild: 56 Radhausverkleidung vorn rechts fehlt



Bild: 57 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 58 Detailansicht Endschalldämpfer



Bild: 59 Ansicht Unterboden Heckbereich rechts, dieser ist sichtbar korrodiert.



Bild: 60 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	C -Klasse Sportcoupe, C 180,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	19.09.2024
Vorgangsname		Farbe	SMARAGDSCHWARZ -
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	26.10.2001 /	KBA-Schlüssel	0710/501
Laufleistung (abgelesen)	235.911 km	Aufbau	Coupé
VIN	WDB20	Sitzplätze / Türen	4 / 3
Leistung	95 kW / 129 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Hubraum	1998 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Automatik, 5-Gänge		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Austone	205/45R16	87 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,5 /	8,0 mm /--
Reifen Achse 2	Austone	205/45R16	87 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,5 /	8,0 mm /--

### Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

#### Zeitwert

**0,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 30.01.2025 zum 30.01.2025

Datenstand

01/2025



Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	19.09.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	WDB203 ██████████	KBA-Schlüssel	0710/501

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn mit Fach
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Batterie 62 Ah
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Innenraumfilter: Staubfilter
- > Karosserie: 3-türig
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifen 205/55 R16 ..H
- > Reiserechner
- > Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Servolenkung
- > Sportsitze vorn
- > Stahlfelgen 7x16
- > Tempomat
- > Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

### Sonderausstattung

- > Außenspiegel elektr. anklappbar
- > Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- > Klimaanlage (Varianten)
- > Klimaautomatik (Thermatic)
- > Lautsprecher vorn und hinten
- > Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Sitzheizung vorn
- > Sport-Fahrwerk
- > Sport-Paket
- > Änderungsjahr mit Code 802

### Zusatzausstattung

- > Fahrzeug händlich nachlackiert - Steinschlagschutz
- > Multi-Media-System

## Bemerkungen

---

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

durchgeführt von: |

Seite 2 von 2

---

## VIN - Abfrageprotokoll

---

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 18.12.2024  
Hersteller Mercedes-Benz  
Haupttyp C -Klasse Sportcoupe (BM 203)(10.2000->)  
Untertyp C 180 (203.735)

---

Herstellercode: 203735  
Motorkennung:  
Getriebekennung:

---

SilverDAT identifyCODE ®: 015700290010002  
Bauzeit: 28.10.2001 (3829)  
Motorvariante: Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT  
Connected Car Funktionen:

---

### Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
ABGASREINIGUNG MIT EU4 TECHNIK (EURO 4)	926	77403
AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR	500	15002
BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET	673	73005
BAUREIHE 203	F203	
BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH	202B	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2XXL	
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33508
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33512
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33601
FIRMENANGEHÖRIGE	297L	
GETRIEBE AUTOMATISCH	GA	
GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG	423	75505
HINTERACHSE	HA	
HUBRAUM 2,0 LITER	M20	96133
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	15801
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37809
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37901
KFZ-BRIEF UND COC PAPIER EU4 TECHNIK	985	
KLIMAAANLAGE	580	28802
KLIMAAANLAGE	580	28808
KLIMAAANLAGE	580	28900
KOMPAKT-LIMOUSINE	FCL	
KUNDENDIENST - STATION EUROPA	230B	
LINKS-LENKUNG	L	
MODELLJAHR 2002	802	282

Model: Sportcoupé C 180		
R4-OTTOMOTOR M111	M111	
RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	11354
RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	24117
RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	49215
REGENSENSOR	345	19101
SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS	873	29500
SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK	189U	
SPORTFAHRWERK	486	42000
SPORTFAHRWERK	486	42025
SPORTFAHRWERK	486	42026
SPORTPAKET "EVOLUTION"	949	4309
SPORTPAKET "EVOLUTION"	949	6107
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN	N31	
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN	N47	
STOFF	000A	
STOFF ANTHRAZIT/GRAU	038A	
VOLLGLASDACH MIT AUSSENLAUFENDEM SCHIEBEDACH	413	16708
VOLLGLASDACH MIT AUSSENLAUFENDEM SCHIEBEDACH	413	16712
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
	VIN10:1	
	VIN11:A	
	WHC:WDB	
	aDesig:722615,203460	
	eDesig:111951	
	fin:203735	
	COUNTRY:DE	99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK	A1	189	
	I1	038	
STOFF	I2	000	