

Nr.: 1227610325L

Datum: 02.04.2025

2. Auftrag:

Am 28.03.2025 bekamen wir den Auftrag, das unten näher beschriebene Fahrzeug zwecks Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes zu besichtigen.

3. Besichtigung:

Die Besichtigung des nachstehend beschriebenen Fahrzeuges durch den Unterzeichner erfolgte am 31.03.2025 bei Matthias-Brüggen-Str. 51, 50827 Köln.

4. Zustandsbeschreibung:

Allgemeines:

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I/II entnommen bzw. - soweit wie möglich - unmittelbar am Objekt abgelesen.

Fahrzeugzustand:

Für das Alter und die Laufleistung befindet sich das Fahrzeug technisch in einem ausreichenden und optisch in einem unterdurchschnittlichen Pflege- und Erhaltungszustand.

Das Fahrzeug ist außen witterungs- und standzeitbedingt überproportional verunreinigt.

Ein Motorprobelauf wurde durchgeführt - auffälligkeitsfrei.

Eine kurze Probefahrt (wenige Meter auf dem Besichtigungsgelände) wurde durchgeführt - auffälligkeitsfrei.

Der Kühlmittelstand ist unter Markierung "minimum" - Ursache unbekannt.

Beim Motorprobelauf leuchten Warnhinweise im Cockpit:

- "Gelbes Lenkrad" (Einschränkung Servolenkung)
- Warnleuchte Gelb ESP (el. Stabilitätsprogramm)
- Warnleuchte rot - Kühlmittelstand

Die Warnleuchten (gelb) Servolenkung u. ESP können durch Unterspannung generiert werden.

Die Warnleuchte rot Kühlmittelstand zeigt einen zu geringen Kühlmittelstand an.

5. Wertfestellung:

Die am 31.03.2025 durchgeführte und auf diesen Tag bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung aller sonstigen wertrelevanten Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt: