

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

[Redacted]

[Redacted]

79868 Feldberg

Datum 13.12.2024

Original

Fahrzeugbewertung

12242219CP

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

Fahrzeugbewertung vom 13.12.2024

Fahrzeughalter

[Redacted]

Amtl. Kennzeichen

Auftrag vom / durch

29.11.2024 / Herr Link

Besichtigungsdatum / -ort

29.11.2024 Feldberg

Besichtigt durch

[Redacted]

[Redacted]

Zusammenfassung der Bewertung

Der nachfolgend angegebene Fahrzeugwert beläuft sich unter Berücksichtigung des momentan Zustandes, der festgestellten Schäden sowie aller weiteren wertbildenden Faktoren. Die durchgeführten Sonderumbauten wurden entsprechend berücksichtigt.

Fahrzeugwert:

6800,00 € incl. Mwst

Hinweis: Die Untersuchung erfolgte im unzerlegten Zustand. Der Fehlerspeicher wurde nicht ausgelesen. Des Weiterem wurde keine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

[Redacted]

- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten
- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten



Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
 Fahrzeugart: LKW
 Aufbau: Pickup
 Fabrikat: Volkswagen
 Typ / Untertyp: Amarok (2HA/2HB/S1B)(03.2010->2016) Highline
 DoubleCab 4Motion
 KBA-Nummer: 0603/BHY
 Fzg.Ident.-Nummer: WV1ZZZ2HZDH [REDACTED]
 Baujahr: 07.2013
 Erstzulassung: 14.08.2013
 Letzte Zulassung: 23.03.2017

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
 Getriebe / Anzahl der Gänge: manual / 6
 Schadstoffklasse: Euro 5
 Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
 Leistung in kw: 132
 Hubraum in ccm: 1968
 Anzahl der Türen: 4
 Maße über Alles in mm: 5254 x 1944 x 1834
 Radstand: 3095
 Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 2
 Anzahl der Plätze: 5
 Laufleistung in km abgelesen: 187244
 Laufleistung in km geschätzt: 187244

Leermasse in kg: 1.951
 Gesamtmasse in kg: 2.820
 Nutzlast in kg: 869

Bereifung:

v.l.	6,0 mm	285/60 R18 116T M+S	Goodride
v.r.	6,0 mm	285/60 R18 116T M+S	Goodride
h.r.	4,0 mm	285/60 R18 116T M+S	Goodride
h.l.	4,0 mm	285/60 R18 116T M+S	Goodride

Allgemeinzustand: mäßig
 Karosseriezustand: mäßig
 Lackzustand: mäßig
 Besichtigungszustand: unzerlegt
 Farbe / Lackart: Deep Black Perl. / Perleffekt

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

Raucher-Paket, Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab), Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe), Kühlergrill schwarz mit Chromeleisten, Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert / teilweise verchromt, Außenspiegel asphärisch, links, Leuchtweitenregelung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Tagfahrlicht, Stoßfänger hinten verchromt, Stoßfänger vorn Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Frontscheibe Verbundglas getönt, Heckscheibe heizbar, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Bodenbelag hinten (Teppich), Bodenbelag vorn (Teppich), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Fondraumheizung, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze vorn höhenverstellbar, 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze), Kopfstützen hinten (3-fach), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Türdichtungen mit Staubschutz, Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up), Türgriffe außen Wagenfarbe, Leseleuchten vorn, Wegfahrsperr (elektronisch), Multifunktionsbox / Mittelarmlehne hinten gepolstert, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Handbremshebelgriff Leder, Servolenkung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Rußpartikelfilter, Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Antriebsart: Allradantrieb, Radstand 3095 mm, Getriebe 6-Gang, Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI, Exterieur-Paket Chrom 2, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 6 Lautsprecher), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Erhöhte Nutzlast, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Differentialsperre (Hinterachse), Winter-Paket, Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung, Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn), LM-Felgen 8x19 (Cantera), Perleffekt-Lackierung, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten



Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Bluetooth-Schnittstelle, Laderaumbeschichtung,
Anhängerkupplung

Zusatzausstattung:

Dekoraufkleber, Zusatzscheinwerfer, Einstiegshilfen
seitlich, Höherlegungsfahrwerk, Sonderrad (LM-Felgen) 18
Zoll, Reifen 285/60 R18 116T M+S, Offroadumbau.

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten



Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 29.11.2024 wurde das Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigung

Das Fahrzeug stand bei der Besichtigung beim [REDACTED] am Feldberg. [REDACTED] war bei der Besichtigung anwesend.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug befand sich im unzerlegten Zustand. Es war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten inspiziert werden.

Fahrzeugidentität

Die Fahrzeugidentität konnte anhand der vorgelegten Fahrzeugunterlagen sowie der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifikations-Nummer überprüft werden. Eine Übereinstimmung lag vor.

Motorprobelauf

Ein Motorprobelauf war möglich. Eine Probefahrt erfolgte nicht da das Fahrzeug nicht zugelassen war.

Feststellungen / Fahrzeugschäden

Das Fahrzeug befand sich in einem mäßigen Zustand. Es wurden folgende Mängel/Schäden festgestellt:

Das linke hintere Seitenteil war stark korrodiert, Korrosion an der hinteren Ladeklappe, rechte hintere Tür verschrammt und verformt, rechte C-Säule eingedrückt und deformiert, die rechte hintere Radlaufverbreiterung war verschrammt, Beifahrertür eingedrückt und verformt, rechte vordere Radlaufverbreiterung beschädigt und provisorisch befestigt, Korrosion an der Fahrertür und dem linken Schweller, Korrosion an der linken hinteren Tür, Türgriff der linken hinteren Tür beschädigt, Fahrersitzbezug teilweise im Wangenbereich aufgerissen, Wartungsarbeiten anstehend, Korrosion an der Fahrzeugunterseite, Dämmmatte der Spritzwand beschädigt. Ein Schlauch im Motorraum wurde durch einen Gartenschlauch ersetzt. Bei der Besichtigung wurden Schmutzantragungen festgestellt welche auf eine längere Standzeit hindeuten. Die Fälligkeit der Hauptuntersuchung war nicht bekannt.

Fahrzeugwert

Der Fahrzeugwert beträgt **EUR 6.800,00 EUR inkl. MwSt.**

Er berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, Sonderausstattungen und Zubehör. Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren. Im Fahrzeugwert sind demnach 19 % Mehrwertsteueranteil enthalten.

Nachweis Wartungsarbeiten

Das Servicebuch lag nicht vor, es kann keine Stellung dazu genommen werden inwieweit Wartungsarbeiten entsprechend durchgeführt wurden.

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fehlteile

Bei der Besichtigung lag lediglich ein Fahrzeugschlüssel vor, demnach fehlt der Ersatzschlüssel und das Bordbuch. Das Protokoll der letzten Hauptuntersuchung lag nicht vor. Die wurde bei der Bewertung entsprechend berücksichtigt.

Die Überprüfung und Bewertung sowie die Erstellung dieses Berichtes wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Kraftfahrzeugsachverständiger

- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten

- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014




- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten

- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten


- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugaufwertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Bild Nr. 023




Bild Nr. 024



- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten

- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 025





Bild Nr. 026



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



- Schadensgutachten
- Kostenvoranschläge
- Restwertermittlungen
- Beweissicherungsgutachten

- Technische Gutachten
- Oldtimergutachten
- Fahrradgutachten

Fahrzeugaufbereitung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



- Schadensgutachten
- Technische Gutachten
- Kostenvoranschläge
- Oldtimergutachten
- Restwertermittlungen
- Fahrradgutachten
- Beweissicherungsgutachten

Fahrzeugbewertung Nr. 12242219CP vom 13.12.2024

Bild Nr. 031




Bild Nr. 032

