



Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn



Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Sankt Augustin, 02.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. BN2403142RS
Bonn

Zeitwertermittlung OHNE

Strafvollstreckungssache

Aktenzeichen



Sehr geehrte



in der oben angegebenen Strafvollstreckungssache bedanken wir uns für Ihren Auftrag und übersenden Ihnen beiliegend:

1. eine Ausfertigung der Zeitwertermittlung BN2403142RS
2. die Gutachtenrechnung RBN2410161RS
3. Ermittlungsunterlagen zur Kenntnis

Überweisen Sie bitte den Betrag der Sachverständigenrechnung auf das u.a. Konto.

Bei Fragen zu diesem Vorgang, steht Ihnen unser Büro auch gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Stollenwerk

Runte Kfz-Sachverständige GmbH

Tel.: 02241 - 8788020

Fax: 02241 - 8788150

Email: info@runte-sv.de

Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

RUNTE

KFZ-SACHVERSTÄNDIGE



Einsteinstr. 24
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-8788020
Fax:
info@runte-sv.de

Sankt Augustin 02.04.2024
Bei Rückfragen bitte immer angeben

Nr. BN2403142RS

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: OHNE VIN: WF0XXXTTFXAJ44219

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn
[REDACTED]
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	25.03.2024	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Bes.-Datum:	27.03.2024 11:00	Allgemeinzustand	mangelhaft
Besichtigt von:	Rainer Stollenwerk	Fzg.Art:	LKW/Tranporter
Bes.-Ort:	Cuvenhaus GmbH ADAC Abschleppdienst Bonn	Fzg.-Typ	Transit Kasten (TT9)(2006->
Fzg.-Hersteller:	Ford		

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für diese Fahrzeug am 27.03.2024 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

800,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. BN2403142RS
Sankt Augustin, 02.04.2024

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: LKW/Tranporter
Aufbau: geschlossener Kasten
Fabrikat: Ford
Typ / Untertyp: Transit Kasten (TT9)(2006->) FT 260 K LKW
KBA-Nummer: 8566/AGE
Fzg.Ident.-Nummer: WF0XXXTTFXAJ44219
Baujahr: 05.2010
Erstzulassung: 17.06.2010
Letzte Zulassung: 30.03.2023

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: manual / 5
Schadstoffklasse: Euro 4
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 63 kw
Hubraum in ccm: 2198 ccm
Anzahl der Türen: 4
Radstand: 2933
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 2
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Nächste HU: 10.2024
Laufleistung in km abgelesen: 429013 km
Laufleistung in km geschätzt: 429013 km

Gesamtmasse in kg: 2600 kg

Bereifung:

v.l.	5,5 mm	195/70R15 97 S	Semperit	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
v.r.	5,5 mm	195/70R15 97 S	Semperit	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
h.r.a.	6,0 mm	195/70R15 104 R	Imperial	augenscheinlich verkehrssicher	Winter
h.l.a.	6,0 mm	195/70R15 104 R	Imperial	augenscheinlich verkehrssicher	Winter


Allgemeinzustand: mangelhaft
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: Colorado-Rot uni

Vorschäden: Siehe Bewertungstext.

Nicht reparierte Vorschäden: Siehe Bewertungstext.

Nr. BN2403142RS
Sankt Augustin, 02.04.2024

Anstoßbereich



Auftrag

Gemäß schriftlichem Auftrag vom 25.03.2024 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 27.03.2024 in Bonn statt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag die **Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtlichen Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Vorschäden (repariert)

Im Rahmen der Besichtigung wurden am Fahrzeug offensichtliche Spuren von vorangegangenen Schäden und / oder Reparaturen festgestellt.

Am Fahrzeug wurden:

- die B-Säule rechts notdürftig
- der Schweller links notdürftig

instandgesetzt /nachlackiert (erhöhte Lackschichtendicke).

Die Reparaturdurchführung ist als nicht fachgerecht zu bewerten.

Altschäden (nicht repariert)

Siehe Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- Die Stoßfängerverkleidung vorne ist verschrammt.
- Der Kotflügel rechts ist eingedellt-lackbeschädigt.
- Die Radhausschale vorne rechts ist aussen ist angerostet.
- Der Innenraum ist stark verschmutzt.
- Die Sitzbezüge sind eingerissen.
- Die B-Säule rechts ist angerostet notdürftig instand gesetzt.
- Der Schweller unter der Tür rechts ist deformiert-durchgerostet.
- Der Laderaum ist teilweise mit Werkzeug und Schrott zugemüllt.
- Die Schiebetür ist deformiert-lackbeschädigt.
- Die Seitenwand rechts ist deformiert.
- Der Schweller rechts ist unterhalb der Schiebetür deformiert-durchgerostet.
- Die Ecksäule hinten rechts ist deformiert-lackbeschädigt.
- Die Rückleuchte rechts ist gebrochen.
- Die Heckflügeltür rechts ist deformiert.
- Die Heckflügeltür links ist deformiert.
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist gebrochen.
- Im Dachbereich hinten wurde eine Rückfahrkamera befestigt-Löcher in der Karosserie.
- Das Heckabschlußblech ist deformiert.
- Das Bodenblech Laderaum ist gestaucht.
- Die Seitenrahmen links und rechts im Laderaum sind deformiert.
- Der Schweller Seite links ist deformiert-durchgerostet-notdürftig instand gesetzt.
- Die Seitenwand hinten links ist deformiert.
- Die Seitenwand vorne links ist deformiert.
- Im Dachbereich sind Eindellungen und Anrostungen.
- Die Motorkontrollleuchte leuchtet während Motorlauf.
- Unrunder Motorlauf mit Geräusche.

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrfähigen Zustand.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.
Zulassungsbescheinigung Teil I lag **in Kopie** vor.
Die Anzahl der Vorbesitzer sind nicht bekannt.
Die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind in 12.2024.
Die angegebene Gesamtfahrstrecke wurde am Fahrzeug abgelesen.
Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.
Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.
Ein Probelauf des Motors wurde zum Besichtigungszeitpunkt durchgeführt.
Das Startverhalten und der Motorlauf sind unrund.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet während Motorlauf.

Anlage

- 33 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Bonn den 02.04.2024

Der Sachverständige



Rainer Stollenwerk
Zertifizierter Sachverständiger für
Fzg.-Schäden u. Bewertung, ZAK-Zert GmbH
Fachkraft f. HV-Systeme im Kfz

Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front

Bild Nr. 003



Ansicht Front links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck links

Bild Nr. 005



Ansicht Heck

Bild Nr. 006



Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 007



Gesamtlauflistung / KM/ Motorkontrollleuchte

Bild Nr. 008



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 009



Ansicht Motorraum

Bild Nr. 010



Ansicht : Ölverlust Motor

Bild Nr. 011



Ansicht: Ölverlust Motor

Bild Nr. 012



Schadenbereich: Die Bäule rechts ist notdürftig ausgebessert worden/Rostanatz

Bild Nr. 013



Schadenbereich: Der Schweller rechts ist deformiert und zeigt Durchrostungen

Bild Nr. 014



Schadenbereich: Der Schweller rechts ist deformiert und zeigt Durchrostungen

Bild Nr. 015



Schadenbereich : Die Schiebetür ist deformiert/ Die Seitenwand rechts ist deformiert

Bild Nr. 016



Schadenbereich: Das Heckabschlußblech ist deformiert / Die Stoßfängerverkleidung hinten ist gebrochen/ Das Bodenblech Laderaum ist gestaucht

Bild Nr. 017



Schadenbereich : Die Heckflügeltür links ist deformiert

Bild Nr. 018



Schadenbereich: Die Heckflügeltür rechts ist deformiert

Bild Nr. 019



Schadenbereich: Der Schweller links ist deformiert und zeigt Durchrostungen

Bild Nr. 020



Schadenbereich: Der Schweller links ist deformiert und zeigt Durchrostungen

Bild Nr. 021



Ansicht Dachbereich-leichte Eindellungen

Bild Nr. 022



Schadenbereich : Dachkante vorne Lackabplatzungen mit Rostansatz

Bild Nr. 023



Innenraum / Kein Radiogerät

Bild Nr. 024




Innenraum stark verschmutzt

Bild Nr. 025



Innenraum stark verschmutzt

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Die Sitzbezüge sind stark verschmutzt und eingerissen

Bild Nr. 027



Ansicht Laderaum- voll mit Werkzeug und teilweise Schrott

Bild Nr. 028



Ansicht Laderaum- voll mit Werkzeug und teilweise Schrott/ Die Seitenrahmen links und rechts innen sind deformiert

Bild Nr. 029



Rückfahrkamera/ Löcher im Dachbereich

Bild Nr. 030



Bereifung vorne rechts

Bild Nr. 031



Bereifung hinten rechts

Bild Nr. 032



Bereifung hinten links

Bild Nr. 033



Bereifung vorne links