

### Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.10.2021 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Staatsanwaltschaft. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.11.2021.

### Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.11.2021 durch Herrn Hans-Georg Schmidt bei Firma Swientek & Gläser GmbH, Kleben 8, 06667 Weißenfels, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

### Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

### Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

### Fahrzeugbeschreibung

#### Zulassungsdaten

Kennzeichen	HAL XHN
Tag der Erstzulassung	04.06.1999
Zul.Besch.Teil I/Fz-Schein vom	17.10.2019

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2021
---------------	-----------

#### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW M
Typ / Verkaufsbezeichnung	MR/C / Z3 M Coupe
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	7909 / 310

Duplikat

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBSCM91040LB56766
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Farbe	/ SCHWARZ
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	236 kW / 3201 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	SCHADSTOFFARM D3
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	138.416

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 35 ZR 18 87 Y	Michelin / Pilot Super Sport FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 35 ZR 18 87 Y	Michelin / Pilot Super Sport FSL	S / O	7 mm
2 links	285 / 30 R 18 93 W	Yokohama / Advan Neova	S / O	7 mm
rechts	285 / 30 R 18 93 W	Yokohama / Advan Neova	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel M, Außenspiegel, beheizt, Bremsleuchte, dritte, Domstrebe, Domstrebe, Drehzahlmesser, Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten in Velours, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Klimaanlage, Kopfstützen (2) vorn, Lackierung: Metallic, Lenkrad: M Lederlenkrad, Paket: Chrome-Line Interieur, Paket: Nichtraucher, Schalthebel-/Handbremsbalg in Leder, Scheibenwaschdüsen vorne beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch auf Fahrer- und Beifahrerseite, Sitze: Sportsitze, Sperrdifferential, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert, Zentralverriegelung, Überrollkäfig

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg  
 HU; Stossfänger vorn, lackieren; Service; Kraftstoffanlage undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

#### Fehlende Teile

Schlosssatz, Innenverkleidung