

DEKRA Automobil GmbH  
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Uelzen  
Fischerhofstr. 3  
29525 Uelzen  
Telefon 0581 / 979980-0  
Fax 0581 / 979980-10  
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

### Sonderkennzeichen

FIN WAUZZZ4F4AN

Aktenzeichen

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom 21.10.2024, telefonisch durch

Besichtigung 25.10.2024 um 08:30 Uhr

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.10.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.700,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.10.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.10.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.10.2024 um 08:30 Uhr durch Herrn  
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt und nass, die Besichtigung war hierdurch eingeschränkt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
- FZ-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 1100 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- *Motorhaube nachlackiert (erhöhter Lackauftrag bis ca. 400µm)*
- *Kotflügel rechts nachlackiert (erhöhter Lackauftrag bis ca. 210µm)*
- *Fondtür rechts nachlackiert (erhöhter Lackauftrag bis ca. 400µm)*
- *Seitenwand rechts instandgesetzt und lackiert (erhöhter Spachtel- und Lackauftrag bis ca. 1,1mm)*

## **Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	
Tag der Erstzulassung	27.10.2009
Fahrzeug	stillgelegt

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	A6 Lim. (4F2)(09.2008->) / A6 3.0 TFSI quattro
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / AJQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4F4AN [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Lichtsilber
Lackierung	Metallic / 2T, LC9X
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	213 kW / 2995 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	228.756

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 ZR 17 98 Y	Kenda / Kenetica 4S	A / O	7 mm
rechts	225 / 50 ZR 17 98 Y	Kenda / Kenetica 4S	A / O	7 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Cross Climate 2	A / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Cross Climate 2	A / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2016			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 80 Ah, Bremsscheiben hinten (302 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (321 mm x 30 mm), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Generator 180 A, Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 80 Ltr., LM-Felgen 7,5x17 (7-Arm, Struktur), Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home), Longlife-Service, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Motor 3,0 Ltr. - 213 kW V6 24V TFSI, Motor 3,0 Ltr. - 213 kW V6 24V TFSI KAT (CAJA), Nebelscheinwerfer integriert, Reifen 225/50 R17 ..W, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Tagfahrlicht, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Business-Paket, Business-Paket Plus, Dachhimmel Stoff, schwarz, Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Metallic-Lackierung, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa, Sound-System BOSE, Sportsitze vorn

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 16.03.2020 bei Kilometerstand 178.643.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig (Bild 4); Radhausschale vorne links verformt, erneuern; rechter Vorderkotflügel mehrfach eingedellt, drücken; Beifahrertür mehrfach eingedellt, drücken; Fondtür rechts mehrfach eingedellt, drücken; Aussenspiegelabdeckung rechts zerkratzt, instandsetzen; Stoßfänger vorn unterhalb mehrfach eingedrückt und verformt, erneuern; Stoßfänger hinten eingedrückt und linksseitig streifend eingedrückt und zerkratzt, instandsetzen; Rückenlehnenverkleidung der Vordersitze beschädigt, erneuern; alle Rückleuchten gebrochen, erneuern; Kofferraumbelag beschädigt, erneuern; Dichtmittel Tirefit abgelaufen, erneuern; rechte Seitenwand Kratzer, lackieren; Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinterachse verschlissen, erneuern; Leichtmetallfelge hinten rechts zerkratzt und eingekerbt, erneuern. Dach mehrfach eingedellt, drücken.

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Heckblechverkleidung im Kofferraum zerkratzt.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument  
Service fällig



Bild 5 : Fahrzeugident-Nr.