

# Hans Jürgen Bachmann

Allgemein beideter und gerichtlich  
zertifizierter Sachverständiger  
für das Kraftfahrzeugwesen

Nr. 74c  
9920 Sillian  
Mobil: +43 664 8402902  
e-mail: office@sv-bachmann.at



**Laufende Nr.** G-05057826  
Sillian,  
am 06.06.2024

**Auftraggeber** Bezirksgericht Lienz  
Hauptplatz 5a  
9900 Lienz

**Amtl. Kennzeichen** [REDACTED]

**Besichtigungsort** per Adresse, 9900 Lienz, [REDACTED]  
Das Fahrzeug wurde am 05.06.2024 in unzerlegtem Zustand besichtigt. Zur Beweissicherung wurden vom Sachverständigen 47 Fotos angefertigt.

**Anwesend** Hr. Markus Niedrist (Gerichtsvollzieher)

## SCHÄTZGUTACHTEN

<b>Betrifft</b>	PKW/4tg. Mercedes-Benz Viano Diesel (W639) Viano Trend lang 3,0 CDI BlueEfficiency DPF Aut.;		
	Nationalcode: 179890		
<b>Deckungsart</b>	Leasingfahrzeug (unbekannt)	<b>Sitzplätze</b>	6
<b>Fahrgestell-Nr.</b>	WDF63981313608636	<b>Lackart / Farbe</b>	2 Schicht Met. / Brillantsilber
<b>Erst-/Letztzulassung</b>	19.10.2010	<b>Lackzustand</b>	Genügend
<b>Tachostand</b>	273771 km lt. Tacho	<b>Allgemeinzustand</b>	Genügend fahrbereit
<b>Hubraum/Leistung</b>	2.987,0 ccm / 165,0 kW	<b>Vignette Gültigkeit</b>	keine g. JV ers.
<b>Nächste § 57a</b>	10.2024	<b>§ 57a</b>	FII7323
<b>Eigengewicht</b>	2155 kg	<b>Nutzlast</b>	645 kg
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Vollkasko</b>	Unbekannt

### Schadensbeschreibung

Laut Auftrag soll der Schätzwert des gegenständlichen Personenkraftwagens unter Berücksichtigung der zum Besichtigungszeitpunkt offensichtlich erkennbaren Schäden bzw. Mängel ermittelt werden.

Die Bewertung erfolgt unter der Berücksichtigung, dass im Zuge einer Veräußerung keine Gewährleistungsansprüche gegeben sind.

Eventuelle mechanische Mängel sind nicht berücksichtigt, da eine technische Überprüfung nicht vorliegt.

Vor Ort konnten mir ein Fahrzeugschlüssel und der Typenschein des Fahrzeugs vorgelegt werden.

#### • Offensichtlich festgestellte Mängel:

- sämtliche Sitze im hinteren Fahrgastraum fehlen
- der Dachhimmel im hinteren Fahrgastraum ist verschmutzt
- die Motorhaubendämmung ist im linken vorderen Flächenbereich deformiert und eingerissen
- an der Motorhaube ist im hinteren Flächenbereich eine Deformierung von innen nach außen vorhanden
- am Dach, den Dachholmen sowie im linken und rechten Seitenbereich an den Türen und Seitenwänden im Bereich der Stege unterhalb der Scheiben sind teils großflächige Lackabplatzungen ersichtlich
- der Frontstoßfänger ist linksseitig geschürft und gebrochen (provisorisch mit Kabelbindern befestigt)
- am linken Vorderkotflügel ist im vorderen Flächenbereich eine provisorisch ausgepinselte Lackabplatzung vorhanden
- drei Alufelgen weisen Abschürfungen im äußeren Horn- bzw. Flächenbereich auf
- an beiden Seiten sind Anrostungen im vorderen Schwellerbereich und an den Vorderkotflügeln ersichtlich
- an der Fahrertüre ist im vorderen oberen Türblattflächenbereich eine Eindellung vorhanden, im hinteren Türblattkantenbereich ist der Lack teils abgeplatzt
- die linke hintere Seitenwand ist im hinteren Radbogenbereich angerostet
- der Heckstoßfänger ist im linken Seitenbereich geschürft, im hinteren Ladekantenbereich ist dieser aufgestaucht
- an der rechten Seite sind horizontal nach hinten hin leicht abfallende Schürfungen mit teils großflächigen Eindellungen und Stauchungen an beiden Seitentüren und der hinteren Seitenwand im mittig unteren Fahrzeughöhenbereich vorhanden
- Standschäden: offensichtlich sind die Bremsscheiben vorne und hinten angerostet
- das Fahrzeug konnte nur mit Starthilfe gestartet werden, der Zustand der Batterie ist fraglich

- kein zweiter Fahrzeugschlüssel vorhanden

Die nachstehend angeführte Grundausstattung, Ausstattungspakete und Sonderausstattung beruhen auf den von DAT gelieferten Daten und erheben keine Ansprüche auf Richtigkeit bzw. Vollständigkeit.

Der Schätzwert bildet sich auf Basis einer Internetmarktanalyse, durchgeführt mit dem Autopreisspiegel, basierend auf dem Händlereinkaufswert und unter Berücksichtigung der Fahrzeugausstattung und der offensichtlich erkennbaren Schäden bzw. Mängel.

<b>Schätzwert</b>	<b>inkl. Nova, inkl. USt.</b>	<b>EUR</b>	<b>8.200,00</b>
-------------------	-------------------------------	------------	-----------------

## Bereifung

Achse	Fabrikat	Dimension	Bereifungsart	Profiltiefe in mm		Neuprofil mm
				links	rechts	
1. Achse	Nokian	225/55R17 C	Winterreifen	5,50	5,50	
2. Achse	Nokian	225/55R17 C	Winterreifen	6,50	6,50	

## DAT Ausstattungen

### Grundausrüstung

Adaptives Bremslicht  
 Airbag Beifahrerseite  
 Airbag Fahrerseite  
 Anhängerkupplung (Zubehör)  
 Anti-Blockier-System (ABS)  
 Antriebsart: Heckantrieb  
 Anzeige für Waschwasserstand  
 Außenspiegel asphärisch, beide  
 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide  
 Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte  
 Außentemperaturanzeige  
 Befestigungsschienen für Dachträger  
 BlueEfficiency-Paket  
 Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum  
 Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum  
 Bremsassistent  
 Cockpit Softtouch  
 Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite  
 Dachverkleidung  
 Design- und Ausstattungslinie Trend  
 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  
 Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)  
 Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage  
 Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts  
 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links  
 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts  
 Fensterheber elektr. mit Komfortschließung  
 Fensterheber elektrisch 2-fach  
 Frontscheibe mit Scheibenantenne  
 Getriebe Automatik - (5-Stufen)  
 Handschuhfach abschließbar  
 Heckklappe  
 Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich  
 Innenraumfilter: Pollenfilter  
 Karosserie/Aufbau: Bus  
 Karosserie/Aufbau: lang  
 Kindersicherung  
 Komfort-Fahrwerk  
 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)  
 Licht- und Regensensor  
 Mittelkonsole mit Staufach  
 Modellpflege  
 Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT  
 Nebelscheinwerfer  
 Partikelfilter  
 PKW-Zulassung  
 Radstand 3200 mm  
 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts  
 Servolenkung  
 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)  
 Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System  
 Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Leon  
 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort  
 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort  
 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

## Grundausrüstung

Steckdose (12V-Anschluss) im Lade-/Fahrgastraum  
Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert  
Tagfahrlicht  
Trend  
Wegfahrsperre  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Ausstattungs Pakete

Audio-Navigationssystem: COMAND mit TMC-Schnittstelle und Sprachsteuerung Linguatronic  
AUX-IN-Anschluss, Zweibege Lautsprecher vorn und hinten  
Ausstattungs-Paket: Activity  
Außenspiegel elektr. anklappbar, Einstiegsleuchten, Metallic-Lackierung, Parktronic-System (PTS), Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)  
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)  
Business-Paket  
Audio-Navigationssystem: COMAND mit TMC-Schnittstelle und Sprachsteuerung Linguatronic, AUX-IN-Anschluss, Diebstahl-Warnanlage, Kühlbox 12V, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie, Zweibege Lautsprecher vorn und hinten  
LM-Felgen 7x17 (Zubehör)  
  
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort  
Auflastung auf 3,05 t

## Sonderausstattung

Anhängelast 2500 kg  
Auflastung auf 3,05 t  
Außenspiegel elektr. anklappbar  
AUX-IN-Anschluss  
Dachreling  
Diebstahl-Warnanlage 2 mit Innenraumabsicherung und Akkuhorn  
ECO Lenkhilfpumpe  
Einstiegsleuchten  
Generator 180 A  
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
Haltegriffe im Fond  
Innenspiegel automatisch abblendbar  
Klimaautomatik Fond (Tempmatik)  
Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display  
Komfort-Klimaautomatik Thermotronic  
Kühlbox 12V  
Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner  
Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder  
Metallic-Lackierung  
Parktronic-System (PTS)  
PTC Heater  
Reserverad mit Wagenheber  
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)  
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links  
Schiebetür links elektrisch  
Schiebetür rechts elektrisch  
Sitzausstattung: Armlehne für Beifahrersitz außen  
Sitzausstattung: Armlehne für Fahrersitz außen  
Sitze im Fahrerhaus: Ablageetasche an Rückenlehne  
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar  
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze  
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar  
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze  
Sound-System  
Sprachbediensystem (Linguatronic)

### **Sonderausstattung**

Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas  
Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie  
Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)  
Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum  
Zusatzheizung (Warmwasser)  
Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

---

## Fotos

Foto 1 / 47



Foto 2 / 47



Foto 3 / 47



Foto 4 / 47



Foto 5 / 47




Foto 6 / 47



Foto 7 / 47



Foto 8 / 47



Foto 9 / 47



Foto 10 / 47



Foto 11 / 47



Foto 12 / 47






Foto 16 / 47 - Vorschaden



Foto 17 / 47 - Vorschaden



Foto 18 / 47 - Vorschaden



Foto 19 / 47 - Vorschaden



Foto 20 / 47 - Vorschaden



Foto 21 / 47 - Vorschaden




Foto 22 / 47 - Vorschaden



Foto 23 / 47 - Vorschaden



Foto 24 / 47 - Vorschaden




Foto 25 / 47 - Vorschaden



Foto 26 / 47 - Vorschaden



Foto 27 / 47 - Vorschaden



Foto 28 / 47 - Vorschaden



Foto 29 / 47 - Vorschaden



Foto 30 / 47 - Vorschaden



Foto 31 / 47 - Vorschaden



Foto 32 / 47 - Vorschaden



Foto 33 / 47 - Vorschaden



Foto 34 / 47 - Vorschaden



Foto 35 / 47 - Vorschaden



Foto 36 / 47 - Vorschaden



Foto 37 / 47 - Vorschaden



Foto 38 / 47 - Vorschaden



Foto 39 / 47 - Vorschaden



Foto 40 / 47 - Vorschaden



Foto 41 / 47 - Vorschaden



Foto 42 / 47 - Vorschaden



Foto 43 / 47 - Vorschaden



Foto 44 / 47 - Vorschaden




Foto 45 / 47 - Vorschaden




Foto 46 / 47 - Vorschaden



Foto 47 / 47 - Vorschaden

