




Mitglied im Bundesverband der freien und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. - BvSK



Klaus Wichmann  
KFZ-Meister

Von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfburg  
öffentlich bestellbar und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schäden und Bewertungen

Wichmann  
KFZ-Sachverständigen-Büro



Kfz-Sachverständigen-Büro Klaus Wichmann, Alfred-Teves-Str. 2, 38518 Gifhorn

Herr  
Obergerichtsvollzieher Bunge  
38518 Gifhorn

Gifhorn, den 22.01.2024

## Fahrzeugbewertung

12401/0649

Bei Rückfragen bitte immer angeben

### Betrifft

Amtliches Kennzeichen  
Auftrag vom / durch

### Bewertung

09.01.2024 / GVZ Bunge



Fahrzeughalter

Besichtigungsdatum

10.01.2024 10:00 Uhr

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Harald Buße

Anwesend

Auftraggeber

### Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung:

Händlerinkaufswert ohne MwSt.

EUR

500,00



**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:**

<b>Amtliches Kennzeichen</b>	<b>[REDACTED]</b>
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter
<b>Aufbauart</b>	Kastenwagen
<b>Fabrikat</b>	Mercedes-Benz
<b>Typ / Untertyp</b>	Vito Kasten (639)(06.2003->) / 109 CDI kompakt (639.601)
<b>Fahrzeug-Ident-Nummer</b>	WDF63960113060276
<b>Erste / Letzte Zulassung</b>	identifiziert anhand Zulassungsbescheinigung Teil I 25.06.2004 / 15.03.2023
<b>Hubraum / Leistung</b>	2.148 cm <sup>3</sup> / 65 kW
<b>Motor</b>	Motor 2,1 Ltr. - 65 kW CDI KAT
<b>Motorart / Zylinder / Motorbauart</b>	Diesel / 4 / Reihenmotor
<b>Abgascode</b>	Euro 3
<b>Türen</b>	4
<b>Anzahl Achsen</b>	2
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>nächste HU</b>	10/2023
<b>Laufleistung abgelesen</b>	211.677 km
<b>Farbe</b>	Mattschwarz
<b>Lackart</b>	uni (2-Schicht)
<b>Besichtigungszustand</b>	unrepariert unzerlegt
<b>Bemerkung</b>	Motor lässt sich nicht starten (Batterie entladen) Fahrzeug komplett matt-schwarz umlackiert Fahrersitz vorn links lose und Gurtschloss lose vorhanden (nicht montiert) Sitzbezug vorn links aufgerissen, Scheinwerfer vorn rechts und links matt und teilweise beschlagen Hecktürscheibe hinten rechts Laderaum nicht montiert Stoßfänger hinten rechts verdrückt und gerissen Radlauf hinten rechts geschweißt und instandgesetzt Zierleisten an Seitenteil und Schiebetür rechts nicht vorhanden Spiegelgehäuse rechts gebrochen und lose Hecktür hinten links eingedellt, Seitenteil hinten rechts ingedellt diverse Korrosionsspuren und Dellen rundum

**Bereifung**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Falken	225/65 R17 102H Eurowinter HS-449 M+S
2	Falken	225/65 R17 102H Eurowinter HS-449 M+S

**Profiltiefe in mm**

links	rechts
2	2
2	2



Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen  
und unabhängigen Sachverständigen für das  
Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVS



Klaus Wichmann  
KFZ-Meister

Von der Industrie und Handelskammer Lüneburg Wolfsburg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schaden und Bewertungen

Wichmann  
KFZ-Sachverständigen-Büro



### **Serienausstattung**

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Ausführung: Vito Kasten, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 200 A, Getriebe 6-Gang - NSG, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserie/Aufbau: Kompakt, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 65 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Radstand 3200 mm, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### **Sonderausstattung**

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Breitband Lautsprecher vorn, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Hecktür mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfussboden im Laderaum, Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster, Radiovorbereitung, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 3 Gr. III, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), LM-Felgen 7x17



Mitglied im Bundesverband der freien und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. - BvSK



Klaus Wichmann  
KFZ-Meister

Von der Industrie und Handelskammer Lüneburg Wolfsburg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schaden und Bewertungen

Wichmann  
KFZ-Sachverständigen-Büro



### **Fahrzeugbewertung**

Das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug wurde gemäß Auftragserteilung vom 09.01.2024 durch den Unterzeichner am 10.01.2024 10:00 Uhr in Augenschein genommen und fotografisch dokumentiert. Zu ermitteln ist der Händlereinkaufswert des Fahrzeuges. Die Fahrzeugunterseite konnte nicht in Augenschein genommen werden. Der Motor lies sich aufgrund einer entladenen Batterie nicht starten.

### **Händlereinkaufswert**

Der Händlereinkaufswert berücksichtigt den Wert, der beim ausschließlichen Ankauf des Fahrzeuges ohne Koppelgeschäft (z.B. Kauf eines anderen Fahrzeuges - Inzahlunggabe des diesseits beschriebenen Fahrzeuges) bei seriösen Fahrzeughändlern im regionalen Bereich zum Bewertungsstichtag erzielt werden kann.

Bei der Wertfindung des Bewertungsobjektes wurde die Marktsituation für vergleichbare Fahrzeuge sowie sämtliche wertbeeinflussende Faktoren wie: Alter, Laufleistung, Fälligkeit der nächsten HU, der Allgemien- und Pflegezustand, ggfs. reparierte und / oder unreparierte Unfallschäden, ggfs. Bretriebsschäden oder sonstige den Wert beeinflussenden Umstände berücksichtigt.

Im Fall angegebener Mehrwertsteuer, kann diese durch den Fahrzeugeigner beim Verkauf des Fahrzeuges ausgewiesen werden.

Der Händlereinkaufswert des Fahrzeugs beträgt **500,- Euro**

### **Wertsteigernde Faktoren**

Keine



Mitglied im Bundesverband der freien beruflichen  
und unabhängigen Sachverständigen für das  
Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVS



Klaus Wichmann  
KFZ-Meister

Von der Industrie und Handelskammer Lüneburg Wolfsburg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schaden und Bewertungen

Wichmann  
KFZ-Sachverständigen-Büro



### Wertmindernde Faktoren

Motor lässt sich nicht starten (Batterie entladen)

Fahrzeug komplett matt-schwarz umlackiert

Fahrsitz vorn links lose und Gurtschloss lose vorhanden (nicht montiert)

Sitzbezug vorn links aufgerissen, Scheinwerfer vorn rechts und links matt und teilweise beschlagen

Hecktürscheibe hinten rechts Laderaum nicht montiert

Stoßfänger hinten rechts verdrückt und gerissen

Radlauf hinten rechts geschweißt und instandgesetzt

Zierleisten an Seitenteil und Schiebetür rechts nicht vorhanden

Spiegelgehäuse rechts gebrochen und lose

Hecktür hinten links eingedellt, Seitenteil hinten rechts eingedellt

diverse Korrosionsspuren und Dellen rundum




Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen  
und unabhängigen Sachverständigen für das  
Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVS



Klaus Wichmann  
KFZ-Meister

Von der Industrie und Handelskammer Lüneburg Wolfsburg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schaden und Bewertungen

Wichmann  
KFZ-Sachverständigen-Büro



### **Schlusswort**

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Gifhorn, den 22.01.2024

*Harald Buße*

Harald Buße  
KFZ-Meister

Von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für KFZ-Schäden und Bewertungen

Das Gutachten umfasst 15 Seiten und 17 Fotos.