

Pauly & Partner Am Westkai 45A 70329 Stuttgart (Hedelfingen)

Gerichtsvollzieherin beim
Amtsgericht Böblingen
Frau Vincon
Otto-Lilienthal-Str. 6/1
71034 Böblingen

31.10.2024

Sachverständiger: Herr Kuppinger
Sekretariat: Frau Naumann
Telefon: 0711 932332 - 30

GUTACHTEN A4Y10028647

Ihr Zeichen: DR II 1316/23
Zwangsvollstreckungssache gegen

Wertermittlung am Pkw Porsche 911 Carrera (993)
mit der Fahrzeugidentnummer WPOZZZ99ZSS316187
und dem amtlichen Kennzeichen



PAULY & PARTNER
INGENIEURBÜRO FÜR DAS
KRAFTFAHRZEUGWESEN

Am Westkai 45A 70329 Stuttgart

Telefon: 0711 9323320

Telefax: 0711 93233233

E-Mail: info@paulyundpartner.de

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Rössle

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

Ralph Karg

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ruml

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rohde

Dipl.-Ing. Oliver Dreher

Michael Kuppinger

Jan-Philipp Rost

B.Eng. Stefan Fuoß

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

B.Eng. Olga Niec

Benjamin Ellwanger

Ulrich Wildermuth

durch ZAK-Zert GmbH zertifizierter
Sachverständiger für Fahrzeugschäden
und -bewertung

B.Eng. Oliver Skrauan

Steve Schulz

B.Eng. Robert Naumann

B.Eng. Tim Riestler

B.Eng. Tobias Häberlein

B.Sc. Daniel Redl

M.Sc. Axel Grimm

B.Sc. Elif Karadag

B.Eng. Annika Dost

B.Eng. Stefan Schäufole

Lucas Kurz

Zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001:2015 durch GTÜZ

BW Bank

IBAN: DE22 6005 0101 0001 0337 77

BIC: SOLADEST600

KSK Esslingen-Nürtingen

IBAN: DE37 6115 0020 0000 9202 90

BIC: ESSLDE66XXX

Pauly & Partner GbR

USt-IdNr.: DE 147527021

Geschäftsführer: Joachim Rössle

Inhaltsverzeichnis

1.0	Vorwort:	3
2.0	Angaben zum Fahrzeug:	3
2.1	Technische Daten:.....	3
2.2	Zubehör und Fahrzeugausstattung:	4
2.3	Vorschäden:.....	4
3.0	Sachverständige Ausführungen:	5
3.1	Fahrzeugbeschreibung:.....	5
3.2	Karosserie:.....	5
3.3	Fahrzeuginnenraum:	6
3.4	Fahrzeugtechnik:.....	6
3.5	Fahrzeuggesamtzustand:.....	6
3.6	Wertermittlung:	7
4.0	Schlusswort:	8

1.0 Vorwort:

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 27.09.2024 durch Frau Vincon wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug nach Terminabsprache am 02.10.2024 beim Abschleppdienst Trautwein in Böblingen besichtigt.

Auftragsgemäß wird in einem erweiterten Kurzgutachten der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt.

Von dem Fahrzeug wurden Lichtbilder gefertigt, welche dem Gutachten als Anlage beigefügt sind.

2.0 Angaben zum Fahrzeug:

2.1 Technische Daten:

Amtliches Kennzeichen:

[REDACTED]

Fahrzeughalter:

[REDACTED]

Fahrzeugart:

Pkw

Fahrzeugaufbau:

Coupé, 2-türig

Hersteller:

Porsche

Fahrzeugtyp:

911 Carrera (993)

Fahrzeugidentnummer:

WP0ZZZ99ZSS316187

Motorart:

Otto G-Kat, 6-Zylinder

Leistung:

200 kW

Hubraum:

3.600 ccm

Laufleistung abgelesen:

137.992 km

Erstzulassung:	15.08.1995
Letzte Zulassung:	27.03.2015
Nächste HU:	04.2022
Farbe:	schwarz metallic
Bereifungsgröße vorn:	205/50 ZR 17 94Y
Bereifungsgröße hinten:	255/40 ZR 17 94Y
Reifenhersteller:	Pirelli
Profiltiefen vorn:	4 mm
Profiltiefen hinten:	7 mm
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt

Die Angaben wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und soweit möglich mit den Angaben am Fahrzeug abgeglichen.

Zur Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung.

2.2 Zubehör und Fahrzeugausstattung:

Serienausstattungspaket, Metallic-Lackierung, Fahrer- / Beifahrerairbag, ABS, 5-Gang Schaltgetriebe, Klimaanlage, Scheinwerferreinigungsanlage, Lederausstattung, Sportlenkrad Leder, Leichtmetallfelgen, Radio-Kassette, Schiebedach elektrisch, Sitzheizung, elektrische Sitzverstellung, Colorverglasung.

2.3 Vorschäden:

Über eventuell vorhandene Vorschäden liegen keine Informationen vor.

3.0 Sachverständige Ausführungen:

3.1 Fahrzeugbeschreibung:

Das Fahrzeug befand sich erheblich eingestaubt in einer Fahrzeughalle eines Abschleppunternehmens.

Es stand keine Hebebühne zur Verfügung.

Ein Probelauf sowie eine Probefahrt konnten nicht durchgeführt werden, die Starterbatterie war ohne Funktion bzw. defekt.

Über die Fahrzeughistorie liegen keine Informationen vor.

3.2 Karosserie:

Im Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung befand sich das Fahrzeug in einem stark eingeschmutzten / eingestaubten Zustand.

An der Karosserie sind kleinere Dellen insbesondere an der Kofferraumklappe erkennbar.

Die Gummidichtung an der Kofferraumklappe ist lose.

An der Lackierung sind ringsum kleinere Lackkratzer erkennbar, insbesondere an der Fahrertüre im Bereich der Kante zur B-Säule.

Sämtliche Anbauteile wie Zierleisten und Dichtungen sind vollumfänglich vorhanden.

Der Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden.

Zustandsnote 3

3.3 Fahrzeuginnenraum:

Der Fahrzeuginnenraum zeigt Gebrauchsspuren und ist verunreinigt.

Der Fahrersitzbezug weist Verschleißspuren auf.

Das Interieur ist eingestaubt.

Die Kofferraumverkleidung weist Schimmelspuren auf.

Zustandsnote 3-

3.4 Fahrzeugtechnik:

Eine Beurteilung der Aggregate konnte im Zeitpunkt der Besichtigung nicht vorgenommen werden, da ein Probelauf nicht möglich war.

Die Funktionen der Fahrzeugausstattung und des Zubehörs konnten nicht überprüft werden.

Die Fahrzeugbegleitpapiere wurden nur teilweise vorgelegt.

Die Wartungshistorie ist nicht bekannt.

Zustandsnote 4

3.5 Fahrzeuggesamtzustand:

Der vorgefundene Gesamtzustand des Fahrzeuges unter Berücksichtigung der erheblich eingeschränkten Möglichkeiten der Fahrzeugüberprüfung ergibt die

Gesamtzustandsnote 3-.

3.6 Wertermittlung:

Es erfolgten umfangreiche Recherchen zur Wertfindung.

Der Marktwert für das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug beträgt unter Einbeziehung der Marktbeobachtung im Marktspiegel der Classic Data sowie unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Fahrzeugtyp, Laufleistung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt vorhandenen Verkaufsangeboten, der überregionalen Marktlage sowie aller wertbildender Faktoren

EUR 35.000,00

(EUR in Worten: fünfunddreißigtausend).

Die Fahrzeuge werden üblicherweise nach ihrem Marktwert versichert. Der Marktwert beschreibt den aktuellen Wert des Fahrzeuges am Spezialmarkt für Liebhaberverfahrzeuge, d. h. bei einem An- oder Verkauf würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt für dieses Fahrzeug der als Marktwert ermittelte Betrag bezahlt bzw. erzielt.

Es handelt sich um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, da er weder Mehrwertsteuer noch Händlergewinnspanne enthält.

4.0 Schlusswort:

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige
Michael Kuppinger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen
15 Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015

