

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Rosenstr. 12
26122 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Reiner Drescher
Tel. direkt 0441 98393-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN WBAFW31070C562448

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Rosenstr. 12, 26122 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

23.11.2022, telefonisch durch Frau Bruns von der Fa. Koopmann Kraftfahrzeuge, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg

Besichtigung

23.11.2022 um 11:15
Firma Koopmann Kraftfahrzeuge, GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheider Str. 46 B, 27755 Delmenhorst

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.11.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.352,94 EUR	8.750,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.613,45 EUR	10.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Bruns von der Fa. Koopmann Kraftfahrzeuge, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.11.2022 um 11:15 Uhr durch Herrn Reiner Drescher bei Firma Koopmann Kraftfahrzeuge, GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheider Str. 46 B, 27755 Delmenhorst, im Beisein von Herrn Garmhausen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Die Kennzeichen waren demontiert und nicht vorhanden. Die Starterbatterie war tiefentladen. Nach Starthilfe / Überbrücken konnte im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung ein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Einige Fahrzeugkomponenten konnten allerdings aufgrund der Unterspannung nicht überprüft werden. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes


Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 200 µm bis 500 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kofflülge vorne rechts, Türen rechts und Kofferraumdeckel.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung


02.02.2011

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 30.11.2021
Anzahl Haltereinträge Nicht bekannt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5L / 525d Aut.
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / ATF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAFW31070C562448
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Havana Metallic
Lackierung	Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	150 kW / 2993 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	141.902

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 19 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	6 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ersatzrad und Reifenfüllsystem / Pannenset nicht vorhanden.

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auflichtbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Check-Control, Controller auf Mittelkonsole, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrassistent, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, vorn und hinten, Grundausstattung "5er Limousine F10", Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Interieurleisten: Schwarz, hochglänzend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: Drei-Speichen-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne im Fond, Nebelscheinwerfer, Paket: Nichtraucher, Parkbremse elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Personal Profile, Radio: BMW Professional, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räderzubehör: Reifen-Pannenset-Anzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitze mit teilelektrischer Verstellung, Start-/Stop-Knopf, Verglasung: Kombinierte Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Wamdreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung (EWS III),

Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung, Zusätzliche 12-Volt-Steckdosen

Sonderausstattung

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, Glasdach, elektrisch, Heckspoilerlippe, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Integral-Aktivlenkung, Kühlergrillrahmen in schwarz, Lackierung: Metallic, Leichtmetallräder 5-Doppelspeiche in schwarz mit Ganzjahresreifen, Modellschriftzug-Entfall, Navigationssystem "Professional" mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth, Paket: Innovationspaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Polster: Leder Dakota, Rückfahrkamera, Sitze: Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon: Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon, Verglasung hinten dunkel foliert

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Das Fahrzeug weist Standschäden auf. Gemäß Angabe zum Zeitpunkt der Besichtigung ist das Fahrzeug bereits seit dem 23.02.2022 unter freiem Himmel abgestellt. Die Folierung der Heckscheibe wurde mäßig ausgeführt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Starterbatterie tiefentladen, erneuern (Bild 8); Fahrzeug von außen verschmutzt und verwittert, reinigen; Elektronische Bauteile, Batteriehalter, Bodenblech und Zurrösen im Kofferraum durch Feuchtigkeit korrodiert, Aufbereiten (Bild 10); Standschäden Bremscheiben, erneuern; Feuchtigkeitseintritt Hauptscheinwerfer, erneuern; Aggregate auf Standschäden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Türdichtung vorne links aufgerissen, erneuern; Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern (Bild 19); Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 21); Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 25, 26); Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 21, 22); Tür hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20); Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20); Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 23); Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 24); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 15); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Reiner Drescher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Fahrzeug-Ident.-Nr.



Bild 8 : Starterbatterie tiefentladen



Bild 9 : Wartungsanzeigen



Bild 10 : Elektronische Bauteile, Batteriehalter, Bodenblech und Zurrösen im Kofferraum durch Feuchtigkeit korrodiert, Aufbereiten



Bild 11 : Elektronische Bauteile, Batteriehalter und Bodenblech im Kofferraum durch Feuchtigkeit korrodiert, Aufbereiten



Bild 12 : Zurrösen im Kofferraum durch Feuchtigkeit korrodiert



Bild 13 : Standschäden Bremsscheiben vorne



Bild 14 : Standschäden Bremsscheiben hinten



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 16 : Feuchtigkeitseintritt Hauptscheinwerfer rechts



Bild 17 : Feuchtigkeitseintritt Hauptscheinwerfer links



Bild 18 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern



Bild 20 : Tür vorne links Lackierung, verschrämmt, smart repair
Tür hinten links Lackierung, verschrämmt, smart repair



Bild 21 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 23 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 24 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 25 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 26 : Innenraum, verschmutzt, reinigen