

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Nebenstelle Rosenstr. 13
26122 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: [REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Nebenstelle Rosenstr. 13, 26122 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.12.2024, schriftlich durch [REDACTED] von der Koopmann Kraftfahrzeuge, auf Wunsch des Auftraggebers

Besichtigung

12.12.2024 um 15:45 Uhr
Firma Koopmann Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheiderstr. 46b, 27755 Delmenhorst

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.025,21 EUR	15.500,00 EUR

DEKRA Automobil GmbH
Handwerksstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE311297970, Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: COBADE33HAN
IBAN: DE34 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED] von der Koopmann Kraftfahrzeuge, auf Wunsch des Auftraggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.12.2024 um 15:45 Uhr durch [REDACTED] bei Firma Koopmann Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG Abschleppdienst, Adelheiderstr. 46b, 27755 Delmenhorst, im Beisein [REDACTED]

Das Fahrzeug ist bereits seit dem 12.07.2024 abgestellt und weist Standschäden auf. Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Fahrzeugpapiere lagen der Besichtigung nicht vor. Inwieweit diese auch vorhanden sind, ist nicht bekannt. Die technischen Daten wurden daher zur Verfügung gestellten Werkstattunterlagen, der Audatex-Vinabfrage sowie dem Fahrzeug selbst entnommen.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 21.01.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 08 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	92A / Cayenne S Diesel Tiptronic S
Aufbauart	Kombi / SUV
HSN / TSN	0583 / AGE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Radstand	2895
Türen	5

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Diverse alters- und einsatzbedingte Gebrauchsspuren sind vorhanden.

Durchgeführte Reparaturen

Gemäß zur Verfügung gestellter Werkstattrechnung vom 20.02.2024 wurden bei einer Laufleistung von 256.746 Km die Motorsteuerkette mit Anbauteilen erneuert sowie ein Motorölwechsel mit Filter und eine Achsvermessung mit Einstellung der Vorder- und Hinterachse durchgeführt.

Reparaturkosten gemäß Rechnung:

8.440,07 EUR ohne MwSt.
10.043,68 EUR inkl. MwSt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Steinschlagschäden Dach (Bild 12, 13); Steinschlagschäden Stoßfänger vorne (Bild 15, 16); Oberflächliche Steinschlagschäden Frontscheibe (Bild 14); Leichte Eindellung Tür vorne rechts (Bild 17); Blende C-Säule außen rechts eingedellt (Bild 18, 19); Stoßfänger hinten lackbeschädigt (Bild 20); Leichtmetallrad vorne rechts und links verkratzt; Entlüfterschraube / Ventil am Bremssattel vorne rechts abgerissen (Bild 24); Entlüfterschraube / Ventil am Bremssattel vorne links abgerissen (Bild 25, 26); Standschäden, Bremsscheiben korrodiert.

Fehlende Teile

Reifen-Pannenset

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Fahrzeug-Ident.-Nr.



Bild 9 : Motorraum



Bild 10 : Kofferraum



Bild 11 : Dachbereich, Fahrzeug verschmutzt



Bild 12 : Steinschlagschäden Dach



Bild 13 : Steinschlagschäden Dach



Bild 14 : Oberflächliche Steinschlagschäden Frontscheibe



Bild 15 : Steinschlagschäden Stoßfänger vorne



Bild 16 : Steinschlagschäden Stoßfänger vorne



Bild 17 : Leichte Eindellung Tür vorne rechts



Bild 18 : Blende C-Säule außen rechts eingedellt



Bild 19 : Blende C-Säule außen rechts eingedellt



Bild 20 : Stoßfänger hinten lackbeschädigt



Bild 21 : Leichtmetallrad vorne rechts verkratzt
Standschäden, Bremsscheibe korrodiert



Bild 22 : Leichtmetallrad vorne rechts verkratzt



Bild 23 : Vorne rechts, Standschäden, Bremsscheibe korrodiert



Bild 24 : Entlüfterschraube / Ventil am Bremssattel vorne rechts abgerissen



Bild 25 : Leichtmetallrad vorne links verkratzt
Entlüfterschraube / Ventil am Bremssattel vorne links abgerissen



Bild 26 : Entlüfterschraube / Ventil am Bremssattel vorne links abgerissen



Bild 27 : Reifen-Pannenset



Bild 28 : Ölwechselzettel