

DEKRA Automobil GmbH 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Unfallanalytik
Klöcknerstraße 33
D-49090 OSNABRÜCK
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt

[REDACTED]
von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Tel. direkt 0541 91219-0

Datum 02.11.2023

Gutachten

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen: [REDACTED]

Auftrag erteilt am / wie: 11.10.2023, schriftlich

Auftrag erteilt durch: [REDACTED]

Besichtigungsdatum: 20.10.2023, 14:00 Uhr

Besichtigungsort: [REDACTED]
[REDACTED]
49565 Bramsche

1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 11.10.2023, hier eingegangen am 17.10.2023, wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Volkswagen Scirocco 1.4 TSI, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 20.10.2023 um 14:00 Uhr bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Da die Batterie tiefentladen war, wurde mittels externer Spannungsversorgung der Motor in Betrieb genommen bzw. die Cockpitanzeige bezüglich des Kilometerstandes aktiviert. Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

An Papieren standen zur Verfügung das Auftragschreiben selbst sowie die Zulassungsbescheinigung Teil II, die EWG-Übereinstimmungserklärung und der Hauptuntersuchungsbericht des TÜV Süd mit der Nummer ODE0NBS0PA3002499 vom 14.04.2022. Die weiteren Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Haltereintrag	[REDACTED]
amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ	Scirocco 1.4 TSI
HSN / TSN	0603 / AOA
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WVWZZZ13Z9V029143
Türen	3
Sitzplätze	4
Farbe	deepblack-perleffekt
Energiequelle	Benzin
Leistung (kW) / Hubraum (cm ³)	96 / 1.390
Kilometerstand abgelesen	62.977

Bereifung	235/45 R 17 97Y
Hersteller	Continental
Typ	Premium Contact 7
Profiltiefen (mm)	vorne links 5,0 vorne rechts 5,0 hinten links 5,0 hinten rechts 5,0
Fälligkeit HU	04.2024

Fahrzeugausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbag für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorne, Außenspiegel elektrisch einstellbar und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Dauerfahrlicht, Dekoreinlage „Chrom matt“, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorne, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Scirocco, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Karosserie verzinkt, Klimaanlage Climatic, Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: uni, Lenkrad: Sportlenkrad (3-Speichen) in Leder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten 2 vorne, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Multifunktionsanzeige, Nichtraucherausrüstung, Räder: Leichtmetall (4) „Long Beach“ 7 J x 17, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne symetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 2 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorne mit Gurtstraffer, Sitzbezüge: Flachgewebe, Sitze: Einstiegshilfe „Easy-Entry“, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorne, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung, Fahrzeugschriftzüge-Entfall, Klimaanlage „Climatronic“ mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor, Lackierung: Perleffekt, Mittelarmlehne vorne im Ablagebo, Nebelscheinwerfer, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend, Textilfußmatten.

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand. Das Fahrzeug war längere Zeit auf dem Sicherungsgelände des Abschleppdienstes und jetzigen Standortes abgestellt und wurde seit dem nicht bewegt.

Im Rahmen der Besichtigung fand keine Probefahrt statt. Es fand eine unterseitige Besichtigung des Fahrzeuges mittels Hebebühne statt.

Das Fahrzeug war sowohl im Äußeren als auch im Inneren umfangreich verunreinigt. Hier fällt eine Reinigungsarbeit an. Die Bremsscheiben waren rundum aufgrund der langen Standzeit deutlich korrodiert.

Dem Unterzeichner lag kein Nachweis einer durchgeführten Inspektion vor, so dass davon auszugehen ist, dass eine Inspektion fällig ist.

Der Beifahrersitz war in erheblichem Maße zerschnitten und mittels Klebeband notrepariert. Hier fallen Instandsetzungsarbeiten sowohl für den Sitzbezug als auch für das Sitzpolster an.

Die Schachtleiste der rechten Tür war deutlich sichtbar verbogen. Der Fahrersitzbezug war im Bereich der Sitzauflage zerschlissen.

Die Karosserie war in mehreren Bereichen, Alter und Laufleistung entsprechend, verkratzt bzw. wies Dellen auf.

Eine Lackschichtdickenmessung ergab erheblich erhöhte Lackschichtdicken im Bereich der Heckklappe sowie im Bereich des linken Seitenteils.

Soweit optisch erkennbar war der hintere Stoßfänger unter Verbleib von Restinstandsetzungsspuren nachlackiert und nicht passgenau montiert.

2.3 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Schlüssel standen nicht zur Verfügung.

Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Ein Serviceheft lag nicht vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, VW Scirocco 1.4 TSI, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von € 3.500,00

In Worten: Dreitausendfünfhundert

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 20.10.2023 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 3.500,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird verwiesen.


5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, 02.11.2023/Pr

Der Sachverständige

[REDACTED] herkamp



Duplikat




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten




Bild 7 : Motorraum



Bild 8 : Fahrgestellnummer



Bild 9 : Kofferraum




Bild 10 : Bremsscheiben angerostet

Duplikat



Bild 11 : Lackkratzer rundum



Bild 12 : Motor




Bild 13 : Fahrersitzbezug verschlissen




Bild 14 : Beifahrersitzbezug verschlissen

Duplikat



Bild 15 : Beifahrersitzbezug verschlissen



Bild 16 : Fahrzeug verunreinigt

Duplikat



Bild 17 : Fahrzeug verunreinigt



Bild 18 : Schachtleiste verbogen

Duplikat



Bild 19 : Stoßfänger hinten verbogen



Bild 20 : . Stoßfänger hinten nachlackiert

Duplikat



Bild 21 : Stoßfänger hinten nachlackiert

