

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Postfach 3551
49025 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED]

FIN JS1B2111100102207

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück, Postfach 3551, 49025 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 11.07.2023, schriftlich durch [REDACTED]
Eingang am 14.07.2023
Besichtigung 21.07.2023 um 09:30
[REDACTED] Lingen, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.07.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	735,29 EUR	875,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.07.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 14.07.2023, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.07.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.07.2023 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] Lingen, [REDACTED] 49809 Lingen, im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	31.03.2004
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	23.09.2021 stillgelegt am 28.10.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 03 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	Suzuki
Typ / Verkaufsbezeichnung	GSX-R-600 / GSX
HSN / TSN	7102 / 407
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JS1B2111100102207
Farbe / Farbe	Blau / Weiß
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	88 kW / 599 cm ³
Schadstoffklasse	2002/51;A:AB 150 CCM
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.456

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Michelin / Pilot Power 2CT Front	S / O	6 mm
2 hinten	180 / 55 ZR 17 73 W	Michelin / Pilot Power 2CT Rear	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Halogencheinwerfer, Katalysator, LM-Felgen blau-met. (2), Rad, Guss, Rückspiegel rechts, Schalldämpfer HASHIRU, Stoßdämpfer verstellbar, Verkleidung (Vollverkleidung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenverkleidung links verkratzt, erneuern; Lenkergewicht links fehlt, erneuern; Tank Lackschaden, instandsetzen; Motordeckel links verkratzt, erneuern; Heckverkleidung verkratzt/ gebrochen, erneuern; Batterie entladen, erneuern; Kupplungshebel beschädigt, erneuern; Frontverkleidung/ Seite links verkratzt, erneuern; Hauptuntersuchung, erneuern; Service fällig, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Seite rechts
Sonderschalldämpfer



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Unfall Seite links



Bild 8 : Ansicht vorn



Bild 9 : Sonderschalldämpfer



Bild 10 : Batterie entladen / defekt



Bild 11 : Fußraste hinten links



Bild 12 : Fußraste vorn links




Bild 13 : Kupplungshebel wurde erneuert



Bild 14 : Seitendeckel verkratzt



Bild 15 : Spiegel verkratzt



Bild 16 : Seitenverkleidung/ Frontverkleidung links verkratzt



Bild 17 : Heckverkleidung gebrochen



Bild 18 : Ansicht hinten



Bild 19 : Schlüssel