



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hermine-Berthold-Str. 17 D-28205 Bremen

e-Mail: [REDACTED] www.tuev-nord.de

KOPIE

AUFTRAGS-NR: 0351W3H115

SCHLÜSSEL-NR: 10385412

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

FZ-HALTER:

[REDACTED]

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 19.09.2023 / 28816 STUHR

AMTLICHES KENNZEICHEN:

[REDACTED]

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
TYP: E-KLASSE
AUSFÜHRUNG: E 220 D 9G-TRONIC AVANTGARDE
FAHRZEUG IDENT NR: WDD2130041A438927

FARBE: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.950 CCM / 143 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T, EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.04.2018 / 29.11.2018
NÄCHSTE HU / AU: 06.2023 / 06.2023

GESAMTLAUFLEISTUNG: 151.602 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

MARKTWERT EUR**** 14.500,00

BREMEN, DEN 26.09.2023

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0351W3H115
AUFTRAGS-NR.: 0351W3H115Datum: 26.09.2023
SCHLÜSSEL-NR.: 10385412

SERIEN - AUSSTATTUNG

ADAPTIVE BRAKE MIT HOLD-FUNKTION, BERGANFAHRHILFE, VORFÜLLEN UND TROCKENBREMSSEN BEI NÄSSE; ATTENTION ASSIST; ADBLUE BEHÄLTER MIT 25 L FASSUNGSVERMÖGEN; ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND IN LED-TECHNIK; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHNER; AIRBAG: AUTOMATISCHE BEIFAHNER-AIRBAGABSCHALTUNG; AIRBAG: KNEEBAG FÜR FAHRER; AIRBAG: SIDEBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHNER; AIRBAG: WINDOWBAGS LINKS/RECHTS; AMBIENTEBELEUCHTUNG MIT 64 VERSCHIEDENEN FARBEN; ANALOGUHR AUF DER MITTELKONSOLE; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ARMLEHNE FÜR FAHRER- UND BEIFAHNER KLAPPBAR; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS BEHEIZT UND ELEKTRISCH EINSTELLBAR IN WAGENFARBE LACKIERT; AUßENSPIEGELGEHÄUSE MIT INTEGRIERTER UMFELDBELEUCHTUNG; BREMS-ASSISTENT, AKTIV; DYNAMIC SELECT; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHE; ECO START-STOPP-FUNKTION; ELEKTRONISCHES STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP); FÄHRZEUGSCHLÜSSEL IN SCHWARZ HOCHGLANZ MIT ZIERRAHMEN IN MATTCHROM; FENSTERHEBER ELEKTRISCH MIT KOMFORTBETÄTIGUNG UND EINKLEMMSCHUTZ, 4FACH; GETRIEBE: AUTOMATIK 9-GANG, 9G-TRONIC; HALOGEN-SCHEINWERFER MIT INTEGRIERTEM LED-TAGFAHRLICHT; HECKSCHEIBE HEIZBAR MIT ZEITSTEUERUNG; INNENHIMMEL IN STOFF KRISTALLGRAU; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK THERMATIC; KOMMUNIKATIONSMODUL (UMTS) FÜR DIE NUTZUNG VON MERCEDES ME CONNECT DIENSTEN; KOPFSTÜTZEN 5-FACH FÜR FAHRER UND BEIFAHNER 4-WEGE VERSTELLBAR SOWIE IM FOND 2-WEGE; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: MULTIFUNKTIONSLENKRAD IN LEDER NAPPA IM 3-SPEICHEN-DESIGN; LENKSÄULE MECHANISCH EINSTELLBAR IN HÖHE UND LÄNGSRICHTUNG; LENKUNG: DIREKTLENKUNG; MERCEDES-BENZ NOTRUFSYSTEM; MITTELKONSOLE KLAVIERLACKOPTIK SCHWARZ; PRE-SAFE-SYSTEM; PAKET: AVANTGARDE EXTERIEUR; POLSTER: LEDERNACHBILDUNG ARTICO/STOFF NORWICH; RADIO: AUDIO 20 USB; REIFENDRUCKKONTROLLE; REISERECHNER UND BORDCOMPUTER; SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR; SERVICEINTERVALLANZEIGE ASSYST; SITZE: SPORTSITZE VORNE; SITZE: VORDERSITZE ELEKTRISCH EINSTELLBAR; SITZE: I-SIZE KINDERSITZBEFESTIGUNG; TEMPOMAT; VORRÜSTUNG FÜR DACHTRÄGERSYSTEME; WARNSUMMER UND WARNANZEIGE IM KOMBIINSTRUMENT; WARNWESTE FÜR FAHRER; WARTUNGSINTERVALLANZEIGE "ASSYST"; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WÄRMEDÄMMENDES GLAS GRÜN RUNDUM; ZIERELEMENTE ALUMINIUM MIT TRAPEZSCHLIFF;

SONDER - ZUBEHÖR

FAHRWERK: AGILITY CONTROL FAHRWERK MIT SELEKTIVEM DÄMPFUNGSSYSTEM UND TIEFERLEGUNG; KRAFTSTOFFTANK MIT GRÖßEREM VOLUMEN 66 L; LED HIGH PERFORMANCE-SCHEINWERFER; LACKIERUNG: METALLIC; MITTELKONSOLE HOLZ ESCHESCHWARZ OFFENPORIG; NAVIGATION-ZUBEHÖR: VORRÜSTUNG FÜR GARMIN MAP PILOT; NAVIGATION: GARMIN MAP PILOT; PAKET: PARK-PAKET MIT RÜCKFAHRKAMERA; PAKET: SPIEGELPAKET; PARK-ASSISTENT AKTIV MIT PARKTRONIC; RÄDER: M+S WINTERREIFEN, 4FACH; RÜCKFAHRKAMERA; SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT; SITZE: FONDSITZLEHNEN KLAPPBAR 40/20/40 GETEILT; SITZE: SITZHEIZUNG FÜR FAHRER UND BEIFAHNER; TIREFIT MIT REIFENFÜLLKOMPRESSOR; TOTWINKEL-ASSISTENT; ZIERELEMENTE HOLZ ESCHESCHWARZ OFFENPORIG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hermine-Berthold-Str. 17 D-28205 Bremen


www.tuev-nord.de

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115
AUFTRAGS-NR: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023
SCHLÜSSEL-NR: 10385412

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- SIEHE KORREKTUREN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/55 R 17 W
H-ACHSE: 225/55 R 17 W

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE
MEHRERE BESITZER
BESONDERE VERWENDUNG
GERUCH IM INNENRAUM
1 SCHLÜSSEL FEHLT
FAHRZEUG STARK VERSCHMUTZT/AUFBEREITUNG
HU / AU FÄLLIG
KOTFLÜGEL R EINGEDRÜCKT
MOTORHAUBE EINGEDRÜCKT
SCHEINWERFER R NASS / WASSEREINTRITT
SCHWELLERVERKLEIDUNG R GEBROCHEN
STOßFÄNGER V EINGEDRÜCKT / GEBROCHEN
WARTUNG / SERVICE FÄLLIG

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hermine-Berthold-Str. 17 D-28205 Bremen

www.tuev-nord.de

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115
AUFTRAGS-NR: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023
SCHLÜSSEL-NR: 10385412

ER G E B N I S: DIE AUF DEN 25.09.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

MARKTWERT

EUR****

14.500,00

BREMEN , DEN 26.09.2023

FORM AUDATEX



KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorliegenden Fahrzeugpapieren entnommen.
Die Fahrzeug-Ident-Nr. wurde mit der des Fahrzeuges verglichen.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Bei der Ermittlung des Marktwertes wurde für die nicht reparierten Altschäden berücksichtigt.

Desweiteren wurden am Fahrzeug teilweise leichte Kratzer und Dellen festgestellt.

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremen, 26.09.2023

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 15 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023

KOPIE



Bild 1



Bild 2

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023




Bild 5 Motorraum



Bild 6 Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 7 Innenraum hinten



Bild 8 Kofferraum

KOPF

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023




Bild 9 Fahrgestellnummer




Bild 10 Typenschild

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 11 Laufleistung




Bild 12 Unterlagen zum Fzg.

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 13 Service fällig.



Bild 14 Stoßfänger vo. li. verschrammt.

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 15 Stoßfänger vo. re. eingedrückt / gebrochen.



Bild 16 Stoßfänger vo. re. unten eingedrückt / gebrochen.

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 17 Motorhaube re. eingedrückt / verformt.



Bild 18 Wassereintritt Scheinwerfer vo. re.

KOPIE

Gutachten Nr.: 0351W3H115

Datum: 26.09.2023



Bild 19 Kotflügel vo. re. eingedrückt.



Bild 20 Schweller re. gebrochen / eingedrückt