

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter:

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

Kennzeichen:



Auftrag vom:

07.01.2025

Besichtigungsdatum / Ort:

19.02.2025 / Wilhelmshaven,

Besichtigung durch:



bei der Besichtigung anwesend:

-



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)

5.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

16 Seiten
24 Bilder



Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]				
Fahrzeugart Kraftrad		Aufbau Dyna		
Fabrikat Harley-Davidson		Typ und Ausführung FXDB Street Bob		
Fahrzeugidentnummer 1HD1 [REDACTED]		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 1008/000	EDV-Abruf-Code	Bauzeit
Motorart Viertakt-Ottomotor		Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette Keine	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / 6-Gang manuell		Leistung 56 KW		Hubraum 1.584 ccm
Erste Zulassung 01.07.2007	Letzte Zulassung 01.07.2007	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 305 / 492		Anzahl Türen -
				Anzahl Plätze 2
Fahrzeuglänge (mm)		Fahrzeugbreite (mm)		Fahrzeughöhe (mm)
				Radstand (mm)
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		Michelin - Sommerreifen 100/90B19		2,0 - - - Stahl (Original)
2. Achse		Michelin - Sommerreifen 160/70B17		3,5 - - - Stahl (Original)
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU 05.2024	Tacho abgelesen 45.225 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend		Farbe Vivid Black		
Bemerkung Laufleistung 28.102 MLS, leichter Vorschaden in den USA (laut Carfax 1.000-2.000 €), Probefahrt war nicht möglich da Batterie entladen. Kfz-Brief sowie Original Kfz-Schein nicht vorhanden.				
Serien-Ausstattung 6-Ganggetriebe Cruise Drive™, Abdeckung der Zentralelektrik in Winkle-Black, Aktives Ansaug- und Abgassystem, Batterieabdeckung in Winkle-Black mit poliertem Zierstreifen, Breiter 160er Hinterreifen, Einzelsitz, Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI, Fat Bob™-Kraftstofftank mit 17,8 l, Gummigelagerter Twin Cam 96™ Motor mit 1.584 ccm, Halbhoher Apehanger Lenker, Mittig angebrachte Fußrastenanlage, Motor und Getriebe in schwarz mit polierten Abdeckungen, Niedrige Sitzhöhe von nur 655 Millimeter, Street Bob™-Zierring am Luftfilter, Tachometer in der Tankkonsole, Tankkonsole in Winkle-Black mit integrierten Kontrollleuchten und individuelle Tankembleme, Weit heruntergezogener Heckfänger, Zahnriemenabdeckung in Winkle-Black				
Sonderausstattung Ansaugdrossel Rick's, Auspuffanlage Vance & Hines, Dragbar-Lenker, Frontverkleidung, Kennzeichenhalter Ricks's, LED-Scheinwerfer, Luftfiltergehäuse Rick's, Miniblinkleuchten LED., Stoßdämpfer hinten Burly Brand				



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Motorrad wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Motorrad befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



**Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung*



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 1:




Foto 2:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 3:




Foto 4:



Fotodokumentation



Foto 5:




Foto 6:



Fotodokumentation



Foto 7:




Foto 8:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation




Foto 19:




Foto 20:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 21:




Foto 22:



* Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

Harley-Davidson FXDBI

Letzte bekannte Zulassung in:

USA

FIN / Amtl. Kennzeichen:

Modelljahr: 2007

Kraftstoffart: **Benzin**

Hubraum: 1584 cm3



US Historie [online](#) verfügbar



Schaden




Importiert



Kilometerstände: 1



Vorliegende Einträge: 3



Mögliche Risiken

Schaden

Dieses Fahrzeug hat einen gemeldeten Schaden. Bitte erkundige dich bei dem/der Verkäufer*in, ob der Schaden bereits behoben wurde, oder lasse das Fahrzeug vor dem Kauf professionell untersuchen.

 **Schaden**

Diebstahl

Nicht als gestohlen gemeldet

 **Kein Problem gemeldet**

Verschrottung


Nicht als verschrottet gemeldet

 **Kein Problem gemeldet**

Diese Historie basiert auf Daten, die an uns gemeldet wurden und bei Abruf verfügbar sind. Lücken und Fehler sind nicht ausgeschlossen. Verwende CARFAX in Kombination mit einer Probefahrt und Prüfung durch Sachverständige. Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich gemäß geltender Regularien. Rückschlüsse auf Vorhalter*innen sind zu keinem Zeitpunkt möglich.

Schäden und Unfälle

29.05.2015 Schaden gemeldet



Beschädigter Bereich:

- Vorne
- Vorne links
- Hinten links
- Hinten
- Hinten rechts

Art/ Ursache des Schadens:

Nicht verfügbar

Geschätzte Reparaturkosten:

1.000 € - 2.000 €

Beschädigte Bestandteile:

- Außenbeleuchtung

Gemeldet am:

29.05.2015

Gemeldet in:


Litauen

Glossar zur Schadensübersicht

Außenbeleuchtung

Zur Außenbeleuchtung eines Fahrzeuges zählen alle Scheinwerfer und Lichter im Außenbereich des Fahrzeuges. Bei Beschädigung müssen diese umgehend ersetzt werden, damit das Unfallrisiko bei schlechten Sichtverhältnissen nicht ansteigt.

Kilometerstände



Keine Unstimmigkeiten erkennbar: Die gemeldeten Kilometerstände haben einen logischen Verlauf. Es sind keine Hinweise auf eine Manipulation erkennbar. Leider können wir nicht dafür garantieren, daher empfehlen wir immer die Laufleistung kritisch zu hinterfragen, bspw. an Hand von Abnutzungserscheinungen, der Anzahl der Ölwechsel oder der durchschnittlich gefahrenen Kilometer pro Jahr.

Historie

Datum	km	Details
09.03.2013	10 mile 16 km	Kilometerstand gemeldet
24.04.2015		Importiert aus USA nach Litauen
29.05.2015		Schaden gemeldet in Litauen

Für diese Gebrauchtwagenhistorie haben wir für dich über 28 Milliarden historische Einträge aus 20 europäischen Ländern sowie den USA und Kanada durchsucht. Insgesamt kennen wir weltweit über eine Milliarde Fahrzeuge.

Technische Informationen

Umwelt und Verbrauch

Kraftstoffart **Benzin**

Gewicht

Eigengewicht **288 kg**