

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück  
Kollegienwall 11  
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH  
Klößnerstrasse 33  
D-49090 Osnabrück  
Telefon (0541) 91219-0  
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt

von der Industrie- und Handelskammer öffentlich  
bestellter und vereidigter Sachverständiger für  
Straßenverkehrsunfälle zuständig: IHK Osnabrück-  
Emsland-Grafschaft Bentheim

Datum 11.07.2024

## Gutachten

Aktenzeichen:

Beteiligte / Sache:

Wertermittlung

Sachverständiger:

Auftrag erteilt durch:

Auftrag erteilt am:

01.07.2024

Besichtigungsort:

49565 Bramsche

Besichtigungstag:

03.07.2024

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Grundlagen	3
3	Vorgang	3
4	Sachverständige Ausführungen	4
	4.1 Angaben zu dem Fahrzeug	4
	4.2 Fahrzeugzustand	6
	4.2.1 Allgemeiner Fahrzeugzustand	6
	4.2.2 Beschädigungen	8
	4.3 Wertermittlung	8
5	Zusammenfassung	9
6	Schlusswort	10
		10

## 1 Vorwort

Gemäß der schriftlichen Beauftragung vom 01.07.2024 durch [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] von der Staatsanwaltschaft Osnabrück sollte ein Wertgutachten zu dem unter 4.1 näher beschriebenen Fahrzeug erstellt werden.

## 2 Grundlagen

Zur Erstellung des Gutachtens erfolgte am 03.07.2024 eine Besichtigung des Pkw bei [REDACTED] in Bramsche. Eine Fotodokumentation des Fahrzeuges ist dem Gutachten in der Anlage beigefügt.

Ferner wurde zusammen mit der Beauftragung eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I übermittelt. Die weiteren technischen Daten wurden am Fahrzeug ermittelt.

## 3 Vorgang

Zu dem Vorgang liegen dem Unterzeichner keine weitergehenden Informationen vor. Ausführungen hierzu sind nicht möglich.

## 4 Sachverständige Ausführungen

### 4.1 Angaben zu dem Fahrzeug

Kennzeichen	VEC [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart / Farbe	Coupé / schwarz
Fahrzeughersteller	Mercedes-Benz
Typ / Ausführung	E350 4-matic
Fahrgestellnummer	WDD2073881F259192
Leistung (kW) / Hubraum (cm <sup>3</sup> )	225 / 3.498
Leergewicht (kg) / zul. Gesamtgewicht (kg)	1.735 / 2.225
Abgelesene Laufleistung (km)	135.580
Erstzulassung	17.12.2013
HU-Prüfplakette gültig bis	07/2023
Anzahl der Halter	nicht bekannt
Bereifung VA + HA	255/35 ZR18 94Y
Reifenhersteller	Imperial
Reifentyp	All Seasons Drive
Profiltiefe Vorderachse / Hinterachse	7,0 mm / 7,0 mm

#### Serienausstattung

ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, AGILITY CONTROL-Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit 12-V-Steckdose, Ablagefach zwischen Fondsitzen mit integriertem Cupholder 2-fach, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Pelvisbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Motorhaube reversibel, Allradantrieb 4MATIC, Analoguhr, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage für Fahrer und Beifahrer, Ausstiegsleuchten in den Seitentüren, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar und

in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinker mit Komfort-Tipp-Schaltung, Bremsassistent BAS mit Bremskraftunterstützung bei erkannten Notbremsungen, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, Dachträgervorrüstung, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Durchlademöglichkeit Fondsitzlehnen umklappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, EASY-ENTRY-System für Vordersitze zum erleichternden Fondeinstieg, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fondbeleuchtung, Gepäcknetze im Kofferraum links und rechts, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel schwarz, Klimatisierung: Fondraumbelüftung mit Einzeldüse in Mittelkonsole, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument in Tubenoptik, Kopfstützen im Fond, Lackierung: Uni, Ladegutösen 4-fach, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Leuchtweitenregulierung automatisch, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Innenraumlicht-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Kommunikationsmodul für die Nutzung der Mercedes connect me Dienste, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reiserechner, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen-Design, Räder: Reifendruckkontrolle (RDK), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer in LED-Technik für Fahrlicht, Tagfahrlicht und Positionslicht, Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS mit Wartungsrechner, Sicherheitsgurte E-Klasse Coupe, Sitze: Coupé-Sitzanlage mit integrierten, höheneinstellbaren Kopfstützen vorn, Sitze: ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether, Sitze: Sitzbelegungserkennung, Sitze: Sitzeinstellung teilelektrisch für Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet und seitlich schwenkbar, Tempomat, Warnsummer und Warnanzeige im Kombiinstrument, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Querschleiff hell

### **Sonderausstattung**

Adaptiver Fernlicht Assistent Plus, Aktiver Park-Assistent, Innenhimmel alpaka-grau, Instrumententafeloberseite Verkleidung in Leder Nappa, LED Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Memory, Paket: Sport-Paket AMG m. 18" AMG LM Räder im 5-Dop.Sp.Des. titangrau/glanzg. für Automatikgetriebe, Polster: Leder, Radio-Navigation: COMAND Online, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Telefonmodul mit Bluetooth (SAP-Profil), Verkehrszeichen-Assistent, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Zierelemente Holz Esche schwarz glänzend

## **4.2 Fahrzeugzustand**

### **4.2.1 Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Der Gesamtzustand des Fahrzeuges sowohl in Bezug die Fahrzeugkarosserie als auch den Fahrzeuginnenraum ist als durchschnittlich zu beschreiben. Die Angabe zur Laufzeit der HU-Prüfplakette in der Zulassungsbescheinigung Teil I lässt den Rückschluss zu, dass diese seit Juli 2023 abgelaufen ist. Ferner ist dem Ölwechselzettel in dem Fahrzeugmotorraum (Lichtbild 7 der Fotoanlage) zu entnehmen, dass ebenfalls eine Inspektion erforderlich ist.

Ein Serviceheft stand zur Gutachtenerstellung nicht zur Verfügung. Es lässt sich somit nicht nachvollziehen, ob in der Vergangenheit regelmäßig Wartungsarbeiten erfolgt sind.

Zur Gutachtenerstattung stand ein Fahrzeugschlüssel zur Verfügung. Es wurde davon ausgegangen, dass kein weiterer Zündschlüssel zur Verfügung steht.

Den Ausführungen unter 4.1 ist zu entnehmen, dass sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse Reifen in der Dimension 255/35 R18 montiert waren. Eine derartige Reifengröße lässt sich in der Typgenehmigung des Fahrzeuges nicht wiederfinden. Es liegt somit kein Nachweis der Zulässigkeit für die montierte Bereifung hervor.

Der Pkw wurde werksseitig in der Farbe obsidianschwarz-metallic lackiert. Die Lichtbilder der Fotoanlage zeigen, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich cremefarben foliert worden ist. In dem Bereich der hinteren rechten Stoßfängerverkleidung wies die Folierung eine geringfügige Beschädigung auf, was durch das Lichtbild 9 in der Fotoanlage dokumentiert wird.

Eine Lackschichtdickenmessung hat gezeigt, dass sich an dem Seitenteil rechts sowie der Beifahrertür eine erhöhte Lackschichtdicke im Vergleich zu den weiteren Karosseriebauteilen feststellen ließ. Die gemessene Lackschichtdicke am Seitenteil des Fahrzeuges betrug  $> 2,7$  mm. Eine derartige Lackschichtdicke (auch unter Berücksichtigung der Folierung) zeigt, dass zuvor Instandsetzungsarbeiten und eine Reparaturlackierung des Seitenteils erfolgt sind. Bei einer Lackschichtdicke in dieser Größenordnung geht der Unterzeichner von einer nicht fachgerecht erfolgten Instandsetzung aus.

An dem Beifahrertürblatt ließ sich eine um ca. 200  $\mu\text{m}$  höhere Lackschichtdicke vorfinden als an den weiteren Karosseriebauteilen. Der Unterzeichner geht daher davon aus, dass ebenfalls eine Reparaturlackierung der Beifahrertür vorangegangen ist.

Die Fahrzeugbatterie war beim Eintreffen des Unterzeichners an dem Besichtigungsort tiefenentladen. Im Anschluss an ein Überbrücken ließ sich der Motor starten. Es wurden hierbei keine Auffälligkeiten festgestellt.

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite hat keine Auffälligkeiten gezeigt. In diesem Rahmen war ebenfalls eine Sichtprüfung der Bremsanlage, insbesondere der Bremsscheiben, möglich. Auch hier waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Bremsscheiben wiesen lediglich geringe Rückstände von Flugrost auf.

#### **4.2.2 Beschädigungen**

Die vorgefundenen Schäden an dem Pkw werden durch die Lichtbilder der Fotoanlage dokumentiert. Die Lichtbilder 18 und 19 der Fotoanlage dokumentieren, dass die Frontstoßfängerverkleidung an der Unterseite massiv verschrammt war. Die Radhausschale an der rechten Fahrzeugseite wies zudem Schleifspuren auf. Zu erkennen ist dies auf dem Lichtbild 12 der Fotoanlage.

Die beiden Felgen an der rechten Fahrzeugseite wiesen deutliche Schrammspuren auf. Ferner lag an der äußeren Reifenflanke des rechten Vorderrades eine Beschädigung vor. Diese wurde durch das Lichtbild 13 der Fotoanlage dokumentiert.

In dem Fahrzeuginnenraum war feststellbar, dass die Fahrzeugsitze eine geringfügige Verschmutzung aufgewiesen haben. Zu erkennen ist dies auf den Lichtbildern 20 bis 22 der Fotoanlage. Ferner zeigen die Lichtbilder aus dem Fahrzeuginnenraum, dass die Abdeckung unterhalb der dritten Bremsleuchte nicht montiert war. Diese befand sich in dem Beifahrerfußraum.

Auf dem Lichtbild 24 der Fotoanlage wurde ferner hervorgehoben, dass sich Wasserrückstände im hinteren Teil des Dachhimmels befunden haben. Derartige Rückstände lagen an beiden Fahrzeugseiten vor.

#### **4.3 Wertermittlung**

Anhand einer Marktrecherche sowie einer Bewertung des Fahrzeuges anhand des Schwacke-Marktberichts wurde der Marktwert des zuvor genannten Fahrzeuges ermittelt.

Dies unter Berücksichtigung aller wertrelevanter Kriterien, wie der Fahrzeugart, der Ausführung, dem Fahrzeugalter und der Laufleistung des Fahrzeuges. Ferner haben die zuvor beschriebenen Beschädigungen im Rahmen der Wertermittlung sowie der Allgemeinzustand des Fahrzeuges Beachtung gefunden. Auch die Standzeit des Pkw von ca. 1,5 Jahren, wie auch der festgestellte Vorschaden hat

im Rahmen der Wertermittlung Beachtung gefunden.

Ferner ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass einem etwaigen Käufer nicht bekannt ist, wie das Fahrzeug in der Vergangenheit eingesetzt worden ist. Ferner hat die allgemeine Marktsituation zum jetzigen Zeitpunkt einen Einfluss auf den ermittelten Marktwert genommen.

Aus Sicht des Unterzeichners beträgt der Marktwert des in Frage stehenden Fahrzeug derzeit

(inkl. MwSt.) € 10.500,00.

## **5 Zusammenfassung**

Die Besichtigung des in Frage stehenden Pkw hat gezeigt, dass dieser einen durchschnittlichen Allgemeinzustand aufweist. Es wurden geringfügige Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie sowie an zwei Felgen vorgefunden. Auch ein Reifen wies eine Beschädigung auf. Im Fahrzeuginnenraum ließ sich zudem eine geringfügige Verschmutzung der Sitze sowie Wasserrückstände an dem Dachhimmel vorfinden.

Unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren, insbesondere der vorgefundenen Schäden und der Marktsituation, beträgt der Marktwert des in Frage stehenden Fahrzeugs derzeit

(inkl. MwSt.) € 10.500,00.

## 6 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 11.07.2024

Der Sachverständige

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 1:** Übersicht vorne links



**Bild 2:** Übersicht hinten rechts



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 3:** Übersicht Innenraum



**Bild 4:** Kombiinstrument / Kilometerstand



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 5:** Typenschild / Fahrgestellnummer



**Bild 6:** Übersicht Motorraum



# Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: [REDACTED]




Bild 7: Ölwechselzettel



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 8:** Folierung des Fahrzeuges



**Bild 9:** Instandsetzung der Folierung



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 10:** Übersicht Rad hinten rechts



**Bild 11:** Felge hinten rechts verschrammt



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 12:** Felge vorne rechts verschrammt / Radhausschale beschädigt



**Bild 13:** Reifen vorne rechts eingerissen



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 14:** Lacksschichtdickenmessung Seitenteil / Radlauf links




**Bild 15:** Lacksschichtdickenmessung Seitenteil / Radlauf rechts




## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 16:** Lackschichtdickenmessung Tür rechts



**Bild 17:** Ansicht von unten



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 18:** Stoßfänger vorne rechts verkratzt



**Bild 19:** Stoßfänger vorne links verkratzt



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 20:** Sitz vorne links verschmutzt



**Bild 21:** Sitze hinten verschmutzt




## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 22:** Sitze hinten verschmutzt



**Bild 23:** Abdeckung 3. Bremsleuchte fehlt



## Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 316/27282 701670 4320823629

Aktenzeichen: XXXXXXXXXX



**Bild 24:** Wasserrückstände im hinteren Bereich des Dachhimmels

