

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner



**BFSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutz- und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Länd- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutz- und Sonderfahrzeugbereich.



SV-Büro P.Voß, Am Bahnhof Ottensen 4, 21614 Buxtehude

Amtsgericht Tostedt  
Oberrichtsvollzieherin Julia Sembdner  
Poststraße 6  
21255 Königsmoor

Bitte stets angeben  
**Rechnungs-Nr. 17V7406124**

Rechnungsdatum: 22.10.2024  
Lieferdatum: 22.10.2024

## Fahrzeugbewertung

**Hersteller: Magirus Deutz    Kennzeichen: Nicht zugelassen**

Auftrag vom / durch:	27.09.2024 / OGV Julia Sembdner
Besichtigt am / von:	02.10.2024 / Peter Voß
Besichtigungsort:	Rosengarten, anwesend war OGV Julia Sembdner
Fahrzeughalter:	<del>XXXXXXXXXX</del>
Identitätsprüfung:	FZ-Ident-Nr. am Fahrzeug stimmt mit der im FZ-Schein/-Brief/Zulassungsbescheinigung überein

### Zusammenfassung:

Wiederbeschaffungswert	Steuerneutral	67.000,00 EURO
------------------------	---------------	----------------

Mit freundlichen Grüßen

Butehude, den 22.10.2024

Der Sachverständige  
Peter Voß

Seite 1 von 26

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner

**BFSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutz- und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Land- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutz- und Sonderfahrzeugbereich.



Buxtehude, 22.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 17V7406124**

Voß

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

<b>Amtliches Kennzeichen</b>	Nicht zugelassen
<b>Fahrzeugart</b>	LKW
<b>Aufbau</b>	Feuerlöschfahrzeug
<b>Fabrikat</b>	Magirus Deutz
<b>Typ / Untertyp</b>	FS 145
<b>KBA-Nummer</b>	0000/000
<b>Fzg.Ident.-Nummer</b>	929315
<b>Baujahr</b>	1939 lt. Typenschild
<b>Erstzulassung</b>	06.11.1939 lt. Fahrzeugbrief
<b>Letzte Zulassung</b>	06.03.1946 lt. Fahrzeugbrief
<b>Motorart</b>	Diesel
<b>Bauart / Anzahl Zylinder</b>	Reihenmotor / 6
<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Schaltgetriebe / 4
<b>Leistung in kW</b>	125 PS
<b>Hubraum in ccm</b>	9123 ccm
<b>Maße über Alles</b>	9.020 x 2.210 x 2.760 mm
<b>Anzahl des Achsen</b>	2
<b>Angetriebene Achsen</b>	1
<b>Anzahl der Vorbesitzer</b>	unbekannt
<b>Gesamtgewicht in kg</b>	11.250 kg
<b>Leergewicht in kg</b>	6.500 kg

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner

**BFSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutz- und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Land- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutz- und Sonderfahrzeugbereich.



Buxtehude, 22.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 17V7406124**

Voß

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

### Bereifung

v.l.	Mitas	9,00-20 NB 60	Geländereifen
v.r.	Mitas	9,00-20 NB 60	Geländereifen
h.r.a.	Mitas	9,00-20 NB 41	Geländereifen
h.r.i.	Mitas	9,00-20 NB 41	Geländereifen
h.l.i.	Mitas	9,00-20 NB 41	Geländereifen
h.l.a.	Mitas	9,00-20 NB 41	Geländereifen
Res.	Continental	9,00-20	Geländereifen

<b>Allgemeinzustand</b>	Gut
<b>Karosseriezustand</b>	Gut
<b>Lackzustand</b>	Gut
<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Farbe / Lackart</b>	Grün / 1-Schicht uni

**Vorschäden** Keine Erkennbaren

**Altschäden** Keine Erkennbaren

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner



**BVSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutzfahrzeuge und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Land- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutzfahrzeugbereich.



Buxtehude, 22.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 17V7406124**

Voß

## Auftrag

Gemäß erteiltem Auftrag vom {{ADat}} wird nachfolgend eine Fahrzeugbewertung erstellt. Das hier gegenständliche Fahrzeug wurde zur Bewertungshöhe in Augenschein genommen.

## Digitalbilder

Zum Fahrzeug, Ausstattung und Zubehör haben wir 40 Digitalbilder gefertigt und der Originalbewertung beigelegt.

## Fahrzeugidentität - Unterlagen

Der Fahrzeugbrief lag bei der Besichtigung vor.  
Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) konnte am Fahrzeug kontrolliert und abgelesen werden.

## Besichtigungsort

Das Fahrzeug wurde auf dem Betriebsgelände im Carport vor [REDACTED]  
[REDACTED] Rosengarten besichtigt.  
Herr [REDACTED] und OGV Julia Sembdner waren bei der Fahrzeugbesichtigung anwesend.

## Blech

### **Note 2**

Spaltmaße weitgehend einheitlich und eng gefasst, gutes Schließverhalten, saubere Übergänge, keinerlei Rost

## Lack

### **Note 2**

Sehr guter Spiegelgrad, geringer Spachtel, kaum Staubeinschlüsse, kaum Krater, wenig Trichterbildung an den Übergängen

## Dichtungen / Gummiteile

### **Note 2**

Gepflegter älterer Zustand, weich und flexibel, Dichtfunktion optimal, exakte Montage, keinerlei Ausfransungen oder poröse Bereiche

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner



**BVSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutz- und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Land- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutz- und Sonderfahrzeugbereich.



Buxtehude, 22.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 17V7406124**

Voß

## Glas

### Note 1

Glas ist neuwertig, keinerlei Kratzer oder Risse, keine Steinschläge oder Erblindungen, exakter Einbau

## Reifen

### Note 2

Reifen in gutem Zustand, historisch entsprechendes Reifenformat

## Fahrgastraum

### Note 1

Interieur in perfektem Zustand, kaum Abnutzungsspuren oder Verunreinigungen, handwerklich perfekte Arbeit

## Motorraum

### Note 2+

Nahezu neuwertiger, leicht gebrauchter Zustand, einheitliche Lackierung, perfekte Restauration im Motorraum

## Motor

### Note 2+

Motor in leicht gebrauchtem Zustand, Überholung des Motors hat stattgefunden, alle Nebenaggregate sind vollständig und in Funktion

## Fahrgestell / Lenkungsanlage / Bremsen

### Note 2+

Fahrgestell / Lenkungsanlage / Bremsen weisen leichte Gebrauchsspuren auf, auch hier erfolgte eine komplette Restauration der gesamten Bauteile

# Sachverständigenbüro & Havariekommissariat Peter Voß & Partner



**BFSK**

Unabhängige Schadensgutachten & Bewertungen für Kfz, Nutz- und Sonderfahrzeuge,  
PKW, Motorräder, Länd- und Baumaschinen, Oldtimer, Haftpflicht- und Kaskogutachten,  
Wertgutachten, Inventar-/Betriebs-/Geschäftsbewertungen, Transport- und Lagerschäden,  
Technische Unterstützung und Beratung im Nutz- und Sonderfahrzeugbereich.



Buxtehude, 22.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 17V7406124**

Voß

## Fahrzeugzubehör / Anbauteile

### Note 2+

Alle Anschlüsse sowie Aggregate, Pumpen, Schläuche, Bordwerkzeug und Leitern sind vollzählig vorhanden und in einem guten Zustand

### Anmerkung

Die Fahrzeugbewertung wurde in Anlegung an den Versicherungswert, festgelegt mittels classic-analytics, ermittelt. Das Zertifikat der Firma classic-analytics ist als Anlage beigefügt und dient ausschließlich der Wertermittlung.

### Schlusswort zur Fahrzeugbewertung

Alle dokumentierten Angaben, Ausführungen und Feststellungen sind nach bestem Wissen und Gewissen, unter Ausschluss jeglicher Haftung, zusammengestellt und erarbeitet worden.

Die Unterschrift mit Stempel wurde digital erstellt und eingescannt.

Buxtehude, 22.10.2024

Der Sachverständige

Peter Voß