

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Herrmann, Gerichtsvollzieherin beim AG
Stuttgart
Mönchstraße 5
70191 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcello Carlo Forlano
Tel. direkt 0711 32019-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN UU1B5220665954295

Eigen-Nr. DRII-1102/23
Auftraggeber Herrmann, Gerichtsvollzieherin beim AG Stuttgart, Mönchstraße 5, 70191 Stuttgart
Ihr Auftrag vom 25.01.2024, mündlich durch Frau Herrmann
Besichtigung 25.01.2024 um 10:00
Herrmann, , 70567 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.781,51 EUR	10.450,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.336,13 EUR	12.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Frau Herrmann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.01.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Marcello Carlo Forlano , 70567 Stuttgart, im Beisein von Frau Herrmann.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 460 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorn rechts
- Motorhaube

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	<input type="text"/>
Tag der Erstzulassung	04.11.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	31.03.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DACIA (RO)

Typ / Verkaufsbezeichnung	SD / Sandero Blue dCi 95 Stepway Celebration
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	8212 / AEZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	UU1B5220665954295
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin/Flüssiggas
Leistung / Hubraum	74 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	13.890

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in glänzend Schwarz, B-Säule in glänzend Schwarz, Berganfahrhilfe, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte dritte, Dachreling, Front- und Heckschürze im SUV-Look, Drehzahlmesser, Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, akustisch, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrwerk: erhöhte Bodenfreiheit um 40 mm gegenüber Sandero, Fensterheber elektrisch vorne, Frontscheibenwischer, drei Geschwindigkeiten mit Intervallschaltung, Fußmatten, Gepäckraumabdeckung herausnehmbar, Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kinderbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Klimaanlage, manuell, Kofferraum mit Beleuchtung, Kopfstützen (2) vorne, höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad in Lederoptik, Mittelarmlehne vorn, Navigationssystem: Media-Nav Evolution, Nebelscheinwerfer, Paket: Komfort, Partikelfilter (FAP), Polster: Stoff Stepway, Reifendruckkontrolle, Räder: 16-Zoll-Design, Räder: Mobilitätsset, Rücksitzlehne asymmetrisch 1/3 zu 2/3 umklappbar, Servolenkung hydraulisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne und hinten, Start- und Stoppsystem, abschaltbar, Steckdose 12-V hinten, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempopilot und Geschwindigkeitsbegrenzer, Wegfahrsperre - elektronische Transponder, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Fensterheber elektrisch hinten, Klimaautomatik (FCKW-frei)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 13.02.2022 bei Kilometerstand 10.566.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorn verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Nicht fach- und sachgerecht Reparierter Frontschaden, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marcello Carlo Forlano

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument