TÜV SÜD Auto Service GmbH
Lämmerstraße 28
DE 95652 Waldsassen
Telefon +49 9632 7489558

Bericht-Nr.: 0DE0WSS0I55000705
IKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1012

[redacted]

(1) Fz-Id.Nr.: **LBBB947JXCB251339**
(2) Amtl. Kennz.: [redacted] (D)
(3) Ausstellungsdatum: 31.08.2022 15:08 Uhr
Prüfort: Waldsassen
(4) km-Stand: 20231 km
(5) Klasse: KLEINKRAFTRAD 2-RAEDRIG 24
Aufbau: - 0200
Hersteller: Qjiang 0000
Typ: B94 000000
Var./Ver./Ausf.: -/-
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: EMISSIONSKL.NICHT BEK. 0088
zGM: 270 kg EZ: -
Letzte Prüfung: – FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:

Geschwindigkeitsmessung

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben für Sie die gewünschte Dienstleistung erbracht.

(6) Festgestellte Mängel:

7.8b	Geschwindigkeitsmesser ohne Funktion	EM
D2.2.2d	Lenkkopflager ausgeschlagen	EM
DF0.2	Zulassungsdokumente : gemessene Geschwindigkeit 53 km/h.	EM
DF6.1.2	Schalldämpfer /Abgasanlage: locker, beschädigt	EM

Weitere Informationen entnehmen Sie gegebenenfalls aus den nachfolgenden Hinweisen bzw. aus den beigefügten Unterlagen.

(9) Es betreute Sie [redacted]
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Technische Prüfstelle f. d. Kfz-Verkehr TÜV SÜD 441958

(10) Hinweise:

- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.
- Die Bremsmessung erfolgte im Fahrversuch.
- Aktenzeichen der Polizeiinspektion Waldsassen: BY3413-002608-22/4*
- Der Auftrag lautete die Höchstgeschwindigkeit des gegenständlichen Fahrzeugs zu ermitteln.
- Am 30.08.2022 wurde um 17.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung unter Zuhilfenahme eines GPS-Systems durchgeführt. Die Messung ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 53 km/h.
- Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag der Auftrag der Polizeiinspektion vor. Die Betriebserlaubnis für das genannte Fahrzeug wurde nicht vorgelegt. Laut Polizei/Auftrag soll es sich bei dem Fahrzeug um ein Kleinkrad/Roller bis 45 km/h handeln.

TÜV Gebühr

Geschwindigkeitsmessung	50,60 EUR	60,21 EUR
Gesamt:		Brutto 60,21 EUR

USt-IdNr.: DE177565595
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.