

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Staatsanwaltschaft Schwerin
Postfach 110343
19003 SchwerinAnsprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED]

FIN WDD2132891A [REDACTED]

Aktenzeichen [REDACTED]

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Schwerin, Postfach 110343, 19003 Schwerin

Ihr Auftrag vom

21.11.2024, schriftlich durch [REDACTED]

Besichtigung

26.11.2024 um 12:15 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.11.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

ohne MwSt.

mit 19% MwSt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.11.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.11.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.11.2024 um 12:15 Uhr durch [REDACTED] bei Firma [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 155 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert in Höhe von 2000,00EUR angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED] 19053 Schwerin
[REDACTED]
07.09.2018

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 15.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	E -Klasse T-Modell (BM 213)(06.2016->) / T AMG E 63 S 4Matic+ (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / GXG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2132891A [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	297
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	450 kW / 3982 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	104.892

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 30 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	4 mm
rechts	265 / 30 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	4 mm
2 links	295 / 25 R 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	5 mm
rechts	295 / 25 R 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10.10.2023			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AMG Driver's Package, AMG-Line Exterieur, AMG-Line Interieur, AMG-Optic-/Styling-Paket 1, Abgasanlage 2-flutig, Adaptive Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturentafel Oberteil Leder Nappa, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), Bremssättel Rot lackiert, Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Standard, Diebstahlschutz-Paket, Dynamische Motorlagerung, Edelstahlpedale Sportdesign, Elektron. Sperrdifferential, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrer-Informationen-System (AMG Performance Media), Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten AMG, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, Integrierter Startergenerator Generation 1, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-Startsystem, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System vorn, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen, Lenkrad (AMG Performance, Dinamica), Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse, Media-Display, Mercedes-Benz Notrufsystem,

Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Motor 4,0 Ltr. - 450 kW V8 KAT, Motor-Leistungssteigerung, Motorhaube mit Powerdome, Parameterlenkung, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller Wagenfarbe, Sicherheitsgurte farbig, Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa, Sitze vorn elektr. verstellbar, Spiegel-Paket, Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, V8-Ottomotor M 177 - AMG, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent, Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung, Feuerlöscher, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Keyless-Go-Paket, Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2), Lackierung: designo magno, Memory-Paket, Multibeam LED, Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), Park-Paket Remote, Reifen vorn/hinten: 265/30ZR2196Y / 295/25R21 96Y, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung hinten, Smartphone integriert, Vorrüstung CD-Laufwerk, Zeituhr (Analog), Zubehör LM-Felgen Wheelforce 21", Zusatzheizung

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Die Ermittlung der merkantilen Wertminderung erfolgte unter Zugrundelegung des Netto-Veräußerungswertes, des Netto-Neupreises sowie der Netto-Reparaturkosten.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Auftragsgemäß hat der Unterzeichner das Fahrzeug, soweit möglich auf Fahrtüchtigkeit, Funktionstüchtigkeit, Verkehrssicherheit und Fahrbereitschaft untersucht. Die Fahrzeugbatterie war tiefenentladen, das Fahrzeug konnte also nur mit Starthilfe gestartet werden. Des Weiteren ist die letzte Hauptuntersuchung nicht nachgewiesen. Außerdem ist die Zulässigkeit der montierten Rad/Reifen-Kombination zu prüfen.

Nach Auffassung des Unterzeichners können die o.g. Anforderungen nicht bzw. lediglich bedingt bestätigt werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Mittelkonsole - Blende zerkratzt, erneuern (Bild 9); Felge hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 10); Hinweise auf Kleintierverbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12, 13); Service B2 überfällig - Umfänge prüfen - Mehrkosten möglich; Pannenset abgelaufen, erneuern; HU/AU nicht nachgewiesen - durchführen.

Fehlende Teile

Laderaumabdeckung fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Verteiler: Original an Staatsanwaltschaft Schwerin, Schwerin

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.