

Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestr. 2 • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig Tunierstr. 1 38100 Braunschweig

erstellt durch Jürgen Rosenthal

von der HWK Hildesheim-Südniedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Handy : 0160 90524035 : 16.11.2023 Datum

### Gutachten

0233W3M202

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung Ihr Zeichen : NZS 414 AR 33788/22

: 17.07.2023 / GV Frau Schuh Auftrag vom / durch

: 28.07.2023 Besichtigungsdatum

: Firma Lesum GmbH Besichtigungsort

Bohnekamp 6, 38667 Bad Harzburg

Besichtigt durch : Unterzeichner

Anwesend : keiner

#### Kosten- und Wertzusammenstellung:

Marktwert ohne Umsatzsteuer **EUR** 11.386,55 Umsatzsteuer 19 % **EUR** 2.163,44 Marktwert incl. Umsatzsteuer 13.550,00 **EUR** 

Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

#### **Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart : PKW

Aufbauart : Geländewagen, 5-türig

Fabrikat : AUDI

Typ / Untertyp : SQ5 / 3.0 TFSI quattro tiptronic

Fahrzeug-Ident-Nummer : WA1CGAFP8EA097298 Hubraum / Leistung : 2995 ccm / 260 kW Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto / 6-Zylinder / V-Motor

Abgascode : Euro 5 Plätze : 5


KBA-Nr.: : 0588000

Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1925 kg / 2450 kg

Reifendimension vorn / hinten : 255/40 R21 102Y / 255/40 R21 102Y

Reifenfabrikat : Pirelli P Zero

: Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm) : unzugänglich

Reifenzustand : gut Anzahl der Achsen : 2

2. Reifensatz

Erstzulassung : 01.07.2014 Letzte Zulassung : 31.01.2020

Nächste HU / AU : 01.2022 / 01.2022

Laufleistung abgelesen : 62006 km
Farbe : pantherschwarz
Lackart : Metallic

\_ . . .

Besichtigungszustand : unzerlegt, abgemeldet

Serien/Sonderausstattungen : Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0233W3M202 SCHLÜSSEL-NR: 10111699

FAHRZEUGBEWERTUNG

**SCHADENNUMMER:** 

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 28.07.2023 / BAD HARZBURG

BESONDERES: OHNE PROBELAUF

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: AUDI TYP: Q5

AUSFÜHRUNG: Q5 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC

FAHRZEUG IDENT NR: WA1CGAFP8EA097298

FARBE: PANTHERSCHWARZ

TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN

HUBRAUM / LEISTUNG: 2.995 CCM / 260 KW ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 / EURO 5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.07.2014 /31.01.2020 NÄCHSTE HU / AU: 01.2022 /01.2022

GESAMTLAUFLEISTUNG: 62.006 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER V-ACHSE: 255/40 R 21 102Y 7.0 7.0 H-ACHSE: 255/40 R 21 102Y 8.0 8.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

WERT AM MARKT MIT MWST EUR\*\*\* 13.550,00 ENTHALTENE MWST EUR\*\*\* 2.163,45



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0233W3M202 SCHLÜSSEL-NR: 10111699

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0233W3M202 SCHLÜSSEL-NR: 10111699

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG (SEITENAIRBAGS) VORNE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM; ALLRADANTRIEB "QUATTRO"; ALUMINIUMOPTIK IM INTERIEUR; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG ASR; ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BERGABFAHRASSISTENT; BILDSCHIRM 6.5 ZOLL. MONOCHROM; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL IN STOFF; DACHKANTENSPOILER; DACHQUERTRÄGER; DACHRELING, ELOXIERT; DEKOREINLAGEN IN MICROMETALLIC SILBER; DREHZAHLMESSER; ELEKTROMECHANISCHE PARKBREMSE; ELEKTRONISCHE DIFFERENTIALSPERRE (EDS); ELEKTRONISCHE STABILISIERUNGSKONTROLLE (ESC); FAHRERINFORMATIONSSYSTEM; DYNAMIKFAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND FAHRWERK: FUNKSCHLÜSSEL; FUßMATTEN VORN UND HINTEN AUS VELOURS; GETRIEBE: (8-STUFEN); GRUNDAUSSTATTUNG Q5; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER; INNENBELEUCHTUNG MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX FÜR DIE KOMFORTKLIMAAUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN AUF ALLEN PLÄTZEN; ÄUßEREN FONDSITZE; LEDERLENKRAD (MULTIFUNKTIONSLENKRAD) IM 4-SPEICHEN DESIGN; LENKSÄULE MANUELL HÖHEN- UND AXIAL VERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE HINTEN, KLAPPBAR; MITTELARMLEHNE VORN; MITTELDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER MIT CHROMRING; PAKET GLANZ; POLSTER: STOFF STEPPE; RAD: ALUMINIUM GURRÄDER (4 STÜCK) IM 5-V-SPEICHEN-DESIGN; RAD: REIFENDRUCK-KONTROLLANZEIGE; RAD: REIFENREPARATURSET; RADIOANLAGE REKUPERATION; SERVOLENKUNG, ELEKTROMECHANISCH; SICHERHEITSGURTE; (NORMALSITZE) VORN; SITZE HINTEN; START-STOP-SYSTEM; STOSFÄNGER IN WAGENFARBE; TRENNNETZ; VERGLASUNG: WÄRMESCHUTZVERGLASUNG TAGFAHRLICHT; GRÜN WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; ZENTRALVERRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGEVORRICHTUNGS VORRÜSTUNG; AUDI DRIVE SELECT; AUDI SIDE AUßENSPIEGEL ELEKT. EINSTELL-, BEHEIZBAR, ABBLENDEND, AUT. ELEKTRISCH ANKLAPPBAR MIT MEMORY-FUNKTION; DACHHIMMEL IN STOFF SCHWARZ; EINPARKHILFE PLUS MIT RÜCKFAHRKAMERA; GEPÄCKRAUMKLAPPE, ELEKTRISCH ÖFFNEND UND SCHLIEßEND; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE; KOMFORTSCHLÜSSEL; LACKIERUNG: (MULTIFUNKTIONSSPORTLENKRAD) IM 3-SPEICHEN-DESIGN LEDERLENKRAD SCHALTWIPPEN, UNTEN ABGEFLACHT; LICHT-UND REGENSENSOR; PAKET LEDER; AUDI INTERFACE; RÜCKSITZBANK RADIOZUBEHÖR: MUSIC PLUS; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZE FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ, ELEKTRISCH (4-WEGE);SITZHEIZUNG VORN; SONNENBLENDEN VERSCHIEBBAR; TELEFON: AUDI CONNECT INKLUSIVE AUTOTELEFON;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- SCHLÜSSEL FEHLEN / KEINE FUNKTION
- WERTMINDERUNG



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0233W3M202 SCHLÜSSEL-NR: 10111699

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/60 R 18 W H-ACHSE: 235/60 R 18 W

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 255/40 R 21 102YLI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm H-ACHSE: 255/40 R 21 102YLI: (SO) 8.0 mm RE: (SO) 8.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0233W3M202 SCHLÜSSEL-NR: 10111699

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 16.11.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS

GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN

FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

WERT AM MARKT MIT MWST ENTHALTENE MWST EUR\*\*\*\* 13.550,00 EUR\*\*\*\* 2.163,45

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

#### Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

#### Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

#### Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Aussage zum Motorlauf und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit kann nicht getroffen werden. Dem Fahrzeug liegen keine Schlüssel vor. Eine Zwangsöffnung wurde vorab durchgeführt.

#### Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

#### **Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- erhöhte Lackdickenwerte Tür VL, Tür HL u. Seitenwand hinten links
- erhöhte Lackdickenwerte Tür u. Seitenwand hinten rechts
- erhöhte Lackdickenwerte Dachbereich
- erhöhte Lackdickenwerte Heckklappe
- erhöhte Lackdickenwerte Motorhaube
- Fahrzeugschlüssel sind nicht vorhanden (Zwangsöffnung wurde durchgeführt)
- Motorlauf konnte nicht geprüft werden!
- AU / HU abgelaufen

#### Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0233W3M202 Datum: 16.11.2023

#### **Hinweis:**

Hierbei handelt es sich um ein US-Importfahrzeug, dass einen instandgesetzten Unfallschaden aufweist. Weitere Informationen zum Unfallschaden selbst sind dem Unterzeichner nicht bekannt.

Das tatsächliche Erstzulassungsdatum in den USA konnte nicht ermittelt werden. Das im Gutachten aufgeführte Erstzulassungsdatum wurde den vorliegenden, nationalen Fahrzeugdokumenten entnommen.

Die evtl. im Gutachten aufgeführten Ausstattungen wurden nach VIN Abfrage System Audatex übernommen. Diese können ggf. von der Herstellervorgabe abweichen!

#### **Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Jürgen Rosenthal.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 16.11.2023

Jürgen Rosenthal

von der HWK Hildesheim-Südniedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 18 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 1



Bild 2



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 3



Bild 4



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 5 VIN



Bild 6



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 7



Bild 8



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 9




Bild 10



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 11



Bild 12



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 13



Bild 14



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 15



Bild 16



Schaden- und Wertgutachten Porschestr. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503 e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 17