

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

## Fahrzeugdaten

Hersteller	Suzuki		
Modell	Bandit GSF 600/650/1200 (WVA8/WVB5/WVA9)(2000->), GSF 1200 S Bandit	(WVA9),	
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	20.03.2025
Vorgangsname	25-0388-1-SB	Farbe	blau
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	17.10.2000 / 05.2025	KBA-Schlüssel	7102/267
Laufleistung (abgelesen)	59.618 km	Motorsteuerung (Takt)	
VIN	[REDACTED]	Tankinhalt	
Leistung	72 kW / 98 PS	Zustand	normal
Hubraum	1157 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Benzin		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Metzeler	120/70ZR17	58 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,5 /	mm /--
Reifen Achse 2	Metzeler	180/55ZR17	73 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	mm /--

## Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlerverkaufswert** **450,00 EUR**

**Händlerverkaufswert** **875,00 EUR**

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 29.03.2025 zum 20.03.2025

Datenstand

03/2025

Bezeichnung	25-0388-1-SB	Besichtigungsdatum	20.03.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	7102/267

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > Antriebskette endlos
- > Farbvariante: schwarz (33J)
- > Farbvariante: Silber (YMX)
- > Kategorie: Motorrad
- > Motor 1157 ccm - 72 kW

### Zusatzausstattung

- > Abdeckung Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter Alu mit "Bandit" Schriftzug
- > Kettenschutz Alu mit "Bandit" Schriftzug
- > Kofferträgersystem (nur teilweise montiert)
- > Lenkerenden Alu
- > Lenkerverlegung nach hinten
- > LSL Sport Fahrerfußrasten Alu
- > Mini Blinker vorn und hinten
- > Motor Sturzpads Alu
- > MRA Verkleidungsscheibe getönt
- > Vario Spoiler Aufsatz
- > Öltemperaturanzeige

## Bemerkungen

---

Bei der Fahrzeugwertermittlung fanden die kalkulierten Vorschäden / Beschädigungen entsprechend Berücksichtigung. Bei dem genannten Händlereinkaufswert (brutto) handelt es sich um konkrete Ankaufsgebote von Fahrzeughändlern unter Berücksichtigung der kalkulierten Schäden.

Es wurde keine Probefahrt und kein Motorproblemlauf durchgeführt.

**!!! Zulassungsbescheinigung Teil I und II nicht vorhanden, 2. Fahrzeugschlüssel fehlt !!!**

**Sturzpad links, Schallhebel, Fahrerfußrast links, Rückspiegel links, Endschalldämpfer und Windschild oben verschrammt**



Bild 1: Fahrzeugübersicht vorn links



Bild 2: Fahrzeugübersicht hinten links



Bild 3: Fahrzeugübersicht vorn rechts



Bild 4: Fahrzeugübersicht hinten rechts



Bild 5: Fahrzeugübersicht linksseitig



Bild 6: Fahrzeugübersicht rechtsseitig



Bild 7: Kilometerstand



Bild 8: Motornummer



Bild 9: Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 10: Fahrerfußraste links verschrammt



Bild 11: Zusatz Windschild verschrammt



Bild 12: Rückspiegel links verschrammt



Bild 13: Schalldämpfer verschrammt



Bild 14: Sturzpad links verschrammt



Bild 15: Schalthebel verschrammt