

Kfz-Sachverständigenbüro Andree Ballin, Lägerfeldstraße 2, 30952 Ronnenberg



BEWERTUNGSGUTACHTEN

F400115367

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	24.06.2024 / Auftraggeber
Sachverständiger	Kai Sumpf
Besichtigungsdatum	26.06.2024
Anwesend	Werkstattmitarbeiter



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt 1.945,24 EUR

Davon überdurchschnittlich 1.945,24 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **26.07.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Wiederbeschaffungswert inkl. MwSt.

15.100,00 EUR

Anhang:

6 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 26.06.2024

Ronnenberg, den 26.07.2024

Kai Sumpf



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024) / R-Line
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZCDZMW044873
Erste Zulassung	28.01.2021
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW (150 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.459 / 1.960 / 501 kg
Länge / Breite / Höhe	4.284 / 1.789 / 1.491 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	57.542 km
Farbe	Mondsteingrau
Besichtigungszustand	unzerlegt

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	205/50 R17 93H Winter Sottozero 3 XL M+S
2	Pirelli	205/50 R17 93H Winter Sottozero 3 XL M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
5	5

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung R-Line, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsassistent, Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, SCR-System (AdBlue-Technologie), Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger R-Line, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffschalen außen beleuchtet, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung schwenkbar, Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Head-up-Display, Komfort-Paket, LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet, LM-Felgen 7,5x18 (Bergamo, schwarz glanzgedreht), Raucher-Paket, Rückfahrkamera (Rear View), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sonderlackierung Mondsteingrau uni, Sound-System Harman-Kardon, Top-Paket, Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone, Winter-Paket Premium inkl. Standheizung, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

PRÜFBERICHT

Position Rep.-Kosten ÜV* Beschreibung

Pflichtaufnahmen

Übersichtsaufnahme vorn links

Ohne Befund



Übersichtsaufnahme vorn
rechts

Ohne Befund



Übersichtsaufnahme hinten
rechts

Ohne Befund




Übersichtsaufnahme hinten
links

Ohne Befund



Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Km-Stand			Ohne Befund	●
				
Tacho bei laufendem Motor			Motorstart nicht möglich - Starterbatterie defekt	●
Fahrzeugschlüssel	350,00	350,00	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag ein Fahrzeugschlüssel vor - Fzg.-Schlüssel ersetzen.	●
Fahrgestellnummer			Ohne Befund	●
				
Servicenachweis			Digitaler Servicenachweis nicht verfügbar, da die Starterbatterie ohne Funktion war.	●
Reifenreparaturset TIREFIT			Rep.-Kit fehlt, erneuern	●
Innen-/Kofferraum				
Fahrzeuginnenraum	150,00	150,00	Innenraumaufbereitung durchführen	●
Motorraum/Kundendienst/HU				
Fahrzeugelektrik	450,24	450,24	Starterbatterie ersetzen - Motorlauf kontrollieren - Schadenerweiterung möglich!	●
Kundendienst	800,00	800,00	Überprüfung nicht möglich - Kostenausweitung möglich	●
HU/AU/SP §57B	195,00	195,00	HU/AU fällig, durchführen	●

Sonderfeststellungen

Ein Fahrzeugschlüssel lagen vor. 
Eine Untersuchung mit einem
Lackschichtdickenmessgerät ergab eine
Schichtdicke zwischen 107 und 147 µm. Ein
Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt
werden. Fahrzeugaußenhaut verschmutzt, eine
Hebebühne stand nicht zur Verfügung, daher
konnte die Besichtigung nur eingeschränkt
durchgeführt werden. Besichtigt durch Herrn
Kai Sumpf

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	1.945,24
Davon überdurchschnittlich	EUR	1.945,24