

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden
und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

Frau
Gvin Meißner
Gerichtsvollzieherin
Tittmoninger Str. 32

D-83410 Laufen

08.01.2025
55/A/25

Betreff :Bewertung
Amtl.Kennzeichen :

Fahrzeug / Typ :SKODA / Fabia
Fahrzeug-Ident-Nummer :TMBBA25J6931

Auftrag vom / durch :08.01.2025 / Frau Gvin Meißner
Besichtigt am / in :09.01.2025 09.01.2025/ Leustetten / Saaldorf in

Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.633,66
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	500,40

Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	3.134,06
		=====

Verkaufswert ./ Markt wert 19% MwSt. abzüglich Reparaturkosten
EUR 1.600,00



Technische Daten

Amtl. Kennzeichen	:					
Fahrzeugart	:	PKW				
Aufbau	:	Limousine				
Hersteller	:	SKODA				
Fahrzeugtyp	:	Fabia Fabia 1.2 HTP Ambiente				
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	TMBBA25J69 [REDACTED]				
Farbe	:	corrida (rot) (F3K)				
Motorart	:	Otto G-KAT				
Leistung	:	44 kW				
Hubraum	:	1198 ccm				
Reifengröße vorn / hinten	:	175/70 R 14 M/S / 175/70 R 14 M/S				
Profiltiefe in (mm)	:	<table border="1"><tr><td>3.8</td><td>3.6</td></tr><tr><td>3.5</td><td>3.6</td></tr></table>	3.8	3.6	3.5	3.6
3.8	3.6					
3.5	3.6					
Erste / Letzte Zulassung	:	25.02.2009 / 31.10.2023				
Nächste HU	:	keine				
Laufleistung abgelesen	:	172545 km				
Allgemeinzustand	:	Alter und Laufleistung entsprechend				
Lackzustand	:	Gebrauchsspuren				
Karosseriezustand	:	Alter und Laufleistung entsprechend				
Ausstattung	:	siehe Reparaturkalkulation				
Vorschäden	:	Behobener Schaden am Kotflügel und Türe vorne links.				



Auftrag

Gemäß Auftrag vom **08.01.2025** wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Bewertung in **Leustetten / Saaldorf** besichtigt und eine Bewertung erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der **Besichtigung nicht vor**.

Die Aufbietung erfolgte im Verkehrsblatt Nr. 12/24 , Anzahl der Halter 3

Die abgelesene Fz.-Identnummer TMBBA25J693 [REDACTED]
wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Vom Fahrzeug wurde digitale Fotos gefertigt.

Zulassungsbescheinigung Teil I und II fehlen.

Bemerkung

Eine kurze Probefahrt konnte vorgenommen werden.

Schadensbeschreibung

Die Beschädigungen können im Detail der beigefügten Computerkalkulation entnommen werden und sind auf der Lichtbilddokumentation gut erkennbar.

Nur 1 Schlüssel vorhanden, Es ist kein KD- Heft vorhanden, Die Batterie ist leer.

Die Scheinwerfer sind matt, Lackschäden an der Motorhaube sowie an der Türe vorne links. Die Bremscheiben vorne und Bremsbacken hinten erneuern. Die Radkappe vorne links ist nicht vorhanden. kein TÜV.

**Verkaufswert ./ Marktwerth incl. 19% MwSt. abzüglich Reparaturkosten
1.600,00 €.**

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

FABRIKAT	SKODA	FABIA II (54)	AMBIENTE	
FZ-IDENT-NR	TMBBA25J693 [REDACTED]	AMTL KZ [REDACTED]	TYP-CODE	56 18 03
ERSTE ZUL	25.02.2009	LAUFLEIST	172545	

FZ-ZUST UNZERLEGT

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB PRODUKTIONSBEGINN HANDSCHUHF KUEHLUNG K-GRILL VERCHROMT NEBELSCHEINWERFER FAHRERSITZ HOEHENVER ZENTRALVERR MIT FERN ALU-PAKET ABLAGE KASTEN RUECKW GETRIEBE 5-GANG ALURAEDE 6,0 J X 15 TUERVERKLEIDG PR-3LE BREMSE VORN 256X22	KLIMAAANLAGE FENSTERH ELEKTR VORN AUDIO-/VIDEOANSCHL WEGFAHRSPERRE ELEKTR RUECKSITZB 2-TEILIG ARMATURENBRETT GEPOL 3.KOPFSTUETZE HINTEN 3-PUNKTGURT HINTEN FAHRER-/BEIFAHREIRAIR RADVOLLBLENDE 13 5-TUERIG (LIMOUSINE)	VERGLASUNG GETOENT A-SPIEGEL ELEKTR/HZB AUDIOSYSTEM AUSSTATT STOFF GENERATOR 90 AMP H-SCHUHF BELEUCHTET MULTIFUNKT-ANZEIGE 1198CCM 44KW WINTERREIFEN SEITENAIRBAG KINDERS-BEFESTIGUNG
------------------------	--	--	---

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =139.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =139.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =139.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	9	125.10
94 15 20 50	BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN	2	2	27.80
94 15 56 50)	BEIDE SCHEINWERFER ERNEUERN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	2	27.80
57 09 19 00	SCHLIESSZYLINDER L AUS-/EINBAUEN	2	2	27.80
57 08 25 00	SCHLUESSEL BEI WEGFAHRSPERRE EICHEN UND PROGRAMMIERUNG DURCHFUEHREN	2	2	27.80
47 01 07 50	BREMSANLAGE ENTLUEFTEN	2	4	55.60
44 05 19 00	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	2	2	27.80
47 39 19 50)	BREMSSATTEL V L LOESEN/BEFESTIGEN	2	2	27.80
47 39 19 50)	BREMSSATTEL V R LOESEN/BEFESTIGEN	2	2	27.80
46 50 20 50)	BEIDE BREMSSCHEIBEN V AUS-/EINBAUEN	2	3	41.70
44 05 19 00	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	1	2	27.80
46 23 20 50)	BREMSBACKEN H AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEB)	2	3	41.70
47 37 19 ZAX	RADBREMSSZYLINDER H L AUS-/EINBAUEN (VBA)	2	1	13.90
46 46 19 50	BREMSTROMMEL H L AUS-/EINBAUEN	2	1	13.90
46 23 19 50)	BREMSBACKEN H L AUS-/EINBAUEN (RAD AUSG) SYSTEM AUDATEX	2	1	13.90

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurolaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =139.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =139.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =139.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
47 37 19 ZAX	RADBREMSSZYLINDER H R AUS- / EINBAUEN (VBA)	2	1	13.90
46 46 19 50	BREMSTROMMEL H R AUS- / EINBAUEN	2	1	13.90
46 23 19 50)	BREMSBACKEN H R AUS- / EINBAUEN (RAD AUSG)	2	1	13.90
46 79 16 50	HANDBREMSSSEILE EINSTELLEN	2	2	27.80
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN	2	9	125.10
44 85 15 50	FAHRZEUG V EINSTELLEN	2	4	55.60
KN	HINTERACHSE LOESEN / BEFESTIGEN	2	2	27.80
0250	FAHRZEUGVERBRINGUNG	1	5*	69.50
1000	KD- DIENST AUS- / EINBAUEN			450.00*
1000	FAHRZEUG REINIGEN AUS- / EINBAUEN			80.00*

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GÜELTIG AB : 15.02.2024

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB. - PREIS
1000	LACKANMISCHUNG OBERFL. -LACKIERUNG	3*	
1000	FARBMUSTER OBERFL. -LACKIERUNG	3*	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB. - PREIS
	FAKTOR 150.00 EUR/STD		
	LACKIERZEIT	6	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	6	90.00

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND : 01.12.2024 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	ABZUG	PREIS
0561	SCHEINWERFER KPL L	5J1941017		231.50
0562	SCHEINWERFER KPL R	5J1941018		231.50
1569	SCHLIESSZYL TUER V L	107837167KN		47.00
7141	BREMSSCHEIBE V L	6R0615301C	50%	96.20
7142	BREMSSCHEIBE V R	6R0615301C		96.20
7209	RADZIERKAPPE V L	+6U0601151L MHB		7.75
7211	RADVOLLBLENDE V L	5J0601147 MHB		22.90
	SYSTEM AUDATEX			

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND	: 01.12.2024 / 01	
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	ABZUG	PREIS
9155	RADBREMSZYLINDER H L	6Q0611053B		52.80
9156	RADBREMSZYLINDER H R	6Q0611053B		52.80
9168	SATZ BREMSBACKEN	6C0698520A	50%	152.00
1000	BATTERIE			125.00*
		SYSTEM AUDATEX		

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ 

eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung

Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N Z E I T B A S I S 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	7 AW X	139.00	EUR/STD	97.30	
GESAMT KL 2	41 AW X	139.00	EUR/STD	569.90	
FIXLOHN				530.00	
VERMESSEN KL 2	15 AW X	139.00	EUR/STD	208.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					1 405.70
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				90.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					90.00
E R S A T Z T E I L E					
				1 115.65	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				22.31	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					1 137.96
R E P A R A T U R K O S T E N O H N E M W S T.....				2 633.66	

MWST 19.00 %					500.40
R E P A R A T U R K O S T E N M I T M W S T.....				3 134.06	
A B Z U E G E					
NFA/VORTEILSAUSGLEICH VON ERSATZTEILEN				124.10-	
GESAMTSUMME ABZUG OHNE MWST.....					124.10-
G E S A M T B E T R A G O H N E M W S T (N A C H A B Z U G)				2 509.56	
MWST 19.00 %					476.82
G E S A M T B E T R A G M I T M W S T (N A C H A B Z U G)				2 986.38	
*** FORTSETZUNG AUF FOLGESEITE ***					
SYSTEM AUDATEX					

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

+ = FARB-NR BESTIMMEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = MOSEKIRC

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem **AUDATEX - SYSTEM** erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung ausser den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von Par. 410 ZPO und 29 STVO.

den 08.01.2025

gez. Der Sachverständige

