



Frau
GVin Meißner
Gerichtsvollzieherin
Tittmoninger Str. 32

D-83410 Laufen

08.01.2025
54/A/25

Gutachten

Betreff :Bewertung
Amtl.Kennzeichen :
Fahrzeug / Typ :SEAT / Altea
Fahrzeug-Ident-Nummer :VSSZZZ5PZCR [REDACTED]

Auftrag vom / durch :08.01.2025 / Frau GVin. J. Meißner
Besichtigt am / in :09.01.2025 / Leustetten / Saaldorf

Zusammenfassung der Einzelergebnisse:


Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	7.586,01
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	1.441,34

Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	9.027,35
		=====

Verkaufswert./ Markt看wert incl. 19% MwSt. abzüglich Reparaturkosten
EUR 2.200,00



Technische Daten

Amtl. Kennzeichen	:	
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbau	:	Kombi
Hersteller	:	SEAT
Fahrzeugtyp	:	Altea Altea XL 1.6 TDI DPF CR DSG Style
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	VSSZZZ5PZCR [REDACTED]
Farbe	:	Phantom Black
Motorart	:	Diesel Kat
Leistung	:	77 kW
Hubraum	:	1598 ccm
Reifengröße vorn / hinten	:	195/60 R 16 M/S / 195/60 R 16 M/S
Profiltiefe in (mm)	:	
Erste / Letzte Zulassung	:	04.04.2012 / 16.03.2015
Nächste HU	:	
Laufleistung abgelesen	:	290991 km
Allgemeinzustand	:	ungepflegt
Lackzustand	:	schlecht
Karosseriezustand	:	ungepflegt
Ausstattung	:	siehe Reparaturkalkulation
Vorschäden	:	Behobener Schaden an der Heckpartie rechts.



Auftrag

Gemäß Auftrag vom **08.01.2025** wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Bewertung in **Leustetten / Saaldorf** besichtigt und eine Bewertung erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung nicht vor. Die abgelesene Fz.-Identnummer **VSSZZZ5PZCR0** wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Vom Fahrzeug wurde digitale Fotos gefertigt.

Bemerkung

Eine Probefahrt konnte nicht vorgenommen werden.
Batterie leer.

Schadensbeschreibung

Die Beschädigungen können im Detail der beigefügten Computerkalkulation entnommen werden und sind auf der Lichtbilddokumentation gut erkennbar.

Nur 1 Schlüssel vorhanden.
Kein KD- Heft vorhanden, Batterie ist leer. Die Scheinwerfer sind matt.
Die Bremscheiben vorne und hinten erneuern. Die 4 Al- felgen sind beschädigt.
Kleinere Dellen und Kratzer an der kompetten Karosserie.

Verkaufswert ./. Marktwert incl. 19% MwSt. abzüglich Reparaturkosten
EUR 2.200,00

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

FABRIKAT	SEAT	ALTEA	STYLE
FZ-IDENT-NR	VSSZZZ5PZCR [REDACTED]	AMTL KZ	TYP-CODE 49 16 74
ERSTE ZUL	04.04.2012	LAUFLEIST	290991
FZ-ZUST	UNZERLEGT		
AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 11.2011 REGENSENSOR BLUETOOTH HECKSCHEIBENANTENNE LORDOSENST SITZ V BREMSE HINTEN 255X10 MULTIFUNKTIONSANZ LICHTMASCHINE 140A SCHALTER BEIF-AIRBAG WINTERREIFEN REIFENDRUCK CONTROL KOPFAIRBAG 1598CCM 77KW PARTIKELFILTER	KLIMAAUTOMATIK FENSTERH V/H ELEKTR RADIO-CD/MP3 NEBELSCHEINWERFER FAHRERSITZ HOEHENVER MULTIF LENKR LEDER SONNENBL L BELEUCHT FRONTANTRIEB BERG-ANFAHR-ASSIST REIFENFUELLSYSTEM ESP-ANLAGE LANGVERSION GRIFFE LACKIERT	SCHEIBEN DUNKEL GET A-SPIEGEL EL HZB KLA 8-LAUTSPRECHER LEUCHTWEITENREGELUNG BREMSSCH V 288X25 BEIF-SITZ HOEH-VERST SONNENBL R BELEUCHT 7-GANG DSG GESCHW-REGLER ALURAEDER 6.5 J X 16 SEITENAIRBAG H DACHRELING CHROM SPIEGEL IN WAGENFARB
SERVICE- -OPTIONEN	SERVICE (QI6)		

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =139.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =139.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =139.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AB-/ANBAUEN	2	7	97.30
66 04 19 50	ZIERGITTER STOSSSTANGE AUS-/EINBAUEN	2	2	27.80
94 15 20 50	BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	2	27.80
KN	SCHEINWERFER L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	13.90
KN	SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	13.90
57 08 55 00	SCHLUESSEL ERSETZEN	2	2	27.80
57 08 25 ZAX	SCHLUESSEL PROGRAMMIEREN	2	2	27.80
94 31 19 00	HECKLEUCHTE H R A AUS-/EINBAUEN	2	2	27.80
94 68 19 00	REFLEKTOREN H L A-E	2	3	41.70
94 68 19 00	RUECKSTRAHLER H R AUS-/EINBAUEN	2	3	41.70
27 06 19 00	BATTERIE AUS-/EINBAUEN SYSTEM AUDATEX	1	3	41.70

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GÜLTIG AB : 15.02.2024

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-PERLEFFEKT	AW	
1482	TUER V R	REPARATURLACK ST III	17	
1781	TUER H L	REPARATURLACK ST III	15	
1782	TUER H R	REPARATURLACK ST III	15	
3482	SEITENTEIL H R	REPARATURLACK ST III	15	
1481	TUER V L	REPARATURLACK ST IV	25	
0283	STOSSFAENGER V	OBERFL LACK ST K2	8	
2583	STOSSFAENGER H	OBERFL LACK ST K2	10	
LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-
FAKTOR			150.00 EUR/STD	PREIS
LACKIERZEIT			105	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.			17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			5	
GESAMT-LACKIERZEIT			10 AW/STD :	127
				1905.00
LACKIER-MATERIALKOSTEN				PREIS
REPARATURLACKIERUNG				445.04
OBERFLAECHENLACKIERUNG K2				198.35
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.				51.70
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.				16.30
MATERIAL-INDEX			130.00 %	213.42

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2024 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	ABZUG	PREIS
0561	SCHEINWERFER L KPL	5P1941033B		284.27
0562	SCHEINWERFER R KPL	5P1941034B		284.27
7141	BREMSSCHEIBE V L	5Q0615301H	30%	111.00
7142	BREMSSCHEIBE V R	5Q0615301H	30%	111.00
7201	SCHEIBENRAD V L	:5P0601025J 72V		485.30
7202	SCHEIBENRAD V R	:5P0601025J 72V		485.30
7511	SCHLUESSEL MIT FERNB	5P0837219AFINF		121.57
7512	FERNBEDIENUNG	6J0837202G INF		195.58
9191	BREMSSCHEIBE H L	5Q0615601F	20%	84.20
9192	BREMSSCHEIBE H R	5Q0615601F	20%	84.20
9551	SCHEIBENRAD H L	:5P0601025J 72V		485.30
9552	SCHEIBENRAD H R	:5P0601025J 72V		485.30
9629	BATTERIE 12V/72AH	000915089F	30%	223.00

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	3 AW X	139.00 EUR/STD	41.70	
GESAMT KL 2	53 AW X	139.00 EUR/STD	736.70	
GESAMT KL 3	12 AW X	139.00 EUR/STD	166.80	

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ 

eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung

Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

VERMESSEN KL 2	18 AW X	139.00	EUR/STD	250.20	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					1 195.40
N E B E N K O S T E N					
UNTERBODENSCHUTZ				10.00	
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	3 AW X	139.00	EUR/STD	41.70	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					51.70
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				1 905.00	
MATERIALKOSTEN				924.81	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					2 829.81
E R S A T Z T E I L E					
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				3 440.29	
				68.81	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					3 509.10
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					
					7 586.01

MWST 19.00 %					1 441.34
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					
					9 027.35
A B Z U E G E					
NFA/VORTEILSAUSGLEICH VON LACKIERUNG	30.00 %			848.94-	
NFA/VORTEILSAUSGLEICH VON ERSATZTEILEN				167.18-	
GESAMTSUMME ABZUG OHNE MWST.....					1 016.12-
G E S A M T B E T R A G OHNE MWST (NACH ABZUG)					
					6 569.89
MWST 19.00 %					1 248.28
G E S A M T B E T R A G MIT MWST (NACH ABZUG)					
					7 818.17
*** FORTSETZUNG AUF FOLGESEITE ***					

Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugschäden und Kraftfahrzeugbewertung

Vertragspartner der GTÜ



eurotaxSCHWACKE expert Partner für Bewertung



Karosseriebaumeister • VKS • Schätzunion



Kfz-Schadensgutachten, Bewertungen für..

| Pkw | Lkw | Camping- & Wohnwagen | Motorräder | Anhänger | Traktoren |

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

LIZENZ = MOSEKIRC

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX



Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem **AUDATEX - SYSTEM** erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung ausser den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von Par. 410 ZPO und 29 STVO.

den 08.01.2025

gez. Der Sachverständige

