



Gutachten-Nr. 2511667

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2023

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	■■■■
Fahrzeugidentnummer	TMBPK26Y474111977
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Schräghecklimousine 5-türig (AB)
Fahrzeughersteller	SKODA (CZ) (8004)
Typ	6Y (ACB)
Verkaufsbezeichnung	Fabia 1.4 TDI Classic
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	EURO 4 (0462)
Leistung	59 kW
Hubraum	1422 ccm
Farbe	beige-metallic
Erstzulassung	01.12.2006
Nächste HU	Dezember 2023
Anzahl Vorbesitzer	1, Angabe laut Fahrzeughalter
Leermasse	1.205 kg
Nutzlast	440 kg
zulässige Gesamtmasse	1.645 kg
Laufleistung	183.913 km abgelesen 183.913 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette grün
Bereifung	
Vorderachse	165/70 R14 81T Michelin Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
Hinterachse	165/70 R14 81T Michelin Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
	Legende: SO = Sommerreifen
Ausstattung	Ausstattung und Zubehör siehe Fahrzeugbewertung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie

**Gutachten-Nr. 2511667**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 31.07.2023****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Nach Angabe wurde die folgende werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturmaßnahme am Fahrzeug durchgeführt:

- 05/2023 Kraftstoffpumpe erneuert (599,09 EUR)
- Beleg lag vor.

Vorschäden :

- Stoßfänger vorn großflächige Lackabplatzungen
- Motorhaube vorn Lackbeschädigung im Kantenbereich
- Seitenwand links im Bereich der Rückleuchte eingedrückt
- Verkleidung Motorraum gebrochen
- Tür vorn links oberhalb eingedellt
- Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt
- Inspektion laut Anzeige fällig
- alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren

Eine Lackschichtdickenmessung wurde durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Restwert :

Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers soll zusätzlich zur Fahrzeugbewertung eine Restwertermittlung durchgeführt werden. Die komplette Ergebnisübersicht der Restwertabfrage ist dem Gutachten als Anlage beigelegt.

Besonderes / Sonstiges :

Die elektrischen Ausstattungen wurden soweit möglich geprüft.
Ein Diagnoseprotokoll lag nicht vor.



Gutachten-Nr. 2511667

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2023

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- Servicenachweis
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Bordwerkzeug
- Wagenheber
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Reserverad
- Laderaumabdeckung
- letzte Inspektion 03/2022 bei 179.470 km
- nächste Inspektion fällig
- Fahrzeug stand auf Sommerreifen mit Stahlfelgen
- Winterreifen 185/60 R 14 82 T mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug, Profiltiefen 4-6 mm

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Chemnitz, den 31.07.2023

Der Sachverständige



Uwe Koch

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gutachten-Nr. 2511667

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 31.07.2023

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: LANDGERICHT CHEMNITZ
 HOHE STRAÙE 19-23
 09112 CHEMNITZ

AMTLICHES KENNZEICHEN: XXXXXXXXXX

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: SKODA
 TYP: FABIA
 AUSFÜHRUNG: FABIA 1.4 TDI CLASSIC
 FAHRZEUG IDENT NR: TMBPK26Y474111977

FARBE: BEIGE-METALLIC (F8H)
 TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.422 CCM / 59 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 3 / EU4

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.12.2006 /
 NÄCHSTE HU / AU: 12.2023 /12.2023

GESAMTLAUFLEISTUNG: 183.913 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	165/70 R 14 81T	5.0 5.0
H-ACHSE:	165/70 R 14 81T	5.0 5.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT MIT MWST	EUR****	700,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	111,76

FREIBERG, SACHS , DEN 31.07.2023

FORM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2511667**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 31.07.2023****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS / MSR UND EBV; ASR; ABLAGEN FABIA; AIRBAG, FAHRER UND BEIFAHRENER; AIRBAG, SEITENAIRBAGS VORNE; AUßENSPIEGEL (2) VON INNEN EINSTELLBAR; BREMSASSISTENT (MBA); DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHTE; GETRIEBE: 5-GANG-GETRIEBE; GRUNDAUSSTATTUNG: FABIA; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBEN-WISCH-/WASCHANLAGE; KOPFSTÜTZEN VORNE UND HINTEN; KRAFTSTOFFHEIZUNG (DIESELMOTOREN); LACKIERUNG: UNI; POLLENFILTER; POLSTER: STOFF; RADIOVORBEREITUNG; RÄDER: 14" STAHLFELGEN MIT RADZIERBLENDE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE FABIA; SITZE: ISOFIX-VERANKERUNG; VERZURRÖSEN IM GEPÄCKKRAUM; WEGFAHRSPERRE;

SONDER - ZUBEHÖR

FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN, INKLUSIVE ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBARER AUßENSPIEGEL; KLIMANLAGE "CLIMATIC"; LACKIERUNG: METALLIC / PERLEFFEKT; RADIO: MUSIKSYSTEM SYMPHONIE CD; SATZ WINTERRÄDER; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: RÜCKSITZBANK 1/3 ZU 2/3 GETEILT, UMKLAPPBAR;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN**

DURCHGEFÜHRTE REPARATUREN
- KRAFTSTOFFPUMPE ERNEUERT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 165/70 R 14 T
H-ACHSE: 165/70 R 14 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 165/70 R 14 81T LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm
H-ACHSE: 165/70 R 14 81T LI: (SO) 5.0 mm RE: (SO) 5.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE
ZUSTAND, VORSCHÄDEN, NOTWENDIGE REP.

FORM AUDATEX

