

AUDATEX - Datenverarbeitung angeschlossen

Werner G. Pawig, Undinenstr. 4, 40591 Düsseldorf

Frau Obergerichtsvollzieherin  
Antonia Ingenrieth  
Dahlener Str. 125

**41239 Mönchengladbach**



Büro: 40591 Düsseldorf  
Undinenstr. 4  
Tel.: 0211 - 72 18 24  
Fax: 0211 - 72 26 71

Privat: Tel.: 0211 - 22 69 26

Mobilruf: 0171 - 3 40 72 26

Bank: Stadtparkasse-Düsseldorf  
BIC: DUSSEDDXXX  
IBAN: DE37 3005 0110 0030 0129 00

Postscheck: Essen - BIC: PBNKDEFFXXX  
IBAN: DE 40 3601 0043 0193 0644 33

Ihr Schreiben

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum: 24.09.2024

DR-II 1135/24

**Gutachten** Nr.: 12639 - 24 - 4  
(Marktwertschätzung)

Technische Daten des Fahrzeuges:

Amtl. Kennzeichen	:	ohne
Fahrzeugart	:	PKW - 2-türig Cabriolet
Fabrikat und Typ	:	Audi - A 4 Cabrio S-Line
Fahrgestell-Nr.	:	WAUZZZ8H57K036399
Hubraum / Leistung	:	1984 cm³ / 147 KW / 200 PS
Baujahr / Erstzul.	:	08.06.2007
Tachometerstand	:	149024 km
Lackierung	:	schwarz
Bereifung	:	235/45 R 17 97 W
Allgemeinzustand	:	gemäß Baujahr gut
Nächste HU	:	Nov 22
Zubehör	:	siehe beigegefügte Kalkulation
Fahrzeughalter	:	unbekannt
Besichtigungstag	:	23.09.2024
Besichtigt bei	:	Fa. MKD GmbH, 41238 Mönchengladbach
Schadensbild	:	Marktwertschätzung

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. angeben

**Reparaturkosten-Kalkulation**

Auftragsnummer 12639244  
Anliedatum 23.09.2024  
Ordnungsnummer 78677619 20240923161157097

**Fahrzeugdaten**

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	OHNE
Haupttyp:	A4 Cabriolet (8H)(01.2006->)	Erstzulassung:	08.06.2007
Untertyp:	2.0 TFSI	Nächste:	11.2022
VIN:	WAUZZZ8H57K036399	Hauptuntersuchung:	
DAT Europa-Code®:	01 060 032 006 0003	Laufleistung laut Tacho:	149.024 km
KBA-Schlüssel:	0588/AAP	Fahrzeugfarbe:	Phantomschwarz Perleffekt
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI	Farbcode:	L8
Karosserie:	Karosserie: 2-türig	Fahrzeugfarbe 2:	Schwarz
Getriebe:	Getriebe 6-Gang	Farbcode 2:	PA
Bauzeit:	4492		

**Serienausstattung**

96006 4-Zylinder-Motor (Varianten)	22800 Heckscheibe heizbar
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	10002 Karosserie: 2-türig
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	28901 Klimaautomatik
70600 Antriebsart: Frontantrieb	26907 Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
15804 Außenspiegel asphärisch, links	00504 Longlife-Service
15700 Außenspiegel asphärisch, rechts	87303 Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI KAT (BWE)
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	18301 Nebelscheinwerfer integriert
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	68802 Reifen-Reparaturkit
25702 Außentemperaturanzeige	19102 Scheibenwaschdüsen heizbar
33899 Durchladeeinrichtung mit Skisack	17606 Verdeckbetätigung vollautomatisch
29700 Einstiegshilfe Easy-Entry	38106 Wegfahrsperr (elektronisch)
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	22304 Wärmeschutzverglasung grün getönt
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
75205 Getriebe 6-Gang	

**Sonderausstattung**

24612 Aktiv-Lautsprecher	25098 iPod-Vorrüstung Audi exclusive
17402 Akustik-Verdeck	33401 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
24199 Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)	68909 Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)
03301 Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	18909 Licht- und Regensensor
29304 Automatische Umluftregelung	01702 Licht-Paket
72506 Batterie 70 Ah	48310 LM-Felgen 7.5x17 (5-Speichen)
40816 Bremsscheiben hinten (288 mm x 12 mm)	62009 Reifen 235/45 R17 ..Y
40688 Bremsscheiben vorn (320 mm x 30 mm)	30305 Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz / Stoff Speed
25800 Einparkhilfe vorn und hinten (APS)	29500 Sitzheizung vorn
25809 Fahrer-informations-System (FIS) mit Farbdisplay	42001 Sport-Fahrwerk S-line
74305 Generator 150 A	31900 Sportsitze
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	24800 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
26109 Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	37107 Warnanlage für Sicherheitsgurte
37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik	39105 Windschott

**Zusatzausstattungen**

"S line"

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

**Ersatzteile**

Preisdatum 01.09.2024

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	44281	8E0823359A	GASDRUCKFEDER KLASPE V.	1	52,20	52,20
E	46210	000915089F	BATTERIE	1	223,00	223,00

Reparaturkosten-Kalkulation

**Arbeitslohn**

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Ges. Pr.
A	23117	66 55 19 00	GEHAEUSE RUECKSPIEGEL L. A+E	M	2	0,30	146,00	43,80
E	44281	55 31 19 00	GASDRUCKFEDER V. A+E	K	2	0,20	146,00	29,20
E	46210	27 06 55 50	BATTERIE ERS. * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	146,00	14,60
A		27 06 19 00	BATTERIE A+E	M	2	0,40	146,00	58,40
A	47157	63 29 19 00	STOSSF.-ABDECKUNG V. A+E	M	2	0,70	146,00	102,20
A	53351	66 76 19 00	RADHAUSSCHALE H.L. A+E	M	2	0,40	146,00	58,40
A	55511	94 31 19 00	SCHLUSSLEUCHTE L. A+E	M	2	0,20	146,00	29,20
A	90591	ARBEITSAUFWA ND	WAGEN A.+I. REINIGEN	K	1	* 2,50	146,00	365,00
V	97040	44 95 03 00	FAHRZEUG V. + H. VERM. * VOR REPARATUR	M	2	* 0,90	146,00	131,40

**Lackierung**

Lackiermethode: AZT (nur Zeitermittlung) | Lackart: Perleffekt (2-Schicht) | Preisversion: I/2024 | Einsatzdatum: 15.02.2024

	DVN	Stufe	Benennung	MK	Std.	Preis/Std.	Lohn	Ges. Pr.
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	100,85	1,70	169,50	288,15	389,00
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	47,46	0,80	169,50	135,60	183,06
	23117	REP.-LACK K3	GEHAEUSE / RUECKSPIEGEL L.	53,39	0,90	169,50	152,55	205,94
	53111	REP.-LACK ST.III	SEITENTEIL H.L.	112,72	1,90	169,50	322,05	434,77

**Zusammenfassung**

**Summenblock Ersatzteile**

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	275,20
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	5,50
<b>Gesamtsumme</b>	<b>280,70</b>

**Summenblock Arbeitslohn**

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	2,50	146,00	365,00
Karosserie 2	0,20	146,00	29,20
Mechanik 2	3,00	146,00	438,00
<b>Summe aller Arbeitslöhne</b>	<b>5,70</b>		<b>832,20</b>

**Summenblock Lackierung**

## Reparaturkosten-Kalkulation

### Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	5,30	169,50	898,35

### Material

	Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (35,00% von 898,35)	314,42

### Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	898,35
Summe Material	314,42
<b>Summe Lackierung</b>	<b>1.212,77</b>

### Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	280,70
Summe Arbeitslöhne	832,20
Summe Lackierung	1.212,77
<b>Reparaturkosten netto</b>	<b>2.325,67</b>
Mehrwertsteuer (19,00%)	441,88
<b>Reparaturkosten brutto</b>	<b>2.767,55</b>

Alle Beträge in EUR

### Legende

#### SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.  
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar  
»=Fremdleistung

fFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+ =neue Position aus Reparaturlogik

\*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein \* am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeuiformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag zur Ermittlung des Verkehrswertes (Verkaufswert) des auf Seite 1 dieses Gutachtens näher bezeichneten Fahrzeuges unter Berücksichtigung eventueller Mängel erteilt.

**Ermittlungen :**

Das Fahrzeug wurde am 23.09.2024 auf dem Gelände der Firma MKD GmbH, Düsseldorfer Str. 114, 41238 Mönchengladbach besichtigt und im einzelnen geprüft.

Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 lagen zum Zeitpunkt der Besichtigung im Original vor, so dass die Daten mit dem Fahrzeug verglichen werden konnten.

Die in der Anlage beigefügten Lichtbilder wurden zum Zeitpunkt der Besichtigung gefertigt.

**Besichtigungsbefund :**

Das Fahrzeug befindet sich rein äußerlich in einem für das Baujahr entsprechenden Allgemeinzustand.

Die Fahrzeugbatterie sowie der Dämpfer der Motorhaube sind defekt und sind somit zu erneuern.

Das linke hintere Seitenteil ist in der Lackierung leicht verkratzt. Hier ist eine Reparaturlackierung zu empfehlen.

Die Bremsscheiben der Vorder- und der Hinterachse sind leicht bis mäßig verschliffen, so dass diese in naher Zukunft zu erneuern sind. Eine Standzeit von etwa weiteren 15.000 Kilometern Fahrstrecke sind jedoch trotzdem noch zu erwarten.

Die Bereifung erscheint ohne Mängel und insgesamt als verkehrssicher. Die vorhandenen Profiltiefen entsprechen ca. 50 % der Profiltiefen einer Neubereifung.

Die Tatsache, dass das Fahrzeug bereits im November 2022 zur fälligen Hauptuntersuchung vorgeführt werden mußte, läßt vermuten, dass das Fahrzeug nunmehr seit annähernd 2 Jahren gestanden hat. Aus diesem Grund ist die Durchführung einer Großen Inspektion als notwendig anzusehen. Hierbei sollten besonders alle Verschleisssteile der Bremsanlage und der Achsen untersucht werden. Sämtliche Flüssigkeiten sind zu erneuern.

Der Motor des Fahrzeuges konnte mit Hilfe eines Starthilfekabels gestartet werden. Gemäß einer Sichtkontrolle erscheint er ohne äußerliche Mängel. Undichtigkeiten waren nicht feststellbar. Der Motor sprang aus dem Kaltstart sofort an und drehte rund und gleichmäßig.

Das Fahrzeug bedarf zu einer Bereitstellung zum Verkauf einer Innen- und Außenreinigung.

Aus Sicherheitsgründen sind die Achsen bzw. das Fahrzeug insgesamt zu vermessen.

**Kosten:**

Die Kosten für die Bereitstellung zum Verkauf einschl. der Prüf und Vermessungskosten sowie die Kosten für die Beseitigung der festgestellten Mängel und Schäden werden gemäß der beigefügten Kalkulation

ca. (o. MwSt)            EUR            2.350,00

betragen.

---

Ich habe dieses Gutachten unter Berücksichtigung aller mir  
bekannten Umstände und Tatsachen nach besten Wissen  
und Gewissen in objektiver Weise erstellt.

Unfallschadenaufnahme und Bewertung  
40591 Düsseldorf, Tel. 721824  
verantw. SB:



Der Sachverständige