

DEKRA Automobil GmbH An der Hansalinie 19, D-48163 Münster

Obergerichtsvollzieherin
am Amtsgericht Coesfeld
Daniela Mildenberger
Postfach 12 07
48293 Nottuln

DEKRA Automobil GmbH
Gutachten
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
D-48163 Münster
Telefon (02 51) 97 57-0
Telefax (02 51) 97 57-162

Kontakt Thorsten Ruthmann
Zeichen
Tel. direkt 0251/9757-0
Fax direkt 0251/9757-10
Mobil direkt 0171/2281110
E-Mail thorsten.ruthmann@dekra.com
Datum 20.10.2023

Gutachten

Aktenzeichen: DR II 201/23

Beteiligte / Sache: Bewertung Harley Davidson FLS 103, 

Auftrag erteilt durch: Frau Mildenberger, Obergerichtsvollzieherin
am Amtsgericht

Auftrag erteilt am: 18.09.2023

Besichtigungstermin: 18.09.2023

Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Ruthmann

1. Vorwort

Gemäß der Beauftragung durch Frau Mildenberger, Obergerichtsvollzieherin am Amtsgericht Coesfeld, über Herr Kück, Autohaus Rump, 48301 Nottuln, vom 18. September 2023 soll zum Zustand und Marktwert des unter Punkt 3 näher beschriebene Fahrzeugs Stellung genommen werden.

Grundlagen zur Erstellung des Gutachtens waren

- die zur Verfügung gestellte Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I des untersuchten Fahrzeugs und
- die Ergebnisse der Besichtigung des unter Punkt 3 beschriebenen Fahrzeugs, die am 18. September 2023 in 48301 Nottuln durch den Unterzeichner durchgeführt wurde.

Weitere Informationen oder Dokumente zum Fahrzeug lagen nicht vor. Es konnte eine kurze Fahrprobe durchgeführt werden.

Bei der Besichtigung wurden vom Fahrzeug digitale Fotos gefertigt, von denen 18 dem Gutachten als Anlage beigefügt sind. Weitere Bilder wurden archiviert. Ebenso wurden zwei Soundfiles über den Motorlauf bei Leerlaufdrehzahl und bei erhöhter Drehzahl archiviert.

2. Vorgang

Das Motorrad wurde laut Angaben sichergestellt und soll versteigert werden.

Es war bei der Besichtigung in einer verschlossenen, trockenen Halle abgestellt.

3. Sachverständige Ausführungen

3.1 Technische Angaben

Fahrzeugart:	Motorrad
Hersteller:	Harley-Davidson
Fahrzeugtyp:	FLS 103
Verkaufsbezeichnung:	Softail Slim
Fahrzeug-Ident.-Nummer:	5HD1JRVC2FB026824
Motornummer:	JRVF026724
Leistung:	58 kW / 5250 U/min
Hubraum:	1.690 ccm
Getriebeart:	Sechsgang-Schaltgetriebe
Getriebe-Nummer:	15122456
EG-Betriebserlaubnis-Nr.:	E4*2002/24*0002
Erstzulassung:	29.04.2015
Hersteller- / Typschlüsselnummern:	1008 / ACG000396
Laufleistung (abgelesen):	23.951 km
Frist nächste HU (§29 StVZO):	Juni 2023

Ausstattung (Auszug):

Lackierung Grau Seidenmatt (vermutlich Charcoal Satin), Schalldämpferanlage Dr. Jekyll & Mr. Hyde Streetfighter Black mit Streetfighter Endkappen, schwarzer Hochlenker Thunderbike (Kennzeichnung TB 50-70-510), Seitentasche Leder links, geänderter Kupplungs- und Bremsgriff Thunderbike, geänderte Fahrtrichtungsanzeiger vorne (LED), ausgerüstet als 1-Sitzer (auch in der Zulassungsbescheinigung), für weitere Details wird auf die Fotoanlage verwiesen.

3.2 Sachverständige Ausführungen

Das Fahrzeug wurde durch Abgleich der oben genannten Fahrzeug-Ident.-Nummer mit der am Fahrzeug eingeschlagenen Nummer identifiziert. Es befindet sich zurzeit augenscheinlich in einem zum Straßenverkehr zugelassenen

Zustand (es lag nur die Kopie der Zulassungsbescheinigung vor).

Der Motor konnte zunächst aufgrund einer zu geringen Starterbatterieleistung nicht gestartet werden. Es liegt ein Schlüssel für das Fahrzeug vor, über weitere Schlüssel ist nichts bekannt.

Mit Fremdstarthilfe sprang der Motor spontan an und es stellte sich ein ruhiger Leerlauf ein. Atypische Geräusche oder Undichtigkeiten waren nicht festzustellen. Eine kurze Fahrprobe verlief ohne Auffälligkeiten. Die Bremsanlage verzögerte das Motorrad bei weitem ausreichend, die Reifen liefen rund, lose Speichen wurden nicht festgestellt.

Das Motorrad hat geringe Nutzungsspuren, die mit der abgelesenen Laufleistung korrespondieren. Im Frontbereich sind geringe Antragungen durch die Nutzung vorhanden (siehe Fotoanlage). Die Profiltiefen der Bereifung Dunlop D402F MT90R16 M/C 72H vorne und D402 MU85R16 M/C 77H hinten sind bei weitem ausreichend.

Auffällige Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Ein Servicenachweis liegt nicht vor. Ein Wartungsstau ist nicht festzustellen, allerdings fehlt (u.a.) der Nachweis des letzten Motorölwechsels.

3.3 Bewertung

Für die Bewertung wurde der regionale und der überregionale Markt überprüft.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Tatsachen und Feststellungen erscheint ein Marktwert in Höhe von 17.000,00 EUR als realistisch eingeschätzt.

4. Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug Harley-Davidson Typ 103 FLS, Verkaufsbezeichnung Softail Slim, mit der VIN 5HD1JRVC2FB026824 wurde bei einem Ortstermin untersucht, dabei wurde eine kurze Fahrprobe durchgeführt.

Es wurden keine atypischen Beschädigungen oder Auffälligkeiten bei der Fahrprobe festgestellt. Ein Servicenachweis liegt nicht vor, die abgelesene Laufleistung beträgt 23.951 km.

Ein Marktwert in Höhe von 17.000,00 EUR erscheint unter Berücksichtigung der Besichtigungsergebnisse als realistisch eingeschätzt.

5. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Münster, 20.10.2023
314/8153



Der Sachverständige:
Dipl.-Ing. (FH)
Thorsten Ruthmann



Anlage: Fotoanlage (18 Bilder)

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 1: Seitenansicht rechts



Bild 2: Seitenansicht links

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 3: Fahrzeug am Abstellort in der Halle



Bild 4: Gesamtansicht von vorne rechts schräg

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 5: Fahrzeug-Ident.-Nummer am Rahmen (Bild gedreht)



Bild 6: Motornummer

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 7: geänderter Fahrtrichtungsanzeiger, Spiegel und Bremshebel



Bild 8: Bremsanlage vorne

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 9: Scheinwerfer



Bild 10: kleinere Antragungen am Tauchrohr rechts (Bild gedreht)

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 11: abgelesene Laufleistung



Bild 12: Schaltwippe

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 13: vorderer Zylinder



Bild 14: Sitzbank demontiert

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 15: Getriebe



Bild 16: Abgasanlage

Fotoanlage zum Gutachten

Gutachten-Nr.: 2023-0314/8153/1830832363

Aktenzeichen: DR II 201/23



Bild 17: Heckansicht



Bild 18: vorgelegter Schlüssel