Runte Kfz Sachverständige GmbH Einsteinstr. 24 53757 Sankt Augustin

Staatsanwaltschaft Bonn [redacted]
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

RUNTE
KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
Runte Kfz-Sachverständige GmbH

Einsteinstr. 24
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-87 88 020
Fax: 02241-87 88 150
info@runte-sv.de

Sankt Augustin 21.12.2023
Bei Rückfragen bitte immer angeben

Nr. SA2312105RS

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: ohne VIN: JYARJ031000010501

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Bonn [redacted] Herbert-Rabius-Str. 3 53225 Bonn		
Auftr-Datum:	06.12.2023		
Bes.-Datum:	19.12.2023 09:15	**Fzg.-Zustand**	unzerlegt
Besichtigt von:	Rainer Stollenwerk		
Bes.-Ort:	Autohaus Krupp Kall	**Allgemeinzustand** **Fzg.Art:**	gepflegt Krad
Fzg.-Hersteller:	Yamaha	**Fzg.-Typ**	RJ03 YZF-R6

E R G E B N I S

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für diese Fahrzeug am 19.12.2023 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf **1.600,00 EUR**

Runte Kfz-Sachverständige GmbH
Handelsregister: HRB 20817
Amtsgericht Bonn
Geschäftsführer: Thorsten Runte
www.runte-sv.de

RUNTE
KFZ-SACHVERSTÄNDIGE

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nr. SA2312105RS
Sankt Augustin, 21.12.2023

Amtliches Kennzeichen:	ohne
Fahrzeugart:	Krad
Aufbau:	Zweisitzer
Fabrikat:	Yamaha
Typ / Untertyp:	RJ03 YZF-R6
Fzg.Ident.-Nummer:	JYARJ031000010501
Baujahr:	10.1998
Erstzulassung:	30.06.1999
Letzte Zulassung:	05.08.2019
Motorart / Bauform / Zylinder:	Otto / Reihe / 4
Getriebe / Anzahl Gänge:	Manuell / 6
Leistung in kW:	88 kw
Hubraum in ccm:	600 ccm
Radstand:	1380
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	2
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt
Nächste HU:	03.2024
Laufleistung in km abgelesen:	60491 km
Laufleistung in km geschätzt:	60491 km
Leermasse in kg:	188 kg -
Gesamtmasse in kg:	375 kg

Bereifung:

v.	3,5 mm	120/70 ZR17	Bridgestone	verkehrssicher Sommerreife
h.	4,0 mm	180/55 ZR17	Bridgestone	verkehrssicher Sommerreife

Allgemeinzustand:	gepflegt
Besichtigungszustand:	unzerlegt
Farbe / Lackart:	rot uni (2-Schicht)

Anstoßbereich

vorne re. hinter



vorne li.

Nr. SA2312105RS
Sankt Augustin, 21.12.2023

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 06.12.2023 wurde eine Bewertung für das Krad bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 19.12.2023 in Kall statt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag die **Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die am Rahmen angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Krad abgelesen.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Krad wurde in unreparierten und undemontiertem Zustand besichtigt.

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- Kupplungsgriff abgeschürft
- Bremsgriff abgeschürft
- Endschalldämpfer verformt-abgeschürft
- Batterie tiefstentladen

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Feststellungen des Sachverständigen

Das Krad befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem fahrfähigen Zustand.
Durch Fremdstart konnte das Krad zum Laufen gebracht werden.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.
Zulassungsbescheinigung Teil I lag **in Kopie** vor.
Die Anzahl der Vorbesitzer sind nicht bekannt.
Die Gesamtfahrstrecke des Fahrzeugs konnte abgelesen werden.
Ein Probelauf des Motors war zum Besichtigungszeitpunkt möglich.(Fremdstart)

Anlage

- 26 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Sankt Augustin den 21.12.2023

Der Sachverständige

Rainer Stollenwerk
Zertifizierter Sachverständiger für
Fzg.-Schäden u. Bewertung, ZAK-Zert GmbH
Fachkraft f. HV-Systeme im Kfz

Bild Nr. 001

Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002

Ansicht Front links

Bild Nr. 003

Ansicht Seite links

Bild Nr. 004

Ansicht Heck links

Bild Nr. 005

Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 006

Ansicht Seite rechts

Bild Nr. 007

Gesamtlaufleistung / KM 60491

Bild Nr. 008

Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 009

Typenschild

Bild Nr. 010



Motornummer

Bild Nr. 011

Ansicht Front

Bild Nr. 012

Ansicht Heck

Bild Nr. 013

Instrumentenanzeige

Bild Nr. 014

Ausstattung Stahlflexbremsleitungen

Bild Nr. 015

Ausstattung Bremshebelgriff V-Trec

Bild Nr. 016

Ansicht Vorderrad -Bremsanlage

Bild Nr. 017

Ansicht Vorderrad -Bremsanlage

Bild Nr. 018

Ansicht Hinterradschwinge - Kette

Bild Nr. 019



Ansicht Bremsanlage hinten

Bild Nr. 020

Ausstattung Blinker vorne LED

Bild Nr. 021

Ausstattung Blinker hinten LED

Bild Nr. 022

Ansicht Zustand Kette / Zahnkranz

Bild Nr. 023

Ansicht Kraftstofftank

Bild Nr. 024

Schadenbereich: Kupplungshebelgriff verschürft

Bild Nr. 025

Schadenbereich: Bremshebelgriff verschürft

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Endschalldämpfer verschürft-verformt