



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Porschestra. 2 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503  
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2 • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig  
Tunierstr. 1  
38100 Braunschweig

erstellt durch :  
**Jürgen Rosenthal**  
von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Handy : 0160 90524035  
Datum : 16.11.2023

## Gutachten

**0237W3M202**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung  
Ihr Zeichen : NZS 414 AR 33788/22  
Auftrag vom / durch : 17.07.2023 / GV Frau Schuh  
Besichtigungsdatum : 28.07.2023  
Besichtigungsort : Firma Lesum GmbH  
Bohnekamp 6, 38667 Bad Harzburg  
Besichtigt durch : Unterzeichner  
Anwesend : keiner


### Kosten- und Wertzusammenstellung:

<b>Marktwert ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>12.436,97</b>
Umsatzsteuer 19 %	EUR	2.363,02
<b>Marktwert incl. Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>14.800,00</b>

**Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.**

**Gutachten Nr.: 0237W3M202****Datum: 16.11.2023****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart : PKW  
Aufbauart : Geländewagen, 5-türig  
Fabrikat : AUDI  
Typ / Untertyp : SQ5 / 3.0 TFSI quattro tiptronic  
Fahrzeug-Ident-Nummer : WA1CGAFP1EA090158  
Hubraum / Leistung : 2995 ccm / 260 kW  
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto / 6-Zylinder / V-Motor  
Abgascode : Euro 5  
Plätze : 5  
KBA-Nr.: : 0588000  
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1925 kg / 2450 kg  
Reifendimension vorn / hinten : 265/40 R21 105V / 265/40 R21 105V  
Reifenfabrikat : Pirelli  
: Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm) :  
Reifenzustand : gut  
Anzahl der Achsen : 2  
2. Reifensatz  
Erstzulassung : 01.07.2014  
Letzte Zulassung : 19.02.2020  
Nächste HU / AU : 02.2022 / 02.2022  
Laufleistung abgelesen : 50704 km  
Farbe : Brillantschwarz  
Lackart : Metallic  
Besichtigungszustand : unzerlegt, abgemeldet  
Serien/Sonderausstattungen : Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Porschestra. 2 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503  
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**

AUFTRAGS-NR: 0237W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10111699

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 28.07.2023 / BAD HARZBURG  
BESONDERES: OHNE PROBELAUF

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: AUDI  
TYP: Q5  
AUSFÜHRUNG: Q5 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC  
FAHRZEUG IDENT NR: WA1CGAFP1EA090158

FARBE: BRILLANTSCHWARZ  
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN  
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.995 CCM / 260 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 / EURO 5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.07.2014 /19.02.2020  
NÄCHSTE HU / AU: 02.2022 /02.2022

GESAMTLAUFLEISTUNG: 50.704 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER  
V-ACHSE: 265/40 R 21 105V 7.0 7.0  
H-ACHSE: 265/40 R 21 105V 7.0 7.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	14.800,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.363,03

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Porschestra. 2 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503  
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**

AUFTRAGS-NR: 0237W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10111699

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0237W3M202****Datum: 16.11.2023**

AUFTRAGS-NR: 0237W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10111699

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG (SEITENAIRBAGS) VORNE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER;  
AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM; ALLRADANTRIEB "QUATTRO"; ALUMINIUMOPTIK IM INTERIEUR;  
ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG ASR; AUßENSPIEGEL  
ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BERGABFAHRASSISTENT; BILDSCHIRM 6,5 ZOLL,  
MONOCHROM; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL IN STOFF; DACHKANTENSPOILER;  
DACHQUERTRÄGER; DACHREILING, ELOXIERT; DEKOREINLAGEN IN MICROMETALLIC SILBER;  
DREHZAHLMESSER; ELEKTROMECHANISCHE PARKBREMSE; ELEKTRONISCHE DIFFERENTIALSPERRE  
(EDS); ELEKTRONISCHE STABILISIERUNGSKONTROLLE (ESC); FAHRERINFORMATIONSSYSTEM;  
FAHRWERK: DYNAMIKFAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN;  
FUNKSCHLÜSSEL; FUßMATTEN VORN UND HINTEN AUS VELOURS; GETRIEBE: TIPTRONIC  
(8-STUFEN); GRUNDAUSSTATTUNG Q5; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER;  
INNENBELEUCHTUNG MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX FÜR DIE  
ÄUßEREN FONDSITZE; KOMFORTKLIMAAUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN AUF ALLEN PLÄTZEN;  
LEDERLENKRAD (MULTIFUNKTIONSLENKRAD) IM 4-SPEICHEN DESIGN; LENKSÄULE MANUELL  
HÖHEN- UND AXIAL VERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE HINTEN, KLAPPBAR; MITTELARMLEHNE  
VORN; MITTELDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER MIT CHROMRING; PAKET GLANZ; POLSTER:  
STOFF STEPPE; RAD: ALUMINIUM GUßRÄDER (4 STÜCK) IM 5-V-SPEICHEN-DESIGN; RAD:  
REIFENDRUCK-KONTROLLANZEIGE; RAD: REIFENREPARATURSET; RADIOANLAGE CHORUS;  
REKUPERATION; SERVOLENKUNG, ELEKTROMECHANISCH; SICHERHEITSGURTE; SITZE  
(NORMALSITZE) VORN; SITZE HINTEN; START-STOP-SYSTEM; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE;  
TAGFAHRLICHT; TRENNNETZ; VERGLASUNG: WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN GETÖNT;  
WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; ZENTRALVERRIEGELUNG;

## SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGEVORRICHTUNGS VORRÜSTUNG; AUDI DRIVE SELECT; AUDI SIDE ASSIST;  
AUßENSPIEGEL ELEKT. EINSTELL-, BEHEIZBAR, AUT. ABBLENDEND, ELEKTRISCH  
ANKLAPPBAR MIT MEMORY-FUNKTION; DACHHIMMEL IN STOFF SCHWARZ; EINPARKHILFE PLUS  
MIT RÜCKFAHRKAMERA; GEPÄCKRAUMKLAPPE, ELEKTRISCH ÖFFNEND UND SCHLIEßEND;  
GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE; KOMFORTSCHLÜSSEL; LACKIERUNG: UNI; LEDERLENKRAD  
(MULTIFUNKTIONSSPORTLENKRAD) IM 3-SPEICHEN-DESIGN MIT SCHALTWIPPEN, UNTEN  
ABGEFLACHT; LICHT- UND REGENSENSOR; RADIOZUBEHÖR: AUDI MUSIC INTERFACE;  
RÜCKSITZBANK PLUS; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZE FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ,  
ELEKTRISCH (4-WEGE); SITZHEIZUNG VORN; SONNENBLENDEN VERSCHIEBBAR; TELEFON:  
AUDI CONNECT INKLUSIVE AUTOTELEFON;

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

## NOTWENDIGE REPARATUREN

- BREMSE VA/HA KORROSION
- SCHLÜSSEL FEHLEN, KEINE FUNKTION
- WERTMINDERUNG

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Porschestra. 2 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503  
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**

AUFTRAGS-NR: 0237W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10111699

## SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/60 R 18 W  
H-ACHSE: 235/60 R 18 W

## MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 265/40 R 21 105VLI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm  
H-ACHSE: 265/40 R 21 105VLI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

## KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

FORM AUDATEX



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Porschestra. 2 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503  
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**

AUFTRAGS-NR: 0237W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10111699

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 16.11.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT MIT MWST  
ENTHALTENE MWST

EUR****	14.800,00
EUR****	2.363,03

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0237W3M202****Datum: 16.11.2023****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

**Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Aussage zum Motorlauf und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit kann nicht getroffen werden. Dem Fahrzeug liegen keine Schlüssel vor. Eine Zwangsöffnung wurde vorab durchgeführt.

**Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

**Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- erhöhte Lackdickenwerte Motorhaube
- erhöhte Lackdickenwerte Heckklappe
- erhöhte Lackdickenwerte Dachbereich
- erhöhte Lackdickenwerte Kotflügel vorn links
- Brems Scheiben VA erhöhte Korrosion
- Brems Scheiben HA erhöhte Korrosion
- Fahrzeugschlüssel sind nicht vorhanden (Zwangsöffnung wurde durchgeführt)
- Motorlauf konnte nicht geprüft werden !
- AU / HU abgelaufen

**Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

**Gutachten Nr.: 0237W3M202****Datum: 16.11.2023****Hinweis:**

Hierbei handelt es sich um ein US-Importfahrzeug, das einen instandgesetzten Unfallschaden aufweist. Weitere Informationen zum Unfallschaden selbst sind dem Unterzeichner nicht bekannt.

Das tatsächliche Erstzulassungsdatum in den USA konnte nicht ermittelt werden. Das im Gutachten aufgeführte Erstzulassungsdatum wurde den vorliegenden, nationalen Fahrzeugdokumenten entnommen.

Die evtl. im Gutachten aufgeführten Ausstattungen wurden nach VIN Abfrage System Audatex übernommen. Diese können ggf. von der Herstellervorgabe abweichen !

**Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Jürgen Rosenthal.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 16.11.2023

Jürgen Rosenthal

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 18 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**



**Bild 1**



**Bild 2**

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**



**Bild 3**



**Bild 4**

Gutachten Nr.: 0237W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 5

VIN





Bild 6

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**



**Bild 7**



**Bild 8**

Gutachten Nr.: 0237W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 9




Bild 10

Gutachten Nr.: 0237W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 11



Bild 12

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**



**Bild 13**



**Bild 14**

Gutachten Nr.: 0237W3M202

Datum: 16.11.2023




Bild 15




Bild 16

**Gutachten Nr.: 0237W3M202**

**Datum: 16.11.2023**



Bild 17