

Sachverständigenbüro Robert Holzmann

Steinbergstr.1 72764 Reutlingen Telefon 07121-381291 Fax 07121-381292

Mobil 0174-5710180 E-Mail Rgholzmann@gmx.de

Sachverständigenbüro Holzmann•Steinbergstr.1•72764 Reutlingen

Mit freundlichen Grüßen

Sachverständigenbüro Holzmann
Robert Holzmann

Anlagen

Fahrzeugbewertung



Duplikat Fahrzeugbewertung

Sachverständigenbüro Robert Holzmann

Steinenbergstr.1 72764 Reutlingen Telefon 07121-381291 Fax 07121-381292

Mobil 0174-5710180 E-Mail Rgholzmann@gmx.de

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter: Markus Krauße Albstr.43 72764 Reutlingen		
Kennzeichen: OHNE	Auftrag vom: 30.08.2024	Besichtigungsdatum / Ort: 02.09.2024 / Reutlingen
Besichtigung durch: Herrn Holzmann		bei der Besichtigung anwesend: Herr Krauße
 <p>© Kfz-Sachverständigenbüro Holzmann 02.09.2024</p> 		

Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. MwSt)

38.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

9 Seiten
11 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen OHNE					
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter		Aufbau Kombi			
Fabrikat Audi		Typ und Ausführung RS 4 Avant (8K5)(06.2012->) 4.2 FSI quattro			
Fahrzeugidentnummer WUAZZZ8K4DA901981		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 7967/AAV		EDV-Abruf-Code 010601150010001DE001	
Motorart super plus V 8 Zyl. 4,2 Ltr. - 331 kW V8 32V FSI		Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 5		Bauzeit	
Antriebsart / Getriebe Allradantrieb / Automatik 7-Gang		Leistung 331 kW		Hubraum 4.163 ccm	
Erste Zulassung 19.03.2013		Letzte Zulassung 04.09.2017		Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.870 / 2.345	
				Anzahl Türen 5	
				Anzahl Plätze 5	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		235/40R19M+S		5,0 - - 5,0	
2. Achse		235/40R19M+S		5,0 - - 5,0	
Anz. Vorbesitzer unbekannt		nächste HU unbekannt		Tacho abgelesen 39.862 km	
				Tacho geschätzt 39.862 km	
				Tacho angegeben 39.862 km	
Allgemeinzustand gepflegt		Farbe Schwarz			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung 8 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Allradantrieb permanent, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audi Drive Select, Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig), Außensp. Aluminium-Optik matt, Außensp. asphärisch, links, Außensp. asphärisch, rechts, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchten LED in Außensp. integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Dachreling (Aluminium), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung mit Skisack, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, Elektron. Differentialsperre (EDS), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Fensterh. elektr. vorn, Frontscheibe Verbundglas, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckl. LED, Innen: Aluminium-Optik, Innen: Dekoreinlagen Carbon, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, 4-türig, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verst., Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht-Paket, LM-Felgen, Mittelarm. vorn mit Fach, Motor 4,2 Ltr. - 331 kW V8 32V FSI, Pedale Aluminium, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz mit Armlehne, Rücksitzl. geteilt/klappbar, S Sportsitze vorn, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektro-mechanisch, Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitze vorn elektr. verst., Sitzheizung vorn, Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch, Steckd. (12V) im Koffer-/Laderaum, Steckd. (12V) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzvergl. grün getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit FB					

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Kundendienst wird empfohlen.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Reutlingen, 03.09.2024



Sachverständiger Robert Holzmann

Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11: